

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B708918169	Número de póliza: 826CSE000B6	Inciso / Certificado: 1	Placas: 2CJ005D
Marca: Audi	Submarca: AS	Tipo: Coupe	Modelo: 2
Nombre del ajustador: Bernabe David Alvarez	Claves: 2059	Fotos: SI	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$ 5%
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Edgar Bladimir Garcia	Celular: 4618796898	Correo electrónico:

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización, situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (terceros) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 17/06/23 Lugar de expedición: Celap. Gto
---	--

El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.

Firma del ajustador

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: Auto Online	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Carr. Villahermosa El Alt #300 QRO
Número de pase: PT	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valoración y/o taller en convenio solo para efectos de valoración. La valoración de los daños se realizará de acuerdo al costo de relaciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	Nombre y firma del interesado: Edgar Bladimir Garcia Ramirez
Indemnización de daños: Edgar Bladimir Garcia Ramirez	Asignación de taller: Nombre y firma del interesado

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionclientes.mx@bbva.com

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: 800 00 31 300
Afectados: 800 00 31 300



Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro	Poliza	Inciso / certificado	Número de serie
B-0595169	B26CS00086	1	WACV#BFS7JA12864
Marca	Submarca	Tipo / cilindraje	Modelo
Audi	AS	Coupe	2018
Lugar	Fecha	Placa	Cantidad de placas
Cebay Gto	17/06	25	2000SD
Atención a:	Nombre del interesado	Celular	Correo electrónico
Asegurado	Felipe Blodimir Garcia Ramirez	4618740518	

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1.	Parabrisas	/		65.	Cielo de todo	/		Computadora	Batería
2.	Brazos de limpiadores	/		66.	Luz interior	/		¿Es visible? ☒ Sí ☐ No	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No
3.	Plumas limpiadoras	/		67.	Espejo retrovisor	/		Observaciones:	Marca:
4.	Cofre	/		68.	Viseras	/			
5.	Cuartos de luz	/		69.	Tablero	/		 Llaves	 Tipo de llaves
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/		70.	Switch de encendido (start / stop engine)	/		Llave de encendido	Normal ☒
7.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ LED	/		71.	Botones de estéreo	/		¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	Código de encendido ☐
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/		72.	Control aire acondicionado	/		Cantidad:	Tarjeta ☐
9.	Parrilla	/		73.	Control calefacción	/		Auto estéreo	Tarjeta de circulación
10.	Emblemas	/		74.	Control eléctrico	/		Estéreo ☒ Sí ☐ No	Sí ☐ No ☐
11.	Facia	/		75.	Guantera	/		¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	Marca:
12.	Molduras	/		76.	Consola	/			
13.	Rejillas de facia	/		77.	Porta vasos	/		Adicionales	
14.	Porta placa	/		78.	Encendedor	/		Pantalla GPS ☒ Sí ☐ No	Pantalla TV ☐ Sí ☒ No
15.	Spoiler	/		79.	Cenicero	/		Tarjeta GPS SD ☒ Sí ☐ No	Marca:
Trasero				80.	Palanca de velocidades	/		TAG ☒ Sí ☐ No	
16.	Medallón	/		81.	Perilla palanca	/		 Llantas	 Vida
17.	Limpiadores	/		82.	Botones puerta	/		Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	(3/4, 1/2, 1/4)
18.	Lámpara stop	/		83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/		DD:	
19.	Tapa cajuela / quita puerta	/		84.	Coderas	/		TD:	
20.	Emblema cajuela	/		85.	Manijas de puertas (2) (4)	/		DI:	
21.	Calaveras (2) (4)	/		86.	Bocinas radio	/		R:	
22.	Reflejos	/		87.	Cinturones de seguridad	/		¿Fundó o cubierta? ☐ Sí ☐ No	
23.	Deferisa	/		88.	Banca de asiento trasero	/		DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
24.	Molduras	/		89.	Respaldo de asiento trasero	/		TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda
25.	Porta placa	/		90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	/			
26.	Cámara de reversa	/		91.	Alfombra	/			
27.	Spoiler	/		92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/			
28.	Escape	/		Motor				Rines	
Lado derecho				93.	Alternador	/		Marca:	Audi
29.	Salpicadera	/		94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/		Original ☒ Especial	No. (1) (2) (3) (4)
30.	Cuarto luz lateral	/		95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/		Aleación ☒ Acero	No. (1) (2) (3) (4)
31.	Espejo lateral	/		96.	Bandas de motor	/			
32.	Cristal aleta	/		97.	Bayoneta aceite dirección	/			
33.	Puerta delantera	/		98.	Bayoneta aceite motor	/			
34.	Cristal puerta delantera	/		99.	Bayoneta aceite transmisión	/			
35.	Manija de puerta delantera	/		100.	Bobina	/			
36.	Puerta trasera	/		101.	Bocina de claxon	/			
37.	Cristal puerta trasera	/		102.	Bomba de agua	/			
38.	Manija de puerta trasera	/		103.	Bomba dirección hidráulica	/			
39.	Cristal costado	/		104.	Boster de frenos	/			
40.	Estribo	/		105.	Cables bujías	/			
41.	Molduras	/		106.	Compresor aire acondicionado	/			
Lado izquierdo				107.	Depósito de chisqueteros	/			
42.	Salpicadera	/		108.	Distribuidor	/			
43.	Cuarto luz lateral	/		109.	Filtro gasolina	/			
44.	Espejo lateral	/		110.	Marcha	/			
45.	Cristal aleta	/		111.	Motor limpiadores	/			
46.	Puerta delantera	/		112.	Motor ventilador	/			
47.	Cristal puerta delantera	/		113.	Porta filtro de aire	/			
48.	Manija de puerta delantera	/		114.	Radiador	/			
49.	Puerta trasera	/		115.	Sistema de inyección	/			
50.	Manija de puerta trasera	/		116.	Transmisión (STD) (AUT)	/			
51.	Manija de puerta trasera	/		117.	Tapón aceite motor	/			
52.	Cristal costado	/		118.	Tapón radiador	/			
53.	Estribo	/		119.	Tapón depósito líquido de frenos	/			
54.	Molduras	/		General				Observaciones	
Cajuela				120.	Canastilla	/			
55.	Alfombra cartón cajuela	/		121.	Alarma	/			
56.	Birlo de seguridad	/		122.	Tapón de gasolina	/			
57.	Cables pasa corriente	/		123.	Herramientas	/			
58.	Extinguidor	/		124.	Sensor de reversa	/			
59.	Gato	/		125.	Quemacocos	/			
60.	Gato hidráulico	/		126.	Volante	/			
61.	Llave de rueda	/		127.	Gancho de arrastre	/			
62.	Señales de carretera	/		128.	Tapón gancho de arrastre	/			
63.	Tapete cubre llanta	/		129.	Calcomanía de verificación	/			
				130.	Tapón birlo	/			
				131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	/			

Trasero		81. Perilla palanca		Marca:	
16. Medallón	/	82. Botones puerta	/		
17. Limpiadores	/	83. Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/		
18. Lámpara stop	/	84. Coderas	/		
19. Tapa cajuela / quita puerta	/	85. Manijas de puertas (2) (4)	/		
20. Emblema cajuela	/	86. Bocinas radio	/		
21. Calaveras (2) (4)	/	87. Cinturones de seguridad	/		
22. Reflejos	/	88. Banca de asiento trasero	/		
23. Defensa	/	89. Respaldo de asiento trasero	/		
24. Molduras	/	90. Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	/		
25. Porta placa	/	91. Alfombra	/		
26. Cámara de reversa	/	92. Tapetes (1) (2) (3) (4)	/		
27. Spoiler	/				
28. Escape	/				

Lado derecho		Motor		Adicionales	
29. Salpicadera	/	93. Alternador	/	Pantalla GPS: ☐ No ☒ Pantalla TV: ☐ No ☒	
30. Cuarto luz lateral	/	94. Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/	Tarjeta GPS SD: ☐ No ☒ Marca: _____	
31. Espejo lateral	/	95. Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/	TAG: ☐ No ☒	
32. Cristal aleta	/	96. Bandas de motor	/		
33. Puerta delantera	/	97. Bayoneta aceite dirección	/		
34. Cristal puerta delantera	/	98. Bayoneta aceite motor *	/		
35. Manija de puerta delantera	/	99. Bayoneta aceite transmisión	/		
36. Puerta trasera	/	100. Bobina	/		
37. Cristal puerta trasera	/	101. Bocina de claxon	/		
38. Manija de puerta trasera	/	102. Bomba de agua	/		
39. Cristal costado	/	103. Bomba dirección hidráulica	/		
40. Estribo	/	104. Boster de frenos	/		
41. Molduras	/	105. Cables buías	/		
		106. Compresor aire acondicionado	/		
		107. Depósito de chisgueteros	/		
		108. Distribuidor	/		
		109. Filtro gasolina	/		
		110. Marcha	/		
		111. Motor limpiadores	/		
		112. Motor ventilador	/		
		113. Porta filtro de aire	/		
		114. Radiador	/		
		115. Sistema de inyección	/		
		116. Transmisión (STD) (AUT)	/		
		117. Tapón aceite motor	/		
		118. Tapón radiador	/		
		119. Tapón depósito líquido de frenos	/		

Lado izquierdo		General		Rines	
42. Salpicadera	/	120. Canastilla	/	Marca: <u>Audi</u>	
43. Cuarto luz lateral	/	121. Alarma	/	Original / Especial: ☐ No. (1) (2) (3) (4): ☒	
44. Espejo lateral	/	122. Tapón de gasolina	/	Aleación / Acero: ☐ No. (1) (2) (3) (4): ☒	
45. Cristal aleta	/	123. Herramientas	/		
46. Puerta delantera	/	124. Sensor de reversa	/		
47. Cristal puerta delantera	/	125. Quemacocos	/		
48. Manija de puerta delantera	/	126. Toldo	/		
49. Puerta trasera	/	127. Gancho de arrastre	/		
50. Cristal puerta trasera	/	128. Tapón gancho de arrastre	/		
51. Manija de puerta trasera	/	129. Calcomanía de verificación	/		
52. Cristal costado	/	130. Tapón birlo	/		
53. Estribo	/	131. Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	/		
54. Molduras	/				

Cajuela		Volante		Observaciones	
55. Alfombra cartón cajuela	/	Marca: <u>Audi</u>			
56. Birlo de seguridad	/	Original / Especial: ☐			
57. Cables pasa corriente	/				
58. Extinguidor	/				
59. Gato	/				
60. Gato hidráulico	/				
61. Llave de rueda	/				
62. Señales de carretera	/				
63. Tapete cubre llanta	/				
64. Tapa sombrerera	/				

Objetos personales		Adaptaciones equipo especial	
- Retiro Boc, objetos y placas			

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en **absoluta posesión de la compañía aseguradora**.

Edgar B. Peña Ramirez
Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

ROSA GIVUS ARAMBURA
Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

RICARDO ARTEAGA M7
Nombre y firma del operador de grúa que recibe

REV.06

FDDO-346

GRUAS
FORZA

GRUA: Aramburo

INVENTARIO VEHICULO

PIACAS: 77-AD-52
A09: 00143

BBVA
109824

MARCA: Audi
VIN: WAUVEF57JA122642
TIPO: A5
PLACA: 5/p

SINIESTRO: 870895169
OPERADOR: Ricardo Arteaga Mtz
FECHA: 08/08/26
COLOR: blanco
AÑO: 2018

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCIÓN		X	

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA		X	No visible
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		No visible
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		No visible
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		



PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS	X		
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	3X		7X
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA	X		
ADAPTACION	X		

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	7X		7X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES: Se aprecia batería No pertenece A unidad.

ELABORA: Fernando Mesa
ENTREGA: Ricardo Arteaga Mtz
RECIBE: Fernando Mesa