



FORMATO CHECK LIST

CONTRATO: 96889

E

S

PROYECTO

GB

QRO

PUE

ATIZAPAN

BARRIENTOS

Q.ROO

UTILITARIOS AF

SC

GDL

CHIH

TLALPAN

VALLEJO

DIRECCIÓN DE ENTREGA: FORZA TULTITLAN C. Olivo 19, Recursos Hidraulicos, 54913 Buenavista, Méx., OSCAR GUTIERREZ,

SERIE: WB10B0901N6F48994

MARCA: BMW

SUBMARCA: F 850 GS

MODELO: 2022

PLACAS: 26619

EDO EMPLACAMIENTO:

N/A

PLACAS VIGENTES

SI

NO

ODOMETRO

INICIAL
FINAL

COLOR

B. cobr

FECHA DE ENTREGA

15-07-2026

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD			SÍ	NO	
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES				X	
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE				X	
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES		X	PINZAS				X	
CALAVERAS	/		TAPETES		X	DESARMADORES				X	
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR		X	EXTINTOR				X	
EMBLEMAS	/		RADIO		X	TESTIGOS ENCENDIDOS			SÍ	NO	
LIMPIADORES	/		BOCINAS		X	SISTEMA DE FRENOS					
ANTENA	/		ENCENDEDOR		X	ACEITE					
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO		X	TEMPERATURA					
CHAPAS	/		ELEVADORES		X	FALLO ALTERNADOR					
LLANTAS (4)	/		LLAVES ()		/	CHECK ENGINE					
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE					
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO		/	SENSOR DE LLANTA					
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA		/	ENGOMADO					
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS		/	AMARILLO	N/A	ROSA		N/A	
GATO		X	PERMISO		/	ROJO	N/A	VERDE		N/A	
MANERAL DE GATO		X	POLIZA DE SEGURO		/	AZUL	N/A	S/ENGOMADO		N/A	
LLAVE "L"		X	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		/	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN					
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		X	TC VIGENTE		/	AÑO	N/A	1ER	N/A	2DO	N/A
BIRLO DE SEGURIDAD		X			/	MULTA					
			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		/	HOLOGRAMA					
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		/	0		00		EX	

TRANSMISIÓN

A

M


TRACCIÓN

VESTIDURAS

SUCIAS

LIMPIAS

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA

FECHA

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO


FECHA

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE


FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	----------------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	