

INVENTARIO VEHICULO



FOLIO
25529

FECHA
26 03 26

Lumco0501

CLIENTE
Lumco

ORIGEN
Cuautlan

DESTINO

NUMERO DE SERIE
WB10B0901N6F50891

NUMERO DE MOTOR

MARCA
BMW

MODELO

TIPO
F.850 G.S

COLOR
Naranja/plateado

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LLANTA DE REFACCION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LLAVES ENCENDIDO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BOCINAS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	RIN DE REFACCION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LLAVES COMBUSTIBLE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ANTENA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TAPONES DE RUEDAS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	MANUALES	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ENCENDEDOR	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LLAVE DE RUEDA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	POLIZA DE GARANTIA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CENICERO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	GATO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	VERIFICACION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CINTURONES DE SEGURIDAD	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	MANERAL DE GATO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CIRCULACION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ESPEJO RETROVISOR	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	REFLEJANTE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PLACAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ESPEJOS LATERALES	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	HERRAMIENTA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	A26654	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LUZ INTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ACUMULADOR	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ODOMETRO AL RECIBIR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LUCES DELANTERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL RADIADOR	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ODOMETRO AL ENTREGAR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LUCES TRASERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL ACEITE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DIRECCIONALES IZQ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DIRECCIONALES DER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL ADLU	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INTERMITENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL S. HIDRAULICO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CLAXON	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BAYONETA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



OBSERVACIONES

sin espejos laterales sin asientos piezas sueltas de la moto

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN
NOMBRE Arturo Siddarth
FIRMA
FECHA 26/03/26

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR
NOMBRE Jesus Vergara
FIRMA
FECHA 26-03-26

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE
NOMBRE
FIRMA
FECHA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.

LU400501

LUMO FINANCIERA DEL CENTRO	FORMATO CHECK LIST				TICKET:93627			E	S
	PROYECTO PROYECTO DOCTOR				GB SC	QRO GDL	PUE CHIH	ATIZAPAN TLALPAN	BARRIENTOS VALLEJO

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Taller GCR: Calle Veracruz # 14, Santa Maria Chiconcuac, Edo. de Mex. Cp 56720, EDUARDO CHAVEZ, 7751242172


SERIE: WB10B0901N6F50891	MARCA: BMW	SUBMARCA: F 850 GS	MODELO: 2022
--------------------------	------------	--------------------	--------------

PLACAS: A26654	EDO EMPLACAMIENTO:	PLACAS VIGENTES	SI	NO
----------------	--------------------	-----------------	----	----

ODOMETRO	INICIAL	FINAL	COLOR: <i>patruja</i>	FECHA DE ENTREGA: <i>26-03-26</i>
----------	---------	-------	-----------------------	-----------------------------------



EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO			
PARABRISAS	/		VESTIDURAS			REFLEJANTES		X			
FAROS	/		ASIENTOS		X	C. PASA CORRIENTE		X			
LUCE CUARTOS	/		CINTURONES		X	PINZAS		X			
CALAVERAS	/		TAPETES		X	DESARMADORES		X			
PARRILLA		/	ESPEJO RETROVISOR		X	EXTINTOR		X			
EMBLEMAS	/		RADIO		X	TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO			
LIMPIADORES		/	BOCINAS		X	SISTEMA DE FRENOS					
ANTENA		/	ENCENDEDOR		X	ACEITE					
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO		X	TEMPERATURA					
CHAPAS		/	ELEVADORES		X	FALLO ALTERNADOR					
LLAVES (4)	/		LLAVES ()			CHECK ENGINE					
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE					
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO			SENSOR DE LLANTA					
CARROCERIA SIN GOLPES		/	POLIZA DE GARANTIA			ENGOMADO					
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS			AMARILLO	N/A	ROSA	N/A		
GATO		X	PERMISO			ROJO	N/A	VERDE	N/A		
MANERAL DE GATO		X	POLIZA DE SEGURO			AZUL	N/A	S/ENGOMADO	N/A		
LLAVE "L"		X	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)			SEMESTRE DE VERIFICACIÓN					
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		X	TC VIGENTE			AÑO	N/A	1ER	N/A	2DO	N/A
BIRLO DE SEGURIDAD		X	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN			MULTA					
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN			HOLOGRAMA					
						0		00		EX	

TRANSMISIÓN	TRACCIÓN	VESTIDURAS	
A M		SUCIAS LIMPIAS	




OBSERVACIONES:
no trae Asiento
no trae Retrovisores
Unidad sale en grupo


<i>Eme Carr</i> NOMBRE Y FIRMA	<i>Jesus Vergara</i> NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	
<i>26-03-26</i> FECHA	<i>26-03-26</i> FECHA	
		NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
		FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	----------------


VISTA LADO IZQUERDO



VISTA LADO DERECHO



VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE