

INVENTARIO VEHICULO



**GRUAS
FUERZA**

FOLIO

25081

FECHA

10/12/2025

CLIENTE

LUMCO 495

LUMO

ORIGEN

Cuernavaca

DESTINO

NUMERO DE SERIE

WB10B0902N6F47949

NUMERO DE MOTOR

MARCA

BMW

MODELO

TIPO


850 GS

COLOR

Naranja/Azul

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO		X	LLANTA DE REFACCION		X	LLAVES ENCENDIDO	/	
BOCINAS		X	RIN DE REFACCION		X	LLAVES COMBUSTIBLE	/	
ANTENA		X	TAPONES DE RUEDAS		X	MANUALES		X
ENCENDEDOR		X	LLAVE DE RUEDA		X	POLIZA DE GARANTIA		X
CENICERO		X	GATO		X	VERIFICACION		X
CINTURONES DE SEGURIDAD		X	MANERAL DE GATO		X	TARJETA DE CIRCULACION		X
ESPEJO RETROVISOR		X	REFLEJANTE		X	PLACAS	/	
ESPEJOS LATERALES	/		HERRAMIENTA		X	26612		
LUZ INTERIOR		X	ACUMULADOR	/		ODOMETRO AL RECIBIR		
LUCES DELANTERAS	/		TAPON DEL RADIADOR	/		ODOMETRO AL ENTREGAR		
LUCES TRASERAS	/		TAPON DEL ACEITE	/				
DIRECCIONALES IZQ	/		TAPON DEL COMBUSTIBLE	/				
DIRECCIONALES DER	/		TAPON DEL ADBLU	/	X			
INTERMITENTES	/		TAPON DEL S. HIDRAULICO	/				
CLAXON	/		BAYONETA	/				
LIMPIADORES	/	X	OTROS	/				



OBSERVACIONES

Observaciones area with dashed lines for notes.

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE A. Ayala Garcia Sanchez
FIRMA [Signature]
FECHA 10/12/25 HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE MAURICIO Lopez
FIRMA [Signature]
FECHA 10/12/25 HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FUERZA MEXICO



GRUAS FUERZA MEXICO

LUMCOO 495

	FORMATO CHECK LIST		TICKET: 90280				E	8
	PROYECTO		GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
	INTERBODEGAS MOTOCILCETEAS		SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: BODEGA GUSTAVO BAZ, OSCAR BARRON,

SERIE: WB10B0902N6F47949	MARCA: BMW	SUBMARCA: F 850 GS	MODELO: 2022
--------------------------	------------	--------------------	--------------


PLACAS: 26612	EDO EMPLACAMIENTO: POLICIA MEX	PLACAS VIGENTES	SI	NO
---------------	--------------------------------	-----------------	----	----

ODOMETRO	INICIAL	FINAL	COLOR: NARANJA/AZUL	FECHA DE ENTREGA: 10-12-2025
----------	---------	-------	---------------------	------------------------------

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD			SÍ	NO	
PARABRISAS			VESTIDURAS			REFLEJANTES				X	
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE				X	
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES		X	PINZAS				X	
CALAVERAS	/		TAPETES		X	DESARMADORES				X	
PARRILLA		/	ESPEJO RETROVISOR		X	EXTINTOR				X	
EMBLEMAS	/		RADIO		X	TESTIGOS ENCENDIDOS			SÍ	NO	
LIMPIADORES		/	BOCINAS		X	SISTEMA DE FRENOS					
ANTENA		/	ENCENDEDOR		X	ACEITE					
ESPEJOS LATERALES		/	CENICERO		X	TEMPERATURA					
CHAPAS	/		ELEVADORES		X	FALLO ALTERNADOR					
LLANTAS (4) 2	/		LLAVES (1)	/		CHECK ENGINE					
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE					
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO		/	SENSOR DE LLANTA					
CARROCERIA SIN GOLPES		/	POLIZA DE GARANTIA		/	ENGOMADO					
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO	N/A	ROSA	N/A		
GATO		X	PERMISO	/		ROJO	N/A	VERDE	N/A		
MANERAL DE GATO		X	POLIZA DE SEGURO	/		AZUL	N/A	S/ENGOMADO	N/A		
LLAVE "L"		X	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN					
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		X	TC VIGENTE	/		AÑO	N/A	1ER	N/A	2DO	N/A
BIRLO DE SEGURIDAD		X		MULTA							
			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		HOLOGRAMA					
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/		0		00		EX	

TRANSMISIÓN	TRACCIÓN	VESTIDURAS
A		SUCIAS
M		LIMPIAS

TANQUE DE GASOLINA




OBSERVACIONES:


 NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	 NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
10/12/2025 FECHA	10-12-2025 FECHA	FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	----------------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE