

INVENTARIO VEHÍCULO


**GRUAS
FORZA**

LUMCOO S/S

FOLIO

25080

FECHA

10 12 2025

CLIENTE

LUMCO

ORIGEN

Cuautitlan

DESTINO

NUMERO DE SERIE

WB10B0903N6F4943S

NUMERO DE MOTOR

MARCA

BMW

MODELO

TIPO


850 GS

COLOR

Naranja / Azul

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO		X	LLANTA DE REFACCION		X	LLAVES ENCENDIDO	/	
BOCINAS		X	RIN DE REFACCION		X	LLAVES COMBUSTIBLE	/	
ANTENA		X	TAPONES DE RUEDAS		X	MANUALES		X
ENCENDEDOR		X	LLAVE DE RUEDA		X	POLIZA DE GARANTIA		X
CENICERO		X	GATO		X	VERIFICACION		X
CINTURONES DE SEGURIDAD		X	MANERAL DE GATO		X	TARJETA DE CIRCULACION		X
ESPEJO RETROVISOR		X	REFLEJANTE		X	PLACAS		X
ESPEJOS LATERALES	/		HERRAMIENTA		X			
LUZ INTERIOR		X	ACUMULADOR	/		ODOMETRO AL RECIBIR		
LUCES DELANTERAS	/	/	TAPON DEL RADIADOR	/				
LUCES TRASERAS	/		TAPON DEL ACEITE	/		ODOMETRO AL ENTREGAR		
DIRECCIONALES IZQ	/		TAPON DEL COMBUSTIBLE	/				
DIRECCIONALES DER	/		TAPON DEL ADBLU	/	X			
INTERMITENTES	/		TAPON DEL S. HIDRAULICO	/				
CLAXON	/		BAYONETA	/				
LIMPIADORES		X	OTROS	/				



OBSERVACIONES

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

 NOMBRE Arturo Gispia Sanchez
 FIRMA [Signature]
 FECHA 10/12/2025 HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

 NOMBRE Mauricio Lopez
 FIRMA [Signature]
 FECHA 10/12/25 HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

 NOMBRE
 FIRMA
 FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

LUMCOOSIS

	FORMATO CHECK LIST		TICKET: 90280				E	S
	PROYECTO		GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
INTERBODEGAS MOTOCILCETEAS		SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO		

DIRECCIÓN DE ENTREGA: BODEGA GUSTAVO BAZ, OSCAR BARRON,

SERIE: WB10B0903N6F49435	MARCA: BMW	SUBMARCA: F 850 GS	MODELO: 2022
--------------------------	------------	--------------------	--------------

PLACAS:	EDO EMPLACAMIENTO:	PLACAS VIGENTES	SI	NO
---------	--------------------	-----------------	----	----

ODOMETRO	INICIAL	FINAL	COLOR	NARANJA	AZUL	FECHA DE ENTREGA	10/DIC/25
----------	---------	-------	-------	---------	------	------------------	-----------


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD				SÍ	NO
PARABRISAS			VESTIDURAS			REFLEJANTES					X
FAROS			ASIENTOS			C. PASA CORRIENTE					X
LUCES CUARTOS			CINTURONES		X	PINZAS					X
CALAVERAS			TAPETES		X	DESARMADORES					X
PARRILLA			ESPEJO RETROVISOR		X	EXTINTOR					X
EMBLEMAS			RADIO		X	TESTIGOS ENCENDIDOS				SÍ	NO
LIMPIADORES			BOCINAS		X	SISTEMA DE FRENOS					
ANTENA			ENCENDEDOR		X	ACEITE					
ESPEJOS LATERALES			CENICERO		X	TEMPERATURA					
CHAPAS			ELEVADORES		X	FALLO ALTERNADOR					
LLANTAS (4)			LLAVES (1)			CHECK ENGINE					
RINES			DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE					
TAPON GASOLINA			MANUAL DE MANTENIMIENTO			SENSOR DE LLANTA					
CARROCERIA SIN GOLPES			POLIZA DE GARANTIA			ENGOMADO					
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS			AMARILLO	N/A	ROSA	N/A		
GATO		X	PERMISO			ROJO	N/A	VERDE	N/A		
MANERAL DE GATO		X	POLIZA DE SEGURO			AZUL	N/A	S/ENGOMADO	N/A		
LLAVE "L"		X	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)			SEMESTRE DE VERIFICACIÓN					
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		X	TC VIGENTE			AÑO	N/A	1ER	N/A	2DO	N/A
BIRLO DE SEGURIDAD		X				MULTA					
			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN			HOLOGRAMA					
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN			0		00		EX	

TRANSMISIÓN	A	M
-------------	---	---

TRACCIÓN	
----------	--

VESTIDURAS	SUCIAS	LIMPIAS
------------	--------	---------

--	--	--	--


TANQUE DE GASOLINA


OBSERVACIONES:



 NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FBO	 NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
10/12/2020 FECHA	10/DIC/25 FECHA	FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	----------------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE