

Moto 3

INVENTARIO VEHICULO



GRUAS
FORZA

FOLIO

25079

FECHA

10 12 2025

CLIENTE

LUMO

Lumcoo 493

ORIGEN

Cuartitlan

DESTINO

NUMERO DE SERIE

WB10B0903N6F50195

NUMERO DE MOTOR

850GS

MARCA

BMW

MODELO

TIPO

COLOR

Naranja/Azul

INVENTARIO DEL VEHICULO

AUTOESTEREO
BOCINAS
ANTENA
ENCENDEDOR
CENICERO
CINTURONES DE SEGURIDAD
ESPEJO RETROVISOR
ESPEJOS LATERALES

R E

	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

LLANTA DE REFACCION
RIN DE REFACCION
TAPONES DE RUEDAS
LLAVE DE RUEDA
GATO
MANERAL DE GATO
REFLEJANTE
HERRAMIENTA

R E

	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

LLAVES ENCENDIDO
LLAVES COMBUSTIBLE
MANUALES
POLIZA DE GARANTIA
VERIFICACION
TARJETA DE CIRCULACION
PLACAS

26634

R E

/	
/	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

LUZ INTERIOR
LUCES DELANTERAS
LUCES TRASERAS
DIRECCIONALES IZQ
DIRECCIONALES DER
INTERMITENTES
CLAXON
LIMPIADORES

R E

	X
/	
/	
/	
/	
/	
/	
	X

ACUMULADOR
TAPON DEL RADIADOR
TAPON DEL ACEITE
TAPON DEL COMBUSTIBLE
TAPON DEL ADBLU
TAPON DEL S. HIDRAULICO
BAYONETA
OTROS

R E

/	
/	
/	
/	
/	
	X
	X

ODOMETRO AL RECIBIR

ODOMETRO AL ENTREGAR



OBSERVACIONES

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Arturo Garcia Sanchez
FIRMA H
FECHA 10/12/25 HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE Mauricio Lopez
FIRMA H
FECHA 10/12/25 HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE
FIRMA
FECHA
HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

LUMCOO 493

LUMCOO FINANCIERA DEL CENTRO	FORMATO CHECK LIST			TICKET:90280				E	S
	PROYECTO INTERBODEGAS MOTOCILCETEAS			GB SC	QRO GDL	PUE CHIH	ATIZAPAN TLALPAN	BARRIENTOS VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: BODEGA GUSTAVO BAZ, OSCAR BARRON,

SERIE: WB10B0903N6F50195	MARCA: BMW	SUBMARCA: F 850 GS	MODELO: 2022
--------------------------	------------	--------------------	--------------

PLACAS: 26634	EDO EMPLACAMIENTO: <i>Policia Mex</i>	PLACAS VIGENTES	SI	NO
---------------	---------------------------------------	-----------------	----	----

ODÓMETRO	INICIAL		COLOR: <i>Naranja / Azul</i>	FECHA DE ENTREGA: <i>10 / DIC / 25</i>
	FINAL			

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO			
PARABRISAS			VESTIDURAS			REFLEJANTES		X			
FAROS			ASIENTOS			C. PASA CORRIENTE		X			
LUCES CUARTOS			CINTURONES	X		PINZAS		X			
CALAVERAS			TAPETES	X		DESARMADORES		X			
PARRILLA			ESPEJO RETROVISOR	X		EXTINTOR		X			
EMBLEMAS			RADIO	X		TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ	NO			
LIMPIADORES			BOCINAS	X		SISTEMA DE FRENIOS					
ANTENA			ENCENDEDOR	X		ACEITE					
ESPEJOS LATERALES			CENICERO	X		TEMPERATURA					
CHAPAS			ELEVADORES	X		FALLO ALTERNADOR					
LLANTAS (4)			LLAVES (2)			CHECK ENGINE					
RINES			DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE					
TAPON GASOLINA			MANUAL DE MANTENIMIENTO			SENSOR DE LLANTA					
CARROCERIA SIN GOLPES			POLIZA DE GARANTIA			ENGOMADO					
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS			AMARILLO	N/A	ROSA	N/A		
GATO	X		PERMISO			ROJO	N/A	VERDE	N/A		
MANERAL DE GATO	X		POLIZA DE SEGURO			AZUL	N/A	S/ENGOMADO	N/A		
LLAVE "L"	X		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)			SEMESTRE DE VERIFICACIÓN					
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	X		TC VIGENTE			AÑO	N/A	1ER	N/A	2DO	N/A
BIRLO DE SEGURIDAD	X		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN			MULTA					
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN			HOLOGRAMA					
						0	00			EX	

TRANSMISIÓN	TRACCIÓN	VESTIDURAS
A	M	SUCIAS LIMPIAS

TANQUE DE GASOLINA	OBSERVACIONES:

<i>Oscar Gvz</i> NOMBRE Y FIRMA ACTIVO RIJO 10/12/2028 FECHA	<i>Mauricio López</i> NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO 10 / DIC / 25 FECHA	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE FECHA
---	---	-------------------------------------

SIMBOLOGIA

RAYON:




ABOLLADURA:




GOLPE




VISTA LADO IZQUIERDO



VISTA LADO DERECHO



VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la **SATISFACCION TOTAL** de nuestros **CLIENTES**, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde **1** es **NADA SATISFECHO** y **6** es **TOTALMENTE SATISFRECHO**

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
NOMBRE Y FIRMA CLIENTE	