

LUMC00509



FORMATO CHECK LIST

TICKET:93627

E



PROYECTO

GB

QRO

PUE

ATIZAPAN

BARRIENTOS

PROYECTO DOCTOR

SC

GDL

CHIH

TLALPAN

VALLEJO

Q.ROO

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Taller GCR: Calle Veracruz # 14, Santa Maria Chiconcuac, Edo. de Mex. Cp 56720, EDUARDO CHAVEZ, 7751242172

SERIE: WB10B090XN6F49450 MARCA: BMW SUBMARCA: F 850 GS MODELO: 2022

PLACAS: 26632 EDO EMPLACAMIENTO: PLACAS VIGENTES SI NO


ODOMETRO INICIAL FINAL COLOR: Patrulla FECHA DE ENTREGA: 26-03-26

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO			
PARABRISAS	/		VESTIDURAS			REFLEJANTES		X			
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		X			
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES		X	PINZAS		X			
CALAVERAS	/		TAPETES		X	DESARMADORES		X			
PARRILLA		/	ESPEJO RETROVISOR		X	EXTINTOR		X			
EMBLEMAS	/		RADIO		X	TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ	NO			
LIMPIADORES		/	BOCINAS		X	SISTEMA DE FRENOS					
ANTENA		/	ENCENDEDOR		X	ACEITE					
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO		X	TEMPERATURA					
CHAPAS		/	ELEVADORES		X	FALLO ALTERNADOR					
LLANTAS (4)	/		LLAVES ()			CHECK ENGINE					
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE					
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO			SENSOR DE LLANTA					
CARROCERIA SIN GOLPES		/	POLIZA DE GARANTIA			ENGOMADO					
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS			AMARILLO	N/A	ROSA	N/A		
GATO		X	PERMISO			ROJO	N/A	VERDE	N/A		
MANERAL DE GATO		X	POLIZA DE SEGURO			AZUL	N/A	S/ENGOMADO	N/A		
LLAVE "L"		X	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)			SEMESTRE DE VERIFICACIÓN					
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		X	TC VIGENTE			AÑO	N/A	1ER	N/A	2DO	N/A
BIRLO DE SEGURIDAD		X	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN			MULTA					
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN			HOLOGRAMA					
						0	00	EX			

TRANSMISIÓN A M



TRACCIÓN

VESTIDURAS SUCIAS LIMPIAS



OBSERVACIONES: Unidad sale en grua


Eric Carr NOMBRE Y FIRMA	Jesus Vergara NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	
26-03-26 FECHA	26-03-26 FECHA	
		NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
		FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	----------------

VISTA LADO IZQUERDO



VISTA LADO DERECHO



VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la **SATISFACCION TOTAL** de nuestros **CLIENTES**, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde **1 es NADA SATISFECHO** y **6 es TOTALMENTE SATISFRECHO**

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE