

# CCAO-GDL

## CENTRO DE CUSTODIA AUTO ONLINE

INVENTARIO DE VEHICULO

Fecha 23/6/20 Hora 3:00 No. De Reporte ADG180046 No. De siniestro B68765061

Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros) BBVA Llaves SI  No   
 Transmisión Aut.  Std.

Marca BMW Tipo 118 I Modelo 2014 Color BCO

No. De Serie WBA1A3109EVY00336 Placas                      No. De Motor                     

DESCRIPCIÓN	SI	NO
ALTERNADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BATERIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BAYONETA ACEITE MOTOR	<u>MP</u>	<input type="checkbox"/>
CLAXON	<u>MP</u>	<input type="checkbox"/>
BOMBA AGUA	<u>MP</u>	<input type="checkbox"/>
BOMBA GASOLINA	<u>MP</u>	<input type="checkbox"/>
BANDAS MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SISTEMA FRENOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CABLES BUJÍA	<u>MP</u>	<input type="checkbox"/>
AIRE ACONDICINADO	<u>MP</u>	<input type="checkbox"/>
COMPUTADORA MOTOR	<u>MP</u>	<input type="checkbox"/>
DEPOSITO LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DIRECCIÓN HIDRÁULICA	<u>CUP</u>	<input type="checkbox"/>
DISTRIBUIDOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ENCENDIDO ELECTRÓNICO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GENERADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MARCHA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MONOBLOCK	<u>CUP</u>	<input type="checkbox"/>
VENTILADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TANQUE DE GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TAPON DE GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TAPON DE ACEITE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TAPON RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TURBO CARGADOR	<u>SI</u>	<input checked="" type="checkbox"/>

INTERIOR	SI	NO
ALFOMBRA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ASIENTOS DELANTEROS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ASIENTOS TRASEROS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BOCINAS	<u>MP</u>	<input type="checkbox"/>
STEREO CD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BOLSAS DE AIRE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CABECERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CENICEROS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GUANTERA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CINT. DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CODERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONSOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTROL DE AIRE ACOND	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DEFROSTER	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ENCENDEDOR	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INSTRUMENTOS TABLERO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LUZ INTERIOR	<u>MP</u>	<input type="checkbox"/>
LUZ STOP	<u>MP</u>	<input type="checkbox"/>

	SI	NO
CATALIZADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DESCRIPCIÓN	SI	NO
MANIJAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PALANCA DE VELOCIDADES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RADIO STEREO AM/FM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RELOJ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SEGUROS ELÉCTRICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TABLERO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TAPETES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELEVADORES ELÉCTRICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VESTIDURAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VOLANTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VICERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CAJUELA	SI	NO
ALFOMBRA CAJUELA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CABLES PASACORRIENTE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TAPA CAJUELA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HERRAMIENTA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
GATO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LLAVE DE RUEDA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LLANTA DE REFACCIÓN	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SEÑALES DE CARRETERA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

LADO DER-IZQ	SI	NO
ALETAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COSTADOS	<u>CUP</u>	<input type="checkbox"/>
ESPEJO EXTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESTRIBO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MANIJAS EXTERIORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MOLDURAS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PUERTAS DELANTERAS	<u>CUP</u>	<input type="checkbox"/>
PUERTAS TRASERAS	<u>CUP</u>	<input type="checkbox"/>
SALPICADERA	<u>CUP</u>	<input type="checkbox"/>
TAPONES DE RUEDAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VIDRIOS LATERALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FRONTAL	SI	NO
BRAZOS LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COFRE	<u>CUP</u>	<input type="checkbox"/>
CUARTOS DE LUZ	<u>CUP</u>	<input type="checkbox"/>
DEFENSA DELANTERA	<u>CUP</u>	<input type="checkbox"/>
FAROS DE HALOGENO	<u>CUP</u>	<input type="checkbox"/>
FAROS DE NIEBLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PARABRISAS	<u>CUP</u>	<input type="checkbox"/>
PARRILLA	<u>CUP</u>	<input type="checkbox"/>
PLUMAS LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PORTAPLACA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CALAVERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CAJUELA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DEFENSA TRASERA	<u>SI</u>	<input type="checkbox"/>

DESCRIPCIÓN	SI	NO
LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MEDALLON	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PORTA PLACA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SISTEMA DE ESCAPE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

GENERAL	SI	NO
ANTENA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CANASTILLA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SPOILERS D Y T	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
FUSIBLES	<u>MP</u>	<input type="checkbox"/>
PLACAS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
RINES	<u>CUP</u>	<input type="checkbox"/>
ALARMA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
EXTINGUIDOR	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
OBJETOS PERSONALES	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PLACA VIN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LLANTAS	<u>CUP</u>	<input type="checkbox"/>
KILOMETRAJE	<u>MP</u>	<input type="checkbox"/>
OTROS		
REDILLAS	<u>MP</u>	<input type="checkbox"/>

NOTAS Y OBSERVACIONES  
Cable frontal  
Cable bajo  
Se 3 persona con daño

ORIGEN Y DESTINO DEL TRASLADO  
Traslado: Corrobin #77

**ELABORO**

Aldo Aceves

NOMBRE Y FIRMA

**ENTREGO**

[Firma]

NOMBRE Y FIRMA

**RECIBIO**

[Firma]

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en [bbva.mx](http://bbva.mx)

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro


Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: <b>B 08765061</b>	Número de póliza: <b>8606210770</b>	Inciso / Certificado: <b>1</b>	Placas: <b>JKP 4980</b>
Marca: <b>BMW</b>	Submarca: <b>118 I</b>	Tipo:	Modelo: <b>14</b>
Nombre del ajustador: <b>Luis Alberto Diaz S</b>		Claves: <b>76</b>	Fotos:
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N°		Nombre del interesado: <b>Guillermo Mate Jimenez</b>	Aplica deducible: <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No \$
		Celular: <b>3310553691</b>	Correo electrónico:

IMPORTANTE


Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **Face del /furo 124/ furo 129 de nickel / cofe**  
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: \_\_\_\_\_

Datos depósito deducible

Banco: BBVA  
Cuenta / Convenio: 617482  
Referencia 1: **Escriba el número de siniestro sin la letra B**  
Referencia 2: **Deducible**

El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.

Fecha de expedición: **01/06/20**

Lugar de expedición: **Zapaco**

Firma del ajustador

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller

**CUI**

Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos)

**Prol S de Mayo  
San Juan de Oaxaca**

Número de pase

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Indemnización de daños

Nombre y firma del interesado

Asignación de taller

Nombre y firma del interesado

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desistirse en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

[atencionclientes.mx@bbva.com](mailto:atencionclientes.mx@bbva.com)

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes  
Asegurados: 800 90 21 300 Afectados: 800 83 62 003  
Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

**Aviso de Privacidad**

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CD.MX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en [bbva.mx](http://bbva.mx)

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro: <b>869765061</b>	Poliza: <b>8606210770</b>	Inciso / certificado: <b>1</b>	Número de serie: <b>Y00376</b>
Marca: <b>BHW</b>	Submarca: <b>115 I</b>	Tipo / cilindraje: <b>14</b>	Modelo: <b>14</b>
Lugar: <b>Zapopan</b>	Fecha: Día <b>01</b> Mes <b>06</b> Año <b>20</b>	Placas: <b>JRPV990</b>	Cantidad de placas: (0) (1) <b>2</b>
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no.	Nombre del interesado: <b>Guillermo Neto Jimenez</b>	Celular: _____	Correo electrónico: _____
Kilometraje: <b>no visible</b>		Gasolina: <input type="checkbox"/> 1/4 <input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 3/4 <input type="checkbox"/> F	

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
<b>Delantero</b>				<b>Interior</b>				<b>Otros</b>	
1	Parabrisas	/	/	65	Cielo de toldo	/	/	<b>Computadora</b>	<b>Batería</b>
2	Brazos de limpiadores	/	/	66	Luz interior	/	/	¿Es visible? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	¿Es visible? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
3	Plumas limpiadoras	/	/	67	Espejo retrovisor	/	/	Observaciones:	Marca:
4	Cofre	/	/	68	Viseras	/	/		
5	Cuartos de luz	/	/	69	Tablero	/	/		
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/	/	70	Switch de encendido (start / stop engine)	/	/		
7	Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led	/	/	71	Botones de estereo	/	/		
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/	/	72	Control aire acondicionado	/	/		
9	Parrilla	/	/	73	Control calefacción	/	/		
10	Emblemas	/	/	74	Control eléctrico	/	/	<b>Llaves</b>	<b>Tipo de llaves</b>
11	Facia	/	/	75	Guantera	/	/	Llave de encendido	Normal <input type="checkbox"/>
12	Molduras	/	/	76	Consola	/	/	¿Funciona? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	Código de encendido <input checked="" type="checkbox"/>
13	Rejillas de facia	/	/	77	Porta vasos	/	/	Cantidad:	Tarjeta <input type="checkbox"/>
14	Porta placa	/	/	78	Encendedor	/	/	<b>Auto estereo</b>	<b>Tarjeta de circulación</b>
15	Spoiler	/	/	79	Cenicero	/	/	Estereo <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	¿Funciona? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
<b>Trasero</b>				80	Palanca de velocidades	/	/	Marca:	
16	Medallón	/	/	81	Perilla palanca	/	/		
17	Limpiadores	/	/	82	Botones puerta	/	/	<b>Adicionales</b>	
18	Lámpara stop	/	/	83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/	/	Pantalla GPS <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	Pantalla TV <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
19	Tapa cajuela / quita puerta	/	/	84	Coderas	/	/	Tarjeta GPS SD <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	Marca:
20	Emblema cajuela	/	/	85	Manijas de puertas (2) (4)	/	/	TAG <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	
21	Calaveras (2) (4)	/	/	86	Bocinas radio	/	/	<b>Llantas</b>	
22	Reflejos	/	/	87	Cinturones de seguridad	/	/	Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	<b>Vida</b>
23	Defensa	/	/	88	Banca de asiento trasero	/	/	DD: _____	(3/4, 1/2, 1/4)
24	Molduras	/	/	89	Respaldo de asiento trasero	/	/	TD: _____	
25	Porta placa	/	/	90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	/	/	DI: _____	
26	Cámara de reversa	/	/	91	Alfombra	/	/	TI: _____	
27	Spoiler	/	/	92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/	/	R: _____	
28	Escape	/	/	<b>Motor</b>				¿Fundas o cubiertas? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	
<b>Lado derecho</b>				93	Alternador	/	/	DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
29	Salpicadera	/	/	94	Amortizador delantero (izquierdo) (derecho)	/	/	TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda
30	Cuarto luz lateral	/	/	95	Amortizador trasero (izquierdo) (derecho)	/	/	<b>Rines</b>	
31	Espejo lateral	/	/	96	Bandas de motor	/	/	Marca:	
32	Cristal aleta	/	/	97	Bayoneta aceite dirección	/	/	Original Especial	No. (1) (2) (3) (4)
33	Puerta delantera	/	/	98	Bayoneta aceite motor	/	/	Aleación Acero	No. (1) (2) (3) (4)
34	Cristal puerta delantera	/	/	99	Bayoneta aceite transmisión	/	/	<b>Volante</b>	
35	Manija de puerta delantera	/	/	100	Bobina	/	/	Marca:	
36	Puerta trasera	/	/	101	Bocina de claxon	/	/	Original Especial	
37	Cristal puerta trasera	/	/	102	Bomba de agua	/	/	<b>Observaciones</b>	
38	Manija de puerta trasera	/	/	103	Bomba dirección hidráulica	/	/		
39	Cristal costado	/	/	104	Boster de frenos	/	/		
40	Estribo	/	/	105	Cables bujias	/	/		
41	Molduras	/	/	106	Compresor aire acondicionado	/	/		
<b>Lado izquierdo</b>				107	Depósito de chisgueteros	/	/		
42	Salpicadera	/	/	108	Distribuidor	/	/		
43	Cuarto luz lateral	/	/	109	Filtro gasolina	/	/		
44	Espejo lateral	/	/	110	Marcha	/	/		
45	Cristal aleta	/	/	111	Motor limpiadores	/	/		
46	Puerta delantera	/	/	112	Motor ventilador	/	/		
47	Cristal puerta delantera	/	/	113	Porta filtro de aire	/	/		
48	Manija de puerta delantera	/	/	114	Radiador	/	/		
49	Puerta trasera	/	/	115	Sistema de inyección	/	/		
50	Cristal puerta trasera	/	/	116	Transmisión (STD) (AUT)	/	/		
51	Manija de puerta trasera	/	/	117	Tapón aceite motor	/	/		
52	Cristal costado	/	/	118	Tapón radiador	/	/		
53	Estribo	/	/	119	Tapón depósito líquido de frenos	/	/		
54	Molduras	/	/	<b>General</b>					
<b>Cajuela</b>				120	Canastilla	/	/		
55	Alfombra cartón cajuela	/	/	121	Alarma	/	/		
56	Birio de seguridad	/	/	122	Tapón de gasolina	/	/		
57	Cables pasa corriente	/	/	123	Herramientas	/	/		
58	Extinguidor	/	/	124	Sensor de reversa	/	/		
59	Gato	/	/	125	Quemacocos	/	/		
60	Gato hidráulico	/	/	126	Toldo	/	/		
61	Llave de rueda	/	/	127	Gancho de arrastre	/	/		
62	Señales de carretera	/	/	128	Tapón gancho de arrastre	/	/		
63	Tapete cubre llanta	/	/	129	Calcomanía de verificación	/	/		
64	Tapa sombrerera	/	/	130	Tapón birlo	/	/		
				131	Tapón Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)	/	/		

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la empresa

Seguros

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en [bbva.mx](http://bbva.mx)

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro


Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: <b>B 68765061</b>	Número de póliza: <b>8606210770</b>	Inciso / Certificado: <b>1</b>	Placas: <b>JKP 4980</b>
Marca: <b>BMW</b>	Submarca: <b>118 I</b>	Tipo:	Modelo: <b>14</b>
Nombre del ajustador: <b>Luis Alberto Diaz S</b>		Claves: <b>76</b>	Fotos:
Aplica deducible: <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No \$ _____			
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N° _____	Nombre del interesado: <b>Guillermo Nieto Jimenez</b>	Celular: <b>3310553691</b>	Correo electrónico:

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México** o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **foco del /furo 129/ furo 129 de niebla / cofre**

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tenedor) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley