

Tr. Forza
OP. Yael Gantes
H. 20:44

SCLERA | AUTOonline
Vehicle Claims

INVENTARIO VEHICULO

AOTB
0569

AO. 0512

☒ RESGUARDO(CCAO): Teologuacan

☐ TRASLADO(PROV):

MARCA: <u>BMW</u>	TIPO: <u>SPON</u>
VIN: <u>WBA1R5101K7033758</u>	PLACA: <u>S/P</u>
SINIESTRO: <u>B58979063</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>29-7-26</u> COLOR: <u>Rojo</u>	AÑO: <u>2019</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODEPAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEQUIOS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS		X	
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

PORTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRE			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PORTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS			X
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		




CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS	X		
FUSIBLES			X
PLACAS		X	
RINES			X
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION		X	
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR		X	

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRSERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
<u>Cornelio Enrique B.C</u> NOMBRE Y FIRMA	<u>Yael Gantes</u> NOMBRE Y FIRMA	<u>Cornelio Enrique B.C</u> NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B 5897 9063	Número de póliza: 8930580364	Inciso / Certificado: 0001	Placas: JR.S1750
Marca: BMW	Submarca: 118iD	Tipo: SPOM	Modelo: 2019
Nombre del ajustador: Leon Fernando Hinojosa	Claves: 5028	Fotos: OK	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$ 5 %
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Adela Leticia Solis	Celular: 7775538437	Correo electrónico: adela.solis@gmail.com

IMPORTANTE
Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:
- Freno DCH. - Llamas DCH. - Llamas IZQ. - Freno IZQ. - Bata DCH. - Bata IZQ. - Motor DCH. - Motor IZQ. - Caja DCH. - Caja IZQ. - Eje DCH. - Eje IZQ. - Llamas DCH. - Llamas IZQ. - Freno DCH. - Freno IZQ. - Bata DCH. - Bata IZQ. - Motor DCH. - Motor IZQ. - Caja DCH. - Caja IZQ. - Eje DCH. - Eje IZQ.

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercer) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes

Lado derecho	Frontal	Trasero	Lado izquierdo

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: _____

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escribe el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 12/03/20 Lugar de expedición: Lerma, Ver.
---	---

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: Gimco Automotriz MM	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Av Benito Juárez, 19 sur, Coahuiltepec, 722 2112100
Número de pase: 2026093892	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de relaciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Indemnización de daños Nombre y firma del interesado: Adela Leticia Solis		Asignación de taller Nombre y firma del interesado: Adela Leticia Solis	
---	--	---	--

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionclientes.mx@bbva.com
Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: **800 90 21 300** Afectados: **800 83 62 003**
Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.



TELS: 712 283 0010
SIN COSTO 800 890 6540
www.gruaskings.com.mx

INVENTARIO DEL VEHICULO

FOLIO **Nº 11648**

ASEGURADO ☐ TERCERO ☐ LUGAR ☐ FECHA DIA MES AÑO

SINIESTRO
MARCA VEHICULO TIPO MODELO PLACAS
MOTOR SERIE COLOR KILOMETRAJE

TRANSMISIÓN ESTÁNDAR ☐ LLAVES: SI ☐ NO ☐ CONTROL DE ALARMA SI ☐ NO ☐ COMBUSTIBLE
AUTOMÁTICO ☒ CUANTAS

UBICACIÓN DEPOSITO ☐ CUADRANTE ☐ RESGUARDO ☐ BATERÍA EV. ☐ SI ☐ NO ☐ TIPO DE VEHICULO
COMBUSTIÓN INTERNA ☐ HÍBRIDO ☐ ELÉCTRICO ☐ HÍBRIDO ENCHUFABLE ☐

DESCRIPCIÓN SI NO C/DAÑOS DESCRIPCIÓN SI NO C/DAÑOS DESCRIPCIÓN SI NO C/DAÑOS

MOTOR				CAJUELA				LADO DERECHO				LADO IZQUIERDO				DELANTERO				TRASERA				GENERAL				OTROS			
ALTERNADOR				CABLES PARA CORRIENTE				TAPÓN DE BIRLO Y/O CENTRO DE RIN				TAPÓN DE BIRLO Y/O CENTRO DE RIN				BISEL				CALAVERAS				CANASTILLA / BARRA DE CARGA				BATERIA			
BAYONETA ACEITE MOTOR				BIRLO DE SEGURIDAD				ANTENA				ANTENA				BRAZOS LIMPIADORES				DEFENSA TRASERA				COMPUTADORAS				MARCA			
BAYONETA ACEITE HIDRAUL.				GATO				CRISTALES PUERTA DELANT.				CRISTALES PUERTA DELANT.				COFRE				PORTA PLACA				EMBLEMAS				ESTEREO			
BAYONETA ACEITE TRANSM.				HERRAMIENTAS				CRISTALES PUERTA TRASERA				CRISTALES PUERTA TRASERA				CUARTOS DE LUZ				LIMPIADORES				SPOILERS				MARCA			
BOBINA				LLAVE DE CRUZ				ESPEJOS EXTERIORES				ESPEJOS EXTERIORES				DEFENSA DELANTERA				MEDALLON				TAPON GASOLINA				LLANTAS MARCA			
BOCINA DE CLAXON				SEÑALES DE CARRETERA				MANIJAS EXTERIORES				MANIJAS EXTERIORES				FAROS DELANTEROS				SISTEMA ESCAPE				TOLDO				*VIDA DD DI TD TI R			
BOMBA DIRECC. HIDRAUL.				TAPETES				MOLDURAS				MOLDURAS				FAROS DE NIEBLA				SPOILER				CATALIZADOR				RADIO			
BOMBA DE AGUA				VICERAS				PUERTA DELANTERA				PUERTA DELANTERA				PARABRISAS				TAPA CAJUELA				TAPON				FM			
BOMBA DE GASOLINA								PUERTA TRASERA				PUERTA TRASERA				PARRILLA				BRAZOS LIMPIADORES				ACCESORIOS				Y OBJETOS DE VALOR			
BANDAS DE MOTOR								REFLEJANTE LATERAL DEL.				REFLEJANTE LATERAL DEL.				PLUMAS LIMPIADORAS				SPOILER				RINES				ESPECIAL			
BOSTER DE FRENOS								REFLEJANTE LATERAL TRAS.				REFLEJANTE LATERAL TRAS.				PORTA PLACA				TAPA CAJUELA				NORMAL				VOLANTE MARCA			
CABLES BUJIAS								SALPICADERA				SALPICADERA				SPOILER				BRAZOS LIMPIADORES				OTROS				ESPECIAL			
CAJA DE VELOCIDADES								TAPONES RUEDAS / RIN				TAPONES RUEDAS / RIN				TAPA JALON DE TIRO				PLUMA LIMPIADORA				OTROS ACCESORIOS				NORMAL			
CARBURADOR																															
COMPRESORA AIRE ACOND.																															
SISTEMA FRENOS ABS																															
DIFERENCIAL																															
DIRECCIÓN HIDRAULICA																															
DISTRIBUIDOR																															
DEPOSITO AGUA LIMPIA																															
ENCENDIDO ELECTRONICO																															
FILTRO CARBURADOR																															
FLECHA CARDAN O DELANTERAS																															
MARCHA																															
MOTOR LIMPIADORES																															
MOTOR VENTILADOR																															
RADIADOR																															
REGULADOR																															
SEMIEJES																															
SISTEMA DE GAS																															
SISTEMA DE INYECCIÓN																															
TANQUE DE GAS																															
TAPON ACEITE MOTOR																															
TAPON RADIADOR																															
TURBO CARGADOR																															

NOTA: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse describiendo la marca y/o el estado de conservación.
*Llantas DD (Delanteras Derecha), DI (Delanteras Izquierda), TD (Traseras Derecha), TI (Traseras Izquierda), R (Refacción).

NOMBRE Y FIRMA DEL ASEGURADO / USUARIO
TERCERO O REPRESENTANTE QUE ENTREGA
TEL.: _____

NOMBRE Y FIRMA DEL AJUSTADOR QUE ENTREGA
TEL.: _____

RAZÓN SOCIAL DE LA GRÚA

NOMBRE Y FIRMA OPERADOR DE GRÚA QUE RECIBE

*Este inventario debe ser llenado por el ajustador y/o chofer de grúa obteniendo firma de conformidad de quien entrega y quien recibe.
*Utilizar también el reverso de esto.
*El original debe acompañar el auto durante todo el evento del siniestro hasta entrega del taller o venta de restos.