

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B65734967 8650210CBP	Número de póliza: 001	Inciso / Certificado: CAR-70F	Placas: 001
Marca: BMW	Submarca: 12010	Tipo: Sedan	Modelo: 2021
Nombre del ajustador: Jorge Luis Rosado	Claves: 2000 SI	Fotos: SI	Aplica deducible: ☐ Sí ☐ No \$ 0
Atención: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Aldo Rodríguez	Celular: 8993941391	Correo electrónico: herandez

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: Mecánico por colisión

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: Plata en general

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 07/07/26 Lugar de expedición: Guadalupe
---	---

El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre de taller: Peto online	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Santiago de Querétaro Villaspasa el Alto #300
---	--

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador **no determina** el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio **están sujetos a revisión**.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado: Aldo Rodríguez	Asignación de taller Nombre y firma del interesado: [Firma]

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorga esta autorización, autoriza expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionclientes.mx@bbva.com

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: Afectados:

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro: **065039467** Póliza: **0650001B0** Inciso / certificado: **001** Número de serie: **001**
 Marca: **BMC** Submarca: **1201A** Tipo / cilindraje: **Sedan** Modelo: **2011** Color: **Rojo**
 Lugar: **Secretaría** Fecha: **7/7/20** Placas: **CLX-76-F** Cantidad de placas: **1** Kilometraje: **14000** Gasolina: **1/4** 1/2 3/4 F
 Atención a: **Hdo Rodrigo Colón** Celular: **011 34 91 341**
☒ Segurado ☐ Afectado no.

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero

1.	Parabrisas		
2.	Brazos de limpiadores		
3.	Plumas limpiadoras		
4.	Cofre		
5.	Cuartos de luz		
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)		
7.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led		
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		
9.	Parrilla		
10.	Emblemas		
11.	Facia		
12.	Molduras		
13.	Rejillas de facia		
14.	Porta placa		
15.	Spoiler		

Trasero

16.	Medallón		
17.	Limpiadores		
18.	Lámpara stop		
19.	Tapa cajuela / quita puerta		
20.	Emblema cajuela		
21.	Calaveras (2) (4)		
22.	Reflejos		
23.	Defensa		
24.	Molduras		
25.	Porta placa		
26.	Cámara de reversa		
27.	Spoiler		
28.	Escape		

Lado derecho

29.	Salpicadera		
30.	Cuarto luz lateral		
31.	Espejo lateral		
32.	Cristal aleta		
33.	Puerta delantera		
34.	Cristal puerta delantera		
35.	Manija de puerta delantera		
36.	Puerta trasera		
37.	Cristal puerta trasera		
38.	Manija de puerta trasera		
39.	Cristal costado		
40.	Estríbo		
41.	Molduras		

Lado izquierdo

42.	Salpicadera		
43.	Cuarto luz lateral		
44.	Espejo lateral		
45.	Cristal aleta		
46.	Puerta delantera		
47.	Cristal puerta delantera		
48.	Manija de puerta delantera		
49.	Puerta trasera		
50.	Cristal puerta trasera		
51.	Manija de puerta trasera		
52.	Cristal costado		
53.	Estríbo		
54.	Molduras		

Cajuela

55.	Alfombra cartón cajuela		
56.	Birlo de seguridad		
57.	Cables pasa corriente		
58.	Extinguidor		
59.	Gato		
60.	Gato hidráulico		
61.	Llave de rueda		
62.	Señales de carretera		
63.	Tapete cubre llanta		

Interior

65.	Cielo de todo		
66.	Luz interior		
67.	Espejo retrovisor		
68.	Viseras		
69.	Tablero		
70.	Switch de encendido (start / stop engine)		
71.	Botones de estéreo		
72.	Control aire acondicionado		
73.	Control calefacción		
74.	Control eléctrico		
75.	Guantero		
76.	Consola		
77.	Porta vasos		
78.	Encendedor		
79.	Cenicero		
80.	Palanca de velocidades		
81.	Perilla palanca		
82.	Botones puerta		
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		
84.	Coderas		
85.	Manijas de puertas (2) (4)		
86.	Bocinas radio		
87.	Cinturones de seguridad		
88.	Banca de asiento trasero		
89.	Respaldo de asiento trasero		
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)		
91.	Alfombra		
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)		

Motor

93.	Alternador		
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
96.	Bandas de motor		
97.	Bayoneta aceite dirección		
98.	Bayoneta aceite motor		
99.	Bayoneta aceite transmisión		
100.	Bobina		
101.	Bocina de cláxon		
102.	Bomba de agua		
103.	Bomba dirección hidráulica		
104.	Boster de frenos		
105.	Cables bujías		
106.	Compresor aire acondicionado		
107.	Depósito de chisqueros		
108.	Distribuidor		
109.	Filtro gasolina		
110.	Marcha		
111.	Motor limpiadores		
112.	Motor ventilador		
113.	Porta filtro de aire		
114.	Radiador		
115.	Sistema de inyección		
116.	Transmisión (STD) (AUT)		
117.	Tapón aceite motor		
118.	Tapón radiador		
119.	Tapón depósito líquido de frenos		

General

120.	Canastilla		
121.	Alarma		
122.	Tapón de gasolina		
123.	Herramientas		
124.	Sensor de reversa		
125.	Quemacocos		
126.	Toldo		
127.	Gancho de arrastre		
128.	Tapón gancho de arrastre		
129.	Calcomanía de verificación		
130.	Tapón birlo		
131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)		

Otros

Computadora
 ¿Es visible? ☐ Sí ☐ No ☐
 Observaciones: **Recaudó**

Batería
 ¿Es visible? ☐ Sí ☐ No ☐
 Marca: **Recaudó**

Llaves
 Llave de encendido: **Recaudó**
 ¿Funciona? ☐ Sí ☐ No ☐
 Cantidad: **Recaudó**

Auto estéreo
 Estéreo: ☐ Sí ☐ No ☐
 ¿Funciona? ☐ Sí ☐ No ☐
 Marca: **Recaudó**

Tarjeta de circulación
 Sí ☐ No ☐

Adicionales
 Pantalla GPS: ☐ Sí ☐ No ☐ Pantalla TV: ☐ Sí ☐ No ☐
 Tarjeta GPS SD: ☐ Sí ☐ No ☐ Marca: **Recaudó**
 TAC: ☐ Sí ☐ No ☐

Llantas **Vida**
 Ejemplo: Llantas 20 Goodyear GP5 II 195/65/14 (3/4 1/2 1/4)
 DD: **90/10 HAMA**
 TD: **225/45 R18**
 DI: **225/45 R18**
 TI: **225/45 R18**
 R: **225/45 R18**
 ¿Funda o cubierta? ☐ Sí ☐ No ☐
 DD: Delantera derecha ☐ Sí ☐ No ☐ DI: Delantera izquierda ☐ Sí ☐ No ☐
 TD: Trasera derecha ☐ Sí ☐ No ☐ TI: Trasera izquierda ☐ Sí ☐ No ☐

Rines
 Marca: **BMC**
☐ Original ☐ Especial
 Aleación ☐ Acero
 No. (1) (2) (3) (4)
 No. (1) (2) (3) (4)

Volante
 Marca: **BMC**
☐ Original ☐ Especial

Observaciones
- No dejó objetos personales de valor

Objetos personales
No

Adaptaciones equipo especial
No

17.	Limpia vidrios	
18.	Lámpara stop	
19.	Tapa cajuela / quita puerta	
20.	Emblema cajuela	
21.	Calaveras (2) (4)	
22.	Reflejos	
23.	Defensa	
24.	Molduras	
25.	Porta placa	
26.	Cámara de reversa	
27.	Spoiler	
28.	Escape	

Lado derecho

29.	Salpicadera	
30.	Cuarto luz lateral	
31.	Espejo lateral	
32.	Cristal aleta	
33.	Puerta delantera	
34.	Cristal puerta delantera	
35.	Manija de puerta delantera	
36.	Puerta trasera	
37.	Cristal puerta trasera	
38.	Manija de puerta trasera	
39.	Cristal costado	
40.	Estribo	
41.	Molduras	

Lado izquierdo

42.	Salpicadera	
43.	Cuarto luz lateral	
44.	Espejo lateral	
45.	Cristal aleta	
46.	Puerta delantera	
47.	Cristal puerta delantera	
48.	Manija de puerta delantera	
49.	Puerta trasera	
50.	Cristal puerta trasera	
51.	Manija de puerta trasera	
52.	Cristal costado	
53.	Estribo	
54.	Molduras	

Cajuela

55.	Alfombra cartón cajuela	
56.	Birlo de seguridad	
57.	Cables pasa corriente	
58.	Extinguidor	
59.	Gato	
60.	Gato hidráulico	
61.	Llave de rueda	
62.	Señales de carretera	
63.	Tapete cubre llanta	
64.	Tapa sombrerera	

83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	
84.	Coderas	
85.	Manijas de puertas (2) (4)	
86.	Bocinas radio	
87.	Cinturones de seguridad	
88.	Banca de asiento trasero	
89.	Respaldo de asiento trasero	
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	
91.	Alfombra	
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	

Motor

93.	Alternador	
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	
96.	Bandas de motor	
97.	Bayoneta aceite dirección	
98.	Bayoneta aceite motor	
99.	Bayoneta aceite transmisión	
100.	Bobina	
101.	Bocina de claxon	
102.	Bomba de agua	
103.	Bomba dirección hidráulica	
104.	Booster de frenos	
105.	Cables bujías	
106.	Compresor aire acondicionado	
107.	Depósito de chisqueros	
108.	Distribuidor	
109.	Filtro gasolina	
110.	Marcha	
111.	Motor limpiadores	
112.	Motor ventilador	
113.	Porta filtro de aire	
114.	Radiador	
115.	Sistema de inyección	
116.	Transmisión (STD) (AUT)	
117.	Tapón aceite motor	
118.	Tapón radiador	
119.	Tapón depósito líquido de frenos	

General

120.	Canastilla	
121.	Alarma	
122.	Tapón de gasolina	
123.	Herramientas	
124.	Sensor de reversa	
125.	Quemacocos	
126.	Toldo	
127.	Gancho de arrastre	
128.	Tapón gancho de arrastre	
129.	Calcomanía de verificación	
130.	Tapón birlo	
131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	

Adicionales

Pantalla GPS ☐ Sí ☐ No ☐ Pantalla TV ☐ Sí ☐ No ☐
 Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☐ No ☐ Marca: _____
 TAG ☐ Sí ☐ No ☐

Llantas

Vida

Ejemplo: Llantas DD: Goodyear, GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)

DD: 40160 HAMA

TD: 225/45/18

DI: _____

TI: _____

R: _____

¿Funda o cubierta? ☐ Sí ☐ No ☐

DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción

TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Rines

Marca: Bmw

☐ Aleación ☒ Especial

No. (1) (2) (3) (4)

No. (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca: Bmw

☐ Aleación ☒ Especial

Observaciones

No dio asientos personal de valor

Objetos personales

NO

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Alto Rodríguez Obispo Hernández
 Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado **únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora**.

Alto Rodríguez Obispo Hernández

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe

GRUAS DANIELA

INVENTARIO VEHICULO

BBVA- 109499

MARCA: **BMW** TIPO: **120i**
VIN: **WBA2W707MMW83647** PLACA: **GX2-790-7**

SINIESTRO: **865739967**
OPERADOR: **Cesar Mejia Cornejo**
FECHA: **09-07-2026**
COLOR: **Rojo** AÑO: **2021**

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			X
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO			X
LLANTA DE REFACCION		X	

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA			no disponible
LLAVES		X	
CATALIZADOR	X		

MOTOR SI NO DAÑO

CAJA DE VELOCIDADES			X
ALTERNADOR			no disponible
BAYONETA ACEITE MOTOR			no disponible
CLAXON			no disponible
BOMBA AGUA			no disponible
BANDAS MOTOR			no disponible
SISTEMA FRENS			X
CABLES BUJIAS		X	
BOBINA			X
AIRE ACONDICIONADO			X
DEPOSITO LIMPIADORES			X
DIRECCION HIDRAULICA			X
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO			X
GENERADOR			X
MARCHA			no disponible
MONOBLOCK			X
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA			no disponible
TAPON DE GASOLINA			no disponible
TAPON DE ACEITE			X
TAPON RADIADOR			X
TURBO CARGADOR			no disponible

INTERIOR SI NO DAÑO

ALFOMBRA			X
ASIENTOS DELANTEROS			X
ASIENTOS TRASEROS			no disponibles
BOCINAS			X
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS			X
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD			X
CLAXON			X
CODERAS			X
CONSOLA			X
CONTROL VC			X
DEFROSTER		X	
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR			X
INSTRUMENTOS TABLERO			X
LUZ INTERIOR			X
LUZ STOP	X		
MANIJAS			X
PALANCA DE VELOCIDADES			X
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS			X
TABLERO			X
TAPETES			X
ELEVADORES ELECTRICOS			X
VESTIDURAS			X
VOLANTE			X
VISERAS			X

CAJUELA SI NO DAÑO

ALFOMBRA		X	
CABLES PASACORRIENTERAS		X	
TAPA CAJUELA		X	
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SENALES DE CARRETERA		X	

PARTE FRONTAL SI NO DAÑO

BRAZOS LIMPIADORES			X
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ		X	
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS		X	
BULBOS		X	
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES			X
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA SI NO DAÑO

CALAVERAS			X
BULBOS			X
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON		X	
PORTAPLACA			X
SISTEMA DE ESCAPE			X

GENERAL SI NO DAÑO

OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES			X
PLACAS		X	
RINES			X
ALARMA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA			X
PLACA VIN			X
KILOMETRAJE			X
CANASTILLA			X
ADAPTACION			X




DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO SI NO DAÑO

ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES		X	
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES		X	

COSTADO DERECHO SI NO DAÑO

ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR		X	
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES		X	



OBSERVACIONES: Cables de freno cortados y desbalanceados. Golpe en partes bajas.

ELABORA

ENTREGA

RECIBE

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA