

Fecha Hora

17/7/20

No. De Reporte A06B0153

No. De siniestro B7036826

Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros)

BBVA

Llaves SI ☒ No ☐

Transmisión Aut. ☒ Std. ☐

Marca

Tipo

Modelo

Color

BMW 1201A 2021 BLANCO

No. De Serie

Placas

No. De Motor

WBAZW7108MMWS4045

DESCRIPCIÓN

MOTOR SI NO

ALTERNADOR	/	
BATERIA	/	
BAYONETA ACEITE MOTOR	/	
CLAXON	/	
BOMBA AGUA	/	
BOMBA GASOLINA	/	
BANDAS MOTOR	/	
SISTEMA FRENOS	/	
CABLES BUJIA	/	
AIRE ACONDICIONADO	/	
COMPUTADORA MOTOR	/	
DEPOSITO LIMPIADORES	/	
DIRECCIÓN HIDRÁULICA	/	
DISTRIBUIDOR	/	
ENCENDIDO ELECTRÓNICO	/	
GENERADOR	/	
MARCHA	/	
MONOBLOCK	/	
VENTILADOR	/	
RADIADOR	/	
TANQUE DE GASOLINA	/	
TAPON DE GASOLINA	/	
TAPON DE ACEITE	/	
TAPON RADIADOR	/	
TURBO CARGADOR		/

INTERIOR

ALFOMBRA	/	
ASIENTOS DELANTEROS	/	
ASIENTOS TRASEROS	/	
BOCINAS	/	
STEREO CD		/
BOLSAS DE AIRE	/	
CABECERAS	/	
CENICEROS		/
GUANTERA	/	
CINT. DE SEGURIDAD	/	
CODERAS	/	
CONSOLA	/	
CONTROL DE AIRE ACOND	/	
DEFROSTER	/	
ENCENDEDOR		/
ESPEJO RETROVISOR	/	
INSTRUMENTOS TABLERO	/	
LUZ INTERIOR	/	
LUZ STOP	/	

SI NO

CATALIZADOR	/	
-------------	---	--

DESCRIPCIÓN

SI NO

MANIJAS	/	
PALANCA DE VELOCIDADES	/	
RADIO STEREO AMFM	/	
RELOJ		/
SEGUROS ELÉCTRICOS	/	
TABLERO	/	
TAPETES	/	
ELEVADORES ELÉCTRICOS	/	
VESTIDURAS	/	
VOLANTE	/	
VICERAS	/	

CAJUELA

ALFOMBRA CAJUELA	/	
CABLES PASACORRIENTE		/
TAPA CAJUELA	/	
HERRAMIENTA		/
GATO		/
LLAVE DE RUEDA		/
LLANTA DE REFACCIÓN		/
SEÑALES DE CARRETERA		/

LADO DER-IZQ

ALETAS	/	
COSTADOS	/	
ESPEJO EXTERIOR	/	
ESTRIBO	/	
MANIJAS EXTERIORES	/	
MOLDURAS	/	
PUERTAS DELANTERAS	/	
PUERTAS TRASERAS	/	
SALPICADERA	/	
TAPONES DE RUEDAS		/
VIDRIOS LATERALES	/	

FRONTAL

BRAZOS LIMPIADORES	/	
COFRE	DAÑO	
CUARTOS DE LUZ	DAÑO	
DEFENSA DELANTERA	DAÑO	
FAROS DE HALOGENO	DAÑO	
FAROS DE NIEBLA	/	/
PARABRISAS	/	
PARRILLA	DAÑO	
PLUMAS LIMPIADORES	/	
PORTAPLACA		/
CALAVERAS	/	
CAJUELA	/	
DEFENSA TRASERA	/	

DESCRIPCIÓN

PARTE TRASERA SI NO

LIMPIADORES		/
MEDALLON	/	
PORTA PLACA		/
SISTEMA DE ESCAPE	/	

GENERAL

ANTENA	/	
CANASTILLA		/
SPOILERS D Y T		/
FUSIBLES	/	
PLACAS		/
RINES	/	
ALARMA	/	
EXTINGUIDOR		/
OBJETOS PERSONALES		/
PLACA VIN	/	
LLANTAS	/	
KILOMETRAJE	N/A	
OTROS		
REDILLAS		

NOTAS Y OBSERVACIONES

Daño Al Frente

ORIGEN Y DESTINO DEL TRASLADO

Asesoría GUZALEZ LEON
A0906

ELABORO

CHRISTIAN

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGO

cesar RG

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL



A0GB0153

4

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx.

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro	369261	Póliza	8156210AGI	Inicio / certificado	1	Número de serie	WBAZW7108MMWS4045
Marca	BMW	Submarca	1201A	Tipo / cilindrada	G	Modelo	2021
Lugar	Tlajomilco	Fecha	13/06/26	Placa	TMN3230	Cantidad de placas	(0) (1)
Atención a	Assegurado	Nombre del interesado	Estefanía Gutierrez	Celular	3334052760	Correo electrónico	

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No
Delantero				Interior				Otros			
1	Parabrisas	/		65	Cielo de todo	/		Computadora		Batería	
2	Brazos de limpiadores	/		66	Luz interior	/		¿Es visible? ☒ Sí ☐ No		¿Es visible? ☒ Sí ☐ No	
3	Plumas limpiadoras	/		67	Espejo retrovisor	/		Observaciones:		Marca:	
4	Cofre	/		68	Vitreras	/		 Llaves		 Tipo de llaves	
5	Cuartos de luz	/		69	Tablero	/		Llave de encendido		Normal ☒	
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/		70	Switch de encendido (start / stop engine)	/		¿Funciona? ☒ Sí ☐ No		Código de encendido ☐	
7	Focos ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	/		71	Botones de estereo	/		Cantidad		Tarjeta ☐	
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/		72	Control aire acondicionado	/		 Auto estereo		 Tarjeta de circulación	
9	Parrilla	/		73	Control calefacción	/		Estereo ☒ Sí ☐ No		Sí ☐ No ☐	
10	Emblemas	/		74	Control eléctrico	/		¿Funciona? ☒ Sí ☐ No			
11	Facia	/		75	Guantera	/		Marca:			
12	Molduras	/		76	Consola	/		 Adicionales			
13	Rejillas de facia	/		77	Porta vasos	/		Pantalla GPS ☐ Sí ☐ No ☐ Pantalla TV ☐ Sí ☐ No ☐			
14	Porta placa	/		78	Encendedor	/		Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☐ No ☐ Marca:			
15	Spoiler	/		79	Cenicero	/		TAG ☐ Sí ☐ No ☐			
Trasero				Motor				 Llantas			
16	Medallón	/		80	Palanca de velocidades	/		Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)			
17	Limpiadores	/		81	Perilla palanca	/		DD: _____			
18	Lámpara stop	/		82	Botones puerta	/		TD: _____			
19	Tapa cajuela / quita puerta	/		83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/		DI: _____			
20	Emblema cajuela	/		84	Codera	/		TI: _____			
21	Calaveras (2) (4)	/		85	Manijas de puertas (2) (4)	/		R: _____			
22	Reflejos	/		86	Bocinas radio	/		¿Funda o cubierta? ☐ Sí ☐ No ☐			
23	Defensas	/		87	Cinturones de seguridad	/		DD: Delantero derecha ☐ Sí ☐ No ☐ DL: Delantero izquierda ☐ Sí ☐ No ☐			
24	Molduras	/		88	Banca de asiento trasero	/		TD: Trasero derecha ☐ Sí ☐ No ☐ TL: Trasero izquierda ☐ Sí ☐ No ☐			
25	Porta placa	/		89	Respaldo de asiento trasero	/		 Rines			
26	Cámara de reversa	/		90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	/		Marca:			
27	Spoiler	/		91	Alfombra	/		☐ Original ☐ Especial No. (1) (2) (3) (4)			
28	Escape	/		92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/		☐ Aleación ☐ Acero No. (1) (2) (3) (4)			
Lado derecho				General				 Volante			
29	Salpicadera	/		93	Alternador	/		Marca:			
30	Cuarto luz lateral	/		94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/		☐ Original ☐ Especial			
31	Espejo lateral	/		95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/		 Observaciones			
32	Cristal aleta	/		96	Bandas de motor	/					
33	Puerta delantera	/		97	Bayoneta aceite dirección	/					
34	Cristal puerta delantera	/		98	Bayoneta aceite motor	/					
35	Manija de puerta delantera	/		99	Bayoneta aceite transmisión	/					
36	Puerta trasera	/		100	Bobina	/					
37	Cristal puerta trasera	/		101	Bocina de claxon	/					
38	Manija de puerta trasera	/		102	Bomba de agua	/					
39	Cristal costado	/		103	Bomba dirección hidráulica	/					
40	Estribo	/		104	Boster de frenos	/					
41	Molduras	/		105	Cables bujías	/					
Lado izquierdo				106	Compresor aire acondicionado	/					
42	Salpicadera	/		107	Depósito de chisgueros	/					
43	Cuarto luz lateral	/		108	Distribuidor	/					
44	Espejo lateral	/		109	Filtro gasolina	/					
45	Cristal aleta	/		110	Marcha	/					
46	Puerta delantera	/		111	Motor limpiadores	/					
47	Cristal puerta delantera	/		112	Motor ventilador	/					
48	Manija de puerta delantera	/		113	Porta filtro de aire	/					
49	Puerta trasera	/		114	Radiador	/					
50	Cristal puerta trasera	/		115	Sistema de inyección	/					
51	Manija de puerta trasera	/		116	Transmisión (STD) (AUT)	/					
52	Cristal costado	/		117	Tapón aceite motor	/					
53	Estribo	/		118	Tapón radiador	/					
54	Molduras	/		119	Tapón depósito líquido de frenos	/					
Cajuela				120	Canastilla	/		 Objetos personales			
55	Alfombra cartón cajuela	/		121	Alarma	/					
56	Birlo de seguridad	/		122	Tapón de gasolina	/					
57	Cables pisa corriente	/		123	Herramientas	/					
58	Extintor	/		124	Sensor de reversa	/					
59	Gato	/		125	Quemacocos	/					
60	Gato hidráulico	/		126	Toldo	/					
61	Llave de rueda	/		127	Gancho de arrastre	/					
62	Señales de carretera	/		128	Tapón gancho de arrastre	/					
63	Tapete cubre llanta	/		129	Calcomanía de verificación	/					
64	Tapa sombrerera	/		130	Tapón birlo	/					
				131	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	/		 Adaptaciones equipo especial			

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse (escribiendo) la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaves, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no repones los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe