

INVENTARIO VEHICULO

AO. 4124

RESGUARDO(CCAO): CCAOGDI

TRASLADO(POV): Taller Reynoso

MARCA: <u>BMW</u>	TIPO: <u>320i</u>
VIN: <u>WBA3B1100FJ784708</u>	PLACA: <u>51P</u>
SINIESTRO: <u>B76479664</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>27/08/26</u>	COLOR: <u>Blanco</u>
	AÑO: <u>2015</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	2	2	
ALTERNADOR	1	2	
BAYONETA ACEITE MOTOR	2	2	
CLAXON	1	1	
BOMBA AGUA	1	1	
BANDAS MOTOR	1	1	
SISTEMA FRENOS	1	1	
CABLES BUJIAS	1	1	
BOBINA	1	1	
AIRE ACONDICIONADO	1	1	
DEPOSITO LIMPIADORES	1	1	
DIRECCION HIDRAULICA	1	1	
DISTRIBUIDOR	1	1	
ENCENDIDO ELECTRONICO	1	1	
GENERADOR	1	1	
MARCHA	1	1	
MONOBLOCK	1	1	
VENTILADOR	1	1	
RADIADOR	1	1	
RADIADOR DE A/C	1	1	
TANQUE DE GASOLINA	1	1	
TAPON DE GASOLINA	1	1	
TAPON DE ACEITE	1	1	
TAPON RADIADOR	1	1	
TURBO CARGADOR	1	1	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	1	1	
ASIENTOS DELANTEROS	1	1	
ASIENTOS TRASEROS	1	1	
BOCINAS	2	2	
BOLSA DE AIRE	1	1	
CABECERAS	1	1	
CENICEROS	1	1	
GUANTERA	1	1	
CINT. SEGURIDAD	1	1	
CLAXON	1	1	
CODERAS	1	1	
CONSOLA	1	1	
CONTROL A/C	1	1	
DEFROSTER	1	1	
ENCENDEDOR	1	1	
ESPEJO RETROVISOR	1	1	
INSTRUMENTOS TABLERO	1	1	
LUZ INTERIOR	2	2	
LUZ STOP	2	2	
MANIJAS	2	2	
PALANCA DE VELOCIDADES	1	1	
RELOJ	1	1	
SEGUROS ELECTRICOS	1	1	
TABLERO	1	1	
TAPETES	1	1	
ELEVADORES ELECTRICOS	1	1	
VESTIDURAS	1	1	
VOLANTE	1	1	
VISERAS	1	1	

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	1	1	
COFRE	1	1	
CUARTOS DE LUZ	1	1	
DEFENSA DELANTERA	1	1	
FAROS	1	1	
BALASTRE	2	2	
BULBOS	1	1	
FAROS DE NIEBLA	1	1	
PARABRISAS	1	1	
PARRILLA	1	1	
PLUMAS LIMPIADORES	1	1	
PORTAPLACA	1	1	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	1	1	
BULBOS	1	1	
CAJUELA	1	1	
DEFENSA TRASERA	1	1	
LIMPIADOR	1	1	
MEDALLON	1	1	
PORTAPLACA	1	1	
SISTEMA DE ESCAPE	1	1	

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	2	2	
CABLES PASACORRIENTES	2	2	
TAPA CAJUELA	2	2	
HERRAMIENTA	2	2	
GATO	2	2	
LLAVE DE RUEDA	2	2	
SEÑALES DE CARRETERA	2	2	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	1	1	
SPOILERS	1	1	
FUSIBLES	1	1	
PLACAS	1	1	
RINES	1	1	
ALARMA	2	2	
EXTINGUIDOR	1	1	
ANTENA	1	1	
PLACA VIN	1	1	
KILOMETRAJE	2	2	
CANASTILLA	1	1	
ADAPTACION	1	1	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	2	2	
COMPUTADORA MOTOR	1	1	
ESTEREO	1	1	
LLANTA DE REFACCION	1	1	
BOMBA GASOLINA	2	2	
LLAVES	1	1	
CATALIZADOR	1	1	

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	1	1	
COSTADOS	1	1	
ESPEJO EXTERIOR	1	1	
ESTRIBO	1	1	
MANIJAS EXTERIORES	1	1	
MOLDURAS	1	1	
PUERTA DELANTERA	1	1	
PUERTA TRSERA	1	1	
SALPICADERA	1	1	
LLANTAS	1	1	
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	1	1	
VIDRIOS LATERALES	1	1	

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	1	1	
COSTADOS	1	1	
ESPEJO EXTERIOR	1	1	
ESTRIBO	1	1	
MANIJAS EXTERIORES	1	1	
MOLDURAS	1	1	
PUERTA DELANTERA	1	1	
PUERTA TRSERA	1	1	
SALPICADERA	1	1	
LLANTAS	1	1	
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	1	1	
VIDRIOS LATERALES	1	1	



OBSERVACIONES: Unidad con golpe en costado izquierdo y llanta de Refaccion Puestas

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
<u>Edgar Rios</u> NOMBRE Y FIRMA	<u>[Firma]</u> NOMBRE Y FIRMA	<u>Edgar Rios</u> NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capitalización, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, México, D.F., en adelante "BBVA Seguros México", a través de sus representantes, solicita a los usuarios de sus productos y servicios que solicitan o contratan con nosotros, consultar el Aviso de Privacidad de BBVA Seguros México en bbva.mx.

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene suscrita con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro		Póliza		Inciso / certificado		Número de serie	
Marca	Submarca	Tipo / cilindraje		Modelo	Color		
Lugar	Fecha Día Mes Año	Placas	Cantidad de placas (0) (1)		Kilometraje	Gasolina $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{1}{8}$	
Atención a: ☐ Asegurado ☐ Afectado no	Nombre del interesado		Celular	Correo electrónico			

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario			
Delantero				Interior				Otros			
1	Parabrisas			65	Cielo de toldo			Computadora	Batería		
2	Brazos de limpiadores			66	Luz interior			¿Es visible? ☐ Sí ☐ No ☐	¿Es visible? ☐ Sí ☐ No ☐		
3	Plumas limpiadoras			67	Espejo retrovisor			Observaciones:	Marca:		
4	Cofre			68	Viseras						
5	Cuartos de luz			69	Tablero			 Llaves	 Tipo de llaves		
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70	Switch de encendido (start / stop engine)			Llave de encendido	Normal ☐		
7	Focos ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led			71	Botones de estéreo			¿Funciona? ☐ Sí ☐ No ☐	Código de encendido ☐		
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72	Control aire acondicionado			Cantidad:	Tarjeta ☐		
9	Parrilla			73	Control calefacción			 Auto estéreo	 Tarjeta de circulación		
10	Emblemas			74	Control eléctrico			Estéreo ☐ Sí ☐ No ☐	Sí ☐ No ☐		
11	Facia			75	Guantera			¿Funciona? ☐ Sí ☐ No ☐	Marca:		
12	Molduras			76	Consola						
13	Rejillas de facia			77	Porta vasos			 Adicionales			
14	Porta placa			78	Encendedor			Pantalla GPS ☐ Sí ☐ No ☐	Pantalla TV ☐ Sí ☐ No ☐		
15	Spoiler			79	Cenicero			Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☐ No ☐	Marca:		
Trasero				80	Palanca de velocidades			TAG ☐ Sí ☐ No ☐			
16	Medallón			81	Perilla palanca			 Llantas			
17	Limpiadores			82	Botones puerta			Vida			
18	Lámpara stop			83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)			Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)			
19	Tapa cajuela / quita puerta			84	Coderas			DD: _____			
20	Emblema cajuela			85	Manijas de puertas (2) (4)			TD: _____			
21	Calaveras (2) (4)			86	Bocinas radio			DI: _____			
22	Reflejos			87	Cinturones de seguridad			TI: _____			
23	Defensa			88	Banca de asiento trasero			R: _____			
24	Molduras			89	Respaldo de asiento trasero			¿Fundas o cubiertas? ☐ Sí ☐ No ☐			
25	Porta placa			90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)			DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción			
26	Cámara de reversa			91	Alfombra			TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda			
27	Spoiler			92	Tapetes (1) (2) (3) (4)						
28	Escape			 Motor				 Rines			
Lado derecho				93	Alternador			Marca:			
29	Salpicadera			94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			Original Especial No (1) (2) (3) (4)			
30	Cuarto luz lateral			95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)			Aleación Acero No (1) (2) (3) (4)			
31	Espejo lateral			96	Bandas de motor						
32	Cristal aleta			97	Bayoneta aceite dirección			 Volante			
33	Puerta delantera			98	Bayoneta aceite motor			Marca:			
34	Cristal puerta delantera			99	Bayoneta aceite transmisión			Original Especial			
35	Manija de puerta delantera			100	Bobina						
36	Puerta trasera			101	Bocina de claxon			 Observaciones			
37	Cristal puerta trasera			102	Bomba de agua						
38	Manija de puerta trasera			103	Bomba dirección hidráulica						
39	Cristal costado			104	Boster de frenos						
40	Estribo			105	Cables bujías						
41	Molduras			106	Compresor aire acondicionado						
Lado izquierdo				107	Depósito de chisgueros						
42	Salpicadera			108	Distribuidor						
43	Cuarto luz lateral			109	Filtro gasolina						
44	Espejo lateral			110	Marcha						
45	Cristal aleta			111	Motor limpiadores						
46	Puerta delantera			112	Motor ventilador						
47	Cristal puerta delantera			113	Porta filtro de aire						
48	Manija de puerta delantera			114	Radiador						
49	Puerta trasera			115	Sistema de inyección						
50	Cristal puerta trasera			116	Transmisión (STD) (AUT)						
51	Manija de puerta trasera			117	Tapón aceite motor						
52	Cristal costado			118	Tapón radiador						
53	Estribo			119	Tapón depósito líquido de frenos						
54	Molduras			 General				 Objetos personales			
Cajuela				120	Canastilla						
55	Alfombra cartón cajuela			121	Alarma						
56	Birlo de seguridad			122	Tapón de gasolina						
57	Cables para corriente			123	Herramientas						
58	Extinguidor			124	Sensor de reversa						
59	Gato			125	Quemacocos						
60	Gato hidráulico			126	Toldo						
61	Llave de rueda			127	Gancho de arrastre						
62	Señales de carretera			128	Tapón gancho de arrastre						
63	Tapete cubre llanta			129	Calcomanía de verificación						
64	Tapa sombrerera			130	Tapón birlo						
				131	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)			 Adaptaciones equipo especial			

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe