

MARCA: BMW

TIPO: X9

VIN: WBA41DT02P9D71435

PLACA: NO

SINIESTRO: B595528656

OPERADOR: Andres R.

FECHA: 2-Julio-2026

COLOR: Negro Año: 2023

SI NO DAÑO

Aotb-0342

SI NO DAÑO

|                     |   |   |  |
|---------------------|---|---|--|
| BATERIA             | X |   |  |
| COMPUTADORA MOTOR   | X |   |  |
| ESTEREO             | X |   |  |
| LLANTA DE REFACCION |   | X |  |

|                |   |  |  |
|----------------|---|--|--|
| BOMBA GASOLINA | X |  |  |
| LLAVES         | X |  |  |
| CATALIZADOR    | X |  |  |

## MOTOR SI NO DAÑO

|                       |   |   |   |
|-----------------------|---|---|---|
| CAJA DE VELOCIDADES   | X |   |   |
| ALTERNADOR            | X |   |   |
| BAYONETA ACEITE MOTOR | X |   |   |
| CLAXON                | X |   |   |
| BOMBA AGUA            | X |   |   |
| BANDAS MOTOR          | X |   |   |
| SISTEMA FRENOS        | X |   |   |
| CABLES BUJIAS         | X |   |   |
| BOBINA                | X |   |   |
| AIRE ACONDICIONADO    | X |   |   |
| DEPOSITO LIMPIADORES  | X |   |   |
| DIRECCION HIDRAULICA  | X |   |   |
| DISTRIBUIDOR          | X | X |   |
| ENCENDIDO ELECTRONICO | X | X |   |
| GENERADOR             | X | X |   |
| MARCHA                | X |   |   |
| MONOBLOCK             | X |   |   |
| VENTILADOR            | X |   | X |
| RADIADOR              | X |   | X |
| RADIADOR DE A/C       | X |   | X |
| TANQUE DE GASOLINA    | X |   |   |
| TAPON DE GASOLINA     | X |   |   |
| TAPON DE ACEITE       | X |   |   |
| TAPON RADIADOR        | X |   |   |
| TURBO CARGADOR        | X | X |   |

## INTERIOR SI NO DAÑO

|                        |   |   |  |
|------------------------|---|---|--|
| ALFOMBRA               | X |   |  |
| ASIENTOS DELANTEROS    | X |   |  |
| ASIENTOS TRASEROS      | X |   |  |
| BOCINAS                | X |   |  |
| BOLSA DE AIRE          | X |   |  |
| CABECERAS              | X |   |  |
| CENICEROS              | X | X |  |
| GUANTERA               | X |   |  |
| CINT. SEGURIDAD        | X |   |  |
| CLAXON                 | X |   |  |
| CODERAS                | X |   |  |
| CONSOLA                | X |   |  |
| CONTROL V/C            | X |   |  |
| DEFROSTER              | X |   |  |
| ENCENDEDOR             | X | X |  |
| ESPEJO RETROVISOR      | X |   |  |
| INSTRUMENTOS TABLERO   | X |   |  |
| LUZ INTERIOR           | X |   |  |
| LUZ STOP               | X |   |  |
| MANIJAS                | X |   |  |
| PALANCA DE VELOCIDADES | X |   |  |
| RELOJ                  | X | X |  |
| SEGUROS ELECTRICOS     | X |   |  |
| TABLERO                | X |   |  |
| TAPETES                | X |   |  |
| ELEVADORES ELECTRICOS  | X |   |  |
| VESTIDURAS             | X |   |  |
| VOLANTE                | X |   |  |
| VISERAS                | X |   |  |

## CAJUELA SI NO DAÑO

|                      |   |   |  |
|----------------------|---|---|--|
| ALFOMBRA             | X |   |  |
| CABLES PASACORRIERAS | X | X |  |
| TAPA CAJUELA         | X |   |  |
| HERRAMIENTA          | X | X |  |
| GATO                 | X | X |  |
| LLAVE DE RUEDA       | X | X |  |
| SEÑALES DE CARRETERA | X | X |  |

## PARTE FRONTAL SI NO DAÑO

|                    |   |   |   |
|--------------------|---|---|---|
| BRAZOS LIMPIADORES | X |   |   |
| COFRE              | X |   |   |
| CUARTOS DE LUZ     | X |   | X |
| DEFENSA DELANTERA  | X |   | X |
| FAROS              | X |   | X |
| BALASTRAS          | X |   | X |
| BULBOS             | X |   | X |
| FAROS DE NIEBLA    | X |   | X |
| PARABRISAS         | X |   | X |
| PARRILLA           | X |   | X |
| PLUMAS LIMPIADORES | X |   | X |
| PORTAPLACA         | X | X |   |

## PARTE TRASERA SI NO DAÑO

|                   |   |   |  |
|-------------------|---|---|--|
| CALAVERAS         | X |   |  |
| BULBOS            | X |   |  |
| CAJUELA           | X |   |  |
| DEFENSA TRASERA   | X |   |  |
| LIMPIADOR         | X | X |  |
| MEDALLON          | X |   |  |
| PORTAPLACA        | X | X |  |
| SISTEMA DE ESCAPE | X |   |  |

## GENERAL SI NO DAÑO

|                    |   |   |  |
|--------------------|---|---|--|
| OBJETOS PERSONALES | X |   |  |
| SPOILERS           | X | X |  |
| FUSIBLES           | X | X |  |
| PLACAS             | X | X |  |
| RINES              | X | X |  |
| ALARMA             | X | X |  |
| EXTINGUIDOR        | X | X |  |
| ANTENA             | X |   |  |
| PLACA VIN          | X |   |  |
| KILOMETRAJE        | X |   |  |
| CANASTILLA         | X | X |  |
| ADAPTACION         | X | X |  |



DOCUMENTOS:

## COSTADO IZQUIERDO SI NO DAÑO

|                                    |   |   |   |
|------------------------------------|---|---|---|
| ALETAS                             | X |   |   |
| COSTADOS                           | X | X |   |
| ESPEJO EXTERIOR                    | X | X |   |
| ESTRIBO                            | X | X |   |
| MANIJAS EXTERIORES                 | X | X |   |
| MOLDURAS                           | X | X |   |
| PUERTA DELANTERA                   | X |   | X |
| PUERTA TRASERA                     | X |   | X |
| SALPICADERA                        | X |   | X |
| LLANTAS                            | X |   | X |
| TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN | X |   | X |
| VIDRIOS LATERALES                  | X |   | X |

## COSTADO DERECHO SI NO DAÑO

|                                    |   |   |   |
|------------------------------------|---|---|---|
| ALETAS                             | X |   |   |
| COSTADOS                           | X | X |   |
| ESPEJO EXTERIOR                    | X | X |   |
| ESTRIBO                            | X | X |   |
| MANIJAS EXTERIORES                 | X | X |   |
| MOLDURAS                           | X | X |   |
| PUERTA DELANTERA                   | X |   | X |
| PUERTA TRASERA                     | X |   | X |
| SALPICADERA                        | X |   | X |
| LLANTAS                            | X |   | X |
| TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN | X |   | X |
| VIDRIOS LATERALES                  | X |   | X |



OBSERVACIONES:

ELABORA

Diego Lira

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGA

Andres R.

NOMBRE Y FIRMA

RECIBE

Diego Lira

NOMBRE Y FIRMA

## INVENTARIO VEHÍCULO

AD: HUB 70159/110☐ TRASLADO(PROV): \_\_\_\_\_

DOTB 00254

SI NO DAÑO

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| MARCA: <u>BMW</u>                          | TIPO: <u>X9</u>          |
| VIN: <u>WBA4410202P9D11435</u>             | PLACA: <u>NO</u>         |
| SINIESTRO: <u>BS95528656</u>               | ASEGURADORA: <u>BBVA</u> |
| FECHA: <u>26-6-26</u> COLOR: <u>Blanco</u> | AÑO: <u>2023</u>         |

|                     |   |  |  |
|---------------------|---|--|--|
| BATERIA             | X |  |  |
| COMPUTADORA MOTOR   | X |  |  |
| ESTEREO             | X |  |  |
| LLANTA DE REFACCION | X |  |  |
| BOMBA GASOLINA      | X |  |  |
| LLAVES              | X |  |  |
| CATALIZADOR         | X |  |  |

| MOTOR                 | SI | NO | DAÑO |
|-----------------------|----|----|------|
| CAJA DE VELOCIDADES   | X  |    |      |
| ALTERNADOR            | X  |    |      |
| BAYONETA ACEITE MOTOR | X  |    |      |
| CLAXON                | X  |    |      |
| BOMBA AGUA            | X  |    |      |
| BANDAS MOTOR          | X  |    |      |
| SISTEMA FRENSOS       | X  |    |      |
| CABLES BUJAS          | X  |    |      |
| BOBINA                | X  |    |      |
| AIRE ACONDICIONADO    | X  |    |      |
| DEPOSITO LIMPIADORES  | X  |    |      |
| DIRECCION HIDRAULICA  | X  |    |      |
| DISTRIBUIDOR          | X  |    |      |
| ENCENDIDO ELECTRONICO | X  |    |      |
| GENERADOR             | X  |    |      |
| MARCHA                | X  |    |      |
| MONOBLOCK             |    |    | X    |
| VENTILADOR            |    |    | X    |
| RADIADOR              |    |    | X    |
| RADIADOR DE AC        |    |    | X    |
| TANQUE DE GASOLINA    | X  |    |      |
| TAPON DE GASOLINA     | X  |    |      |
| TAPON DE ACEITE       | X  |    |      |
| TAPON RADIADOR        | X  |    |      |
| TURBO CARGADOR        |    | X  |      |

| PARTE FRONTAL      | SI | NO | DAÑO |
|--------------------|----|----|------|
| BRAZOS LIMPIADORES | X  |    |      |
| COFRE              |    |    | X    |
| CUARTOS DE LUZ     |    | X  |      |
| DEFENSA DELANTERA  |    |    | X    |
| FAROS              |    |    | X    |
| BALASTRAS          |    | X  |      |
| BULBOS             |    | X  |      |
| FAROS DE NEBLA     |    | X  |      |
| PARRILLAS          |    | X  |      |
| PARRILLA           |    | X  |      |
| PLUMAS LIMPIADORES | X  |    |      |
| PORTAPLACA         | X  |    |      |



| PARTE TRASERA     | SI | NO | DAÑO |
|-------------------|----|----|------|
| CALAVERAS         | X  |    |      |
| BULBOS            | X  |    |      |
| CAJUELA           | X  |    |      |
| DEFENSA TRASERA   | X  |    |      |
| LIMPIADOR         | X  |    |      |
| MEDALLON          | X  |    |      |
| PORTAPLACA        | X  |    |      |
| SISTEMA DE ESCAPE |    | X  |      |

| CAJUELA               | SI | NO | DAÑO |
|-----------------------|----|----|------|
| ALFOMBRA              |    |    |      |
| CABLES PASACORRIENTES |    |    |      |
| TAPA CAJUELA          |    |    |      |
| HERRAMIENTA           |    |    |      |
| GATO                  |    |    |      |
| LLAVE DE RUEDA        |    |    |      |
| SEÑALES DE CARRETERA  |    |    |      |

| GENERAL            | SI | NO | DAÑO |
|--------------------|----|----|------|
| OBJETOS PERSONALES |    | X  |      |
| SPOILERS           |    | X  |      |
| FUSIBLES           | X  |    |      |
| PLACAS             |    | X  |      |
| RINES              | X  |    |      |
| ALARMA             |    | X  |      |
| EXTINGUIDOR        |    | X  |      |
| ANTENA             | X  |    |      |
| PLACAVIN           | X  |    |      |
| KILOMETRAJE        |    | X  |      |
| CANASTILLA         |    | X  |      |
| ADAPTACION         |    | X  |      |

| COSTADO IZQUIERDO                 | SI | NO | DAÑO |
|-----------------------------------|----|----|------|
| ALETAS                            |    | X  |      |
| COSTADOS                          |    |    | X    |
| ESPEJO EXTERIOR                   | X  |    |      |
| ESTRIBO                           |    | X  |      |
| MANUJAS EXTERIORES                | X  |    |      |
| MOLDURAS                          |    | X  |      |
| PUERTA DELANTERA                  | X  |    |      |
| PUERTA TRASERA                    |    |    | X    |
| SALPICADERA                       | X  |    |      |
| LLANTAS                           | X  |    |      |
| TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN | X  |    |      |
| VIDRIOS LATERALES                 |    |    | X    |

| COSTADO DERECHO                   | SI | NO | DAÑO |
|-----------------------------------|----|----|------|
| ALETAS                            |    | X  |      |
| COSTADOS                          |    |    | X    |
| ESPEJO EXTERIOR                   | X  |    |      |
| ESTRIBO                           |    | X  |      |
| MANUJAS EXTERIORES                | X  |    |      |
| MOLDURAS                          |    | X  |      |
| PUERTA DELANTERA                  | X  |    |      |
| PUERTA TRASERA                    | X  |    |      |
| SALPICADERA                       |    |    | X    |
| LLANTAS                           | X  |    |      |
| TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN | X  |    |      |
| VIDRIOS LATERALES                 | X  |    |      |



OBSERVACIONES:

| INTERIOR               | SI | NO | DAÑO |
|------------------------|----|----|------|
| ALFOMBRA               | X  |    |      |
| ASIENTOS DELANTEROS    | X  |    |      |
| ASIENTOS TRASEROS      | X  |    |      |
| BOCINAS                | X  |    |      |
| BOLSA DE AIRE          | X  |    |      |
| CABECERAS              | X  |    |      |
| CENICEROS              | X  |    |      |
| GUANTERA               | X  |    |      |
| CINT. SEGURIDAD        | X  |    |      |
| CLAXON                 | X  |    |      |
| CODERAS                | X  |    |      |
| CONSOLA                | X  |    |      |
| CONTROL/AC             | X  |    |      |
| DEFROSTER              | X  |    |      |
| ENCENDEDOR             | X  |    |      |
| ESPEJO RETROVISOR      | X  |    |      |
| INSTRUMENTOS TABLERO   | X  |    |      |
| LUZ INTERIOR           | X  |    |      |
| LUZ STOP               | X  |    |      |
| MANUJAS                | X  |    |      |
| PALANCA DE VELOCIDADES | X  |    |      |
| RELOJ                  | X  |    |      |
| SEGUROS ELECTRICOS     | X  |    |      |
| TABLERO                | X  |    |      |
| TAPETES                | X  |    |      |
| ELEVADORES ELECTRICOS  | X  |    |      |
| VESTIDURAS             | X  |    |      |
| VOLANTE                | X  |    |      |
| VISERAS                | X  |    |      |

|                     |                    |                     |
|---------------------|--------------------|---------------------|
| ELABORA             | ENTREGA            | RECIBE              |
| <u>Admon Guzman</u> | <u>Ismael Leon</u> | <u>Admon Guzman</u> |
| NOMBRE Y FIRMA      | NOMBRE Y FIRMA     | NOMBRE Y FIRMA      |

INVENTARIO VALIDO SÓLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

**Aviso de Privacidad**

Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Alcañal, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en [bbva.mx](http://bbva.mx)

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

**Datos del siniestro**

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

|                                                                                                |                                                           |                                    |                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de siniestro:<br><b>B59652865</b>                                                       | Número de póliza:<br><b>70616306TE</b>                    | Inciso / Certificado:<br><b>01</b> | Placas:<br><b>PBA 712D</b>                                                                                    |
| Marca:<br><b>BMW</b>                                                                           | Submarca:<br><b>X4</b>                                    | Tipo:<br><b>SUV</b>                | Modelo:<br><b>2013</b>                                                                                        |
| Nombre del ajustador:<br><b>Abraham Pedraza Fuentes</b>                                        | Claves:<br><b>0036</b>                                    | Fotos:<br><b>0036</b>              | Aplica deducible:<br><input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No \$ <b>5</b> Aplica 5% |
| Atención a:<br><input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado | Nombre del interesado:<br><b>Raj Corporation SA de CV</b> | Celular:<br><b>7221182802</b>      | Correo electrónico:<br><b>alecbera@raj.com</b>                                                                |

**IMPORTANTE**  
Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, los daños legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por estar, en caso de no en contrario vigente o cancelada la póliza mencionada.

**Daños de siniestro**






**Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:**  
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario o del asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato de seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedará extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimular o declarar inexactamente hechos que excluyen o podrán restringir dichas obligaciones.

**Daños preexistentes**






**Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datos depósito deducible</b><br>Banco: BBVA<br>Cuenta / Convenio: 617482<br>Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B<br>Referencia 2: Deducible<br><small>El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.</small> | Fecha de expedición: <b>17 de Marzo de 2016</b><br>Lugar de expedición: <b>Horizon</b><br>Clave: <b>0036</b><br>Firma del ajustador: <i>[Firma]</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)**

|                                                              |                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del taller:<br><b>BMW Tabca Plaza de Distribución</b> | Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos):<br><b>Cuauhtémoc, México D.F. 510 61 47.5</b> |
| Número de pase:<br><b>7026025294</b>                         | Nombre y teléfono del responsable:<br><b>AW Amambico Iema Edm 722761400</b>                                      |

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><i>[Firma]</i><br/>Nombre y firma del interesado</p> <p>Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p align="center"><b>Indemnización de daños</b></p> <p align="center">_____<br/>Nombre y firma del interesado</p> <p><small>El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, acepta el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autoriza desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.</small></p> | <p align="center"><b>Asignación de taller</b></p> <p align="center"><i>[Firma]</i><br/>Nombre y firma del interesado</p> <p><small>El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, expresa su consentimiento para la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, (opción solo para asegurados).</small></p> |

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?  
**atencionacientes.mx@bbva.com**  
 Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.  
 En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

**Centro nacional de atención a clientes**  
 Asegurados: **800 90 21 300**    Afectados: **800 83 62 003**  
 Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.





**Generales del Servicio**

(Llenado por CC Multiasistencia y recuadros sombreadados)

Marca BMW Serie WBA41D02P9P71435  
Tipo X4 SP  
Modelo 2023 Sinlestro B59552865  
Color BCO Aseguradora BBVA SEGUROS  
SS Folio 15815876

Proveedor Asignado

KINGS

Fecha de Asignación

Wednesday, June 24, 2026

**Observaciones**

ORIGEN: BMW LERMA MOTORS ENVIAR CORREO A sonia.martinez@plantatoluca.com PARA NOTIFICAR DEL RETIRO DE LA UNIDAD, Carr. México - Toluca Km. 47.5, Amomolulco, 52005 Lerma de Villada, Méx. CESAR COYOTE/ SONIA MARTINEZ  
Telefono: 729 125 7824  
DESTINO: Auto Online C. Olivo 19, Recursos Hidraulicos, 54913 Buenavista, Méx. Celular: 5652365927 Analista Operativo: Erick Estrada de La Rosa 19.6208030302136, -99.17709614352232  
OBSERVACIONES: UNIDAD CON INVENTARIO //

(Llenado por Grúas y Talleres)

Taller o Agencia BMW LERMA Responsable Jesus Ruiz  
Municipio AMOMOLULCO / LERMA Estado  
Fecha Programada Fecha y Hora de Recepción / / : horas  
Vehículo Recibido cuenta con un Faltante según Inventario SI NO

En caso de que SI, se adjuntara el Reporte de Registro de Faltante Grúa debidamente firmada para el deslinde de responsabilidad correspondiente y en caso de que NO se tachara el cuadro de Observaciones

**Observaciones**

Nombre y Firma del Responsable de Entrega del Taller

Nombre y Firma del Operador de Grúas

**Datos de Entrega del Vehículo**

(Llenado por Lote de Restos)

Lote de Salvamentos  
Fecha de Entrega  
Compañía de Grúas que entrega el Vehículo  
Vehículo Recibido cuenta con un Faltante según Inventario SI NO

En caso de que SI, se adjuntara el Reporte de Registro de Faltante Grúa debidamente firmada para el deslinde de responsabilidad correspondiente y en caso de que NO se tachara el cuadro de Observaciones

**Observaciones**

Nombre y Firma del Operador de Grúas

Nombre y Firma del Responsable del Lote Salvamentos

**Nota:** Documento requerido debidamente llenado para el pago del servicio y es necesario que la empresa de Grúas que traslada el vehículo resguarde una copia en su control, en caso de que el Taller y el Lote de Salvamento requieran una copia esta tendrá que ser fotocopiada en sus instalaciones.