

MARCA: BMW TIPO: NOTI
 VIN: WBA71310XN5T70207 PLACA: U

SINIESTRO: 566009561
 OPERADOR:
 FECHA: 11-05-2022
 COLOR: Negro AÑO: 2022

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			X
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCIÓN		X	

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA		X	
LLAVES	X		
CATALIZADOR		X	

00092 BBVA

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES		X	
ALTERNADOR		X	
BAYONETA ACEITE MOTOR		X	
CLAXON		X	
BOMBA AGUA		X	
BANDAS MOTOR		X	
SISTEMA FRENOS		X	
CABLES BUJIAS		X	
BOBINA		X	
AIRE ACONDICIONADO		X	
DEPOSITO LIMPIADORES		X	
DIRECCION HIDRAULICA		X	
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO		X	
GENERADOR		X	
MARCHA		X	
MONOBLOCK		X	
VENTILADOR		X	
RADIADOR		X	
RADIADOR DE A/C		X	
TANQUE DE GASOLINA		X	
TAPON DE GASOLINA		X	
TAPON DE ACEITE		X	
TAPON RADIADOR		X	
TURBO CARGADOR		X	

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTAS		X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS		X	
BULBOS		X	
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS -		X	
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS		X	
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA		X	
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES		X	
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACIÓN		X	

DOCUMENTOS: A1

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS		X	
ESPEJO EXTERIOR		X	
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES		X	
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA		X	
PUERTA TRASERA	X		X
SALPICADERA		X	X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS		X	
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA		X	
PUERTA TRASERA		X	X
SALPICADERA		X	X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES: Vieras con daño
Tablero con daño VIN NO CEE/BIE
Volante con daño
Sin tapetes

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
<u>[Signature]</u>		<u>[Signature]</u>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VEHICULO

GUARDO(CCAOI): _____ TRASLADO(PROV): _____

AOTB0090

MARCA: BMW TIPO: 125 T1
 VIN: WBA7L310XST0207 PLACA: No
 SINIESTRO: R66009561 ASEGURADORA:
 FECHA: _____ COLOR: Negro AÑO: 2019

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			
COMPUTADORA MOTOR			
ESTEREO			
LLANTA DE REFACCION			
BOMBA GASOLINA			
LLAVES			
CATALIZADOR			

933

copie cerrado comprimido

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			
ALTERNADOR			
VALVONETA ACEITE MOTOR			
CLAXON			
BOMBAS AGUA			
BANDAS MOTOR			
SISTEMA FRENSOS			
CABLES BUJIAS			
BOBINA			
ARE ACONDICIONADO			
DEPOSITO LIMPIADORES			
DIRECCION HIDRAULICA			
DISTRIBUIDOR			
ENCENDIDO ELECTRONICO			
GENERADOR			
MARCHA			
MONDOLOOK			
VENTILADOR			
RADIADOR			
RADIADOR DE A/C			
TANQUE DE GASOLINA			
TAPON DE GASOLINA			
TAPON DE ACEITE			
TAPON RADIADOR			
TURBO CARGADOR			


PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			
CORRE			
CUARTOS DE LUZ			
DEFENSA DELANTERA			
FAROS			
BALASTRAS			
BULBOS			
FAROS DE NIEBLA			
PARABRISAS			
PARRILLA			
PLUMAS LIMPIADORES			
PORTIPLACA			

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CAJAVERAS			
BULBOS			
CAJUELA			
DEFENSA TRASERA			
LIMPIADOR			
METALLON			
PORTIPLACA			
SISTEMA DE ESCAPE			

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			
CABLES PASACORRIENTES			
TAPA CAJUELA			
HERRAMIENTA			
GATO			
LLAVE DE RUEDA			
SENALES DE CARRETERA			

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			
SPOILERS			
FUSIBLES			
PLACAS			
RINES			
ALARMA			
EXTINGUIDOR			
ANTENA			
PLACA VIN			
KILOMETRAJE			
CAJASTILLA			
ADAPTACION			

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			
COSTADOS			
ESPEJO EXTERIOR			
ESTRIBO			
MANIJAS EXTERIORES			
MOLIJERAS			
PUERTA DELANTERA			
PUERTA TRASERA			
SALPICADERA			
LLANTAS			
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			
VIDRIOS LATERALES			



OBSERVACIONES: no trae llantas de Resacaes

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			
ASIENTOS DELANTEROS			
ASIENTOS TRASEROS			
BOCHUAS			
BOXA DE AIRE			
CARGUEROS			
CEJEROS			
GUANTERA			
CINT SEGURIDAD			
CLAYON			
COJERAS			
CONSOLA			
CONTROL AC			
DEFROSTER			
ENCENDEDOR			
ESPEJO RETROVISOR			
INSTRUMENTOS TABLERO			
LUZ INTERIOR			
LUZ STOP			
MANILLAS			
PALANCA DE VELOCIDADES			
RELOJ			
SEGUROS ELECTRICOS			
TABLERO			
TAPETES			
ELEVADORES ELECTRICOS			
VESTIDURAS			
VOLANTE			
VISERAS			

ELABORA <u>Abel Guillermo Paul</u> NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA _____
RECIBE <u>Abel Guillermo Paul</u> NOMBRE Y FIRMA	OBSERVACIONES: <u>no trae llantas de Resacaes</u>

INVENTARIO VALIDO SÓLO CON LAS TRES FIRMAS ORIGINAL

CVT 137H160

Aviso de Privacidad

Inventario de vehículo dañado auto

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratamos con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquier una de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S. A. de C. V. Grupo Financiero BBVA México.

Numero de siniestro	Poliza	Modelo	Numero de serie
BB001561	035056074	ST 10203	
Marca	Submarca	Tipo / cilindraje	Color
Bmw	120T1	1200	Negro
Lugar	Fecha	Placas	Kilometraje
Guatemala	10/05/16	Remo	2
Atención al asegurado	Nombre del interesado	Celular	Correo electrónico
<input type="checkbox"/> Asegurado	Bono	7661	pebela

Inventario

Inventario

Inventario

No.	Inventario	SI	No
1.	Parabrisas		
2.	Bracos de limpiadores		
3.	Plumas limpiadoras		
4.	Cofre		
5.	Cuartos de luz		
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)		
7.	Focos: <input type="checkbox"/> Halogeno <input type="checkbox"/> Xenon <input type="checkbox"/> Led		
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		
9.	Parrilla		
10.	Emblemas		
11.	Facia		
12.	Molduras		
13.	Rejillas de fachá		
14.	Porta placa		
15.	Spoiler		

Trasero

16.	Medallón		
17.	Limpadores		
18.	Lampara stop		
19.	Tapa calueta / aqula puerta		
20.	Emblema calueta		
21.	Calaveras (2) (4)		
22.	Reflejos		
23.	Defensa		
24.	Molduras		
25.	Porta placa		
26.	Camara de reversa		
27.	Spoiler		
28.	Escape		

Lado derecho

29.	Salpicadera		
30.	Cuarto luz lateral		
31.	Espelo lateral		
32.	Cristal alata		
33.	Puerta delantera		
34.	Cristal puerta delantera		
35.	Manija de puerta delantera		
36.	Puerta trasera		
37.	Cristal puerta trasera		
38.	Manija de puerta trasera		
39.	Cristal costado		
40.	Estrido		
41.	Molduras		

Lado izquierdo

42.	Salpicadera		
43.	Cuarto luz lateral		
44.	Espelo lateral		
45.	Cristal alata		
46.	Puerta delantera		
47.	Cristal puerta delantera		
48.	Manija de puerta delantera		
49.	Puerta trasera		
50.	Cristal puerta trasera		
51.	Manija de puerta trasera		
52.	Cristal costado		
53.	Estrido		
54.	Molduras		

Calueta

55.	Alfombra carton calueta		
56.	Birto de seguridad		
57.	Cables masa corriente		
58.	Estriquador		
59.	Gaio		
60.	Gaio hidraulico		
61.	Llave de rueda		
62.	Señales de carretera		
63.	Tapete cubre llanta		
64.	Tapa zombherera		

Interior

65.	Cielo de todo		
66.	Luz interior		
67.	Espelo retrovisor		
68.	Vieras		
69.	Tablero		
70.	Switch de encendido (start / stop engine)		
71.	Botones de estereo		
72.	Control aire acondicionado		
73.	Control calefacción		
74.	Control eléctrico		
75.	Guantero		
76.	Consola		
77.	Porta vasos		
78.	Encendedor		
79.	Cenicero		
80.	Palanca de velocidades		
81.	Perilla palanca		
82.	Botones puerta		
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		
84.	Coderas		
85.	Manijas de puertas (2) (4)		
86.	Bocinas radio		
87.	Cinturones de seguridad		
88.	Banca de asiento trasero		
89.	Respaldo de asiento trasero		
90.	Cabeceiras (1) (2) (3) (4) (5)		
91.	Alfombra		
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)		

Motor

93.	Alternador		
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
96.	Bandas de motor		
97.	Bayoneta aceite direccion		
98.	Bayoneta aceite motor		
99.	Bayoneta aceite transmision		
100.	Bobina		
101.	Bocina de claxon		
102.	Bomba de agua		
103.	Bomba direccion hidraulica		
104.	Bosterde frenos		
105.	Cables bujías		
106.	Compressor de acondicionad		
107.	Deposito de chispas(frenos)		
108.	Distribuidor		
109.	Filtro gasolina		
110.	Marcha		
111.	Motor limpiadores		
112.	Motor ventilador		
113.	Porta filtro de aire		
114.	Radador		
115.	Sistema de inyeccion		
116.	Transmision (STD) (AUT)		
117.	Tapón aceite motor		
118.	Tapón radiador		
119.	Tapón depósito liquido de frenos		

General

120.	Canastilla		
121.	Alarma		
122.	Tapón de gasolina		
123.	Herramientas		
124.	Sensor de reversa		
125.	Quemacocos		
126.	Tallo		
127.	Gancho de arrastre		
128.	Tapón gancho de arrastre		
129.	Calcomanía de verificación		
130.	Tapón birlo		
131.	Tapón <input type="checkbox"/> Carrito <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)		

Computadora	Batería
¿Es visible? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	¿Es visible? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
Observaciones:	Marca:
Claves	Tipo de llaves
Llave de encendido	Normal <input type="checkbox"/>
¿Funciona? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	Código de encendido <input type="checkbox"/>
Cantidad:	Tarjeta <input type="checkbox"/>
Auto estérreo	Tarjeta de circulación
Estéreo <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
¿Funciona? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	Marca:

Adicionales
Pantalla GPS <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Pantalla TV <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Tarjeta GPS SD <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca:
TAG <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

Llantas	Vida
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	(3/4, 1/2, 1/4)
DD: <u>Bmw</u>	
TD: <u>BMW</u>	
DI: <u>BMW</u>	
TI: <u>BMW</u>	
R: <u>BMW</u>	
¿Funda o cubierta? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	R: Refacción
DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda

Rines
Marca:
Original <input type="checkbox"/> Especial <input type="checkbox"/>
Aleación <input type="checkbox"/> Acero <input type="checkbox"/>
No. (1) (2) (3) (4)
No. (1) (2) (3) (4)

Volante
Marca:
Original <input type="checkbox"/> Especial <input type="checkbox"/>

Observaciones

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Oloro mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de Privacidad.

Le solicitamos recoger los objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar pérdidas, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Pedimos por favor no retirar los decalcos originales (logo, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del interesado

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

La información se turna de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene con BBAVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBAVA México.

Numero de serie	ST 79202
Color	Negro
Gasolina	E 1/4 1/2 3/4 F
Kilometraje	222
Gasolina	
Cilindrada	1500
Motor	
Modelo	
Tipos / cilindrada	Inicio / certificado
Color	
Cantidad de placas	(0) (1)
Placas	
Celular	
Nombre del interesado	
Dirección	
Fecha	
Día	
Mes	
Año	
Asignación	
Assegurado	
Alecionado no	

No.	Inventario	SI	NO	No.	Inventario	SI	NO
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----

Delantero	
1.	Parabrisas
2.	Baratos de limpiadores
3.	Pinnas limpiadoras
4.	Cofre
5.	Cuartos de luz
6.	Faro principal (derecho)
7.	Focos: <input type="checkbox"/> Halogeno <input type="checkbox"/> Xenon <input type="checkbox"/> Led
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)
9.	Parrilla
10.	Emblemas
11.	Facia
12.	Molduras
13.	Rejillas de taca
14.	Porta placa
15.	Spoiler

Trasero	
16.	Medallón
17.	Limpadores
18.	Lámpara stop
19.	Tapa cajuela / quita puerta
20.	Emblema cajuela
21.	Caleveras (2) (4)
22.	Reflejes
23.	Defensa
24.	Molduras
25.	Porta placa
26.	Camara de reversa
27.	Spoiler
28.	Escape

Lado derecho	
29.	Salpicadera
30.	Cuarto luz lateral
31.	Espio lateral
32.	Cristal alata
33.	Puerta obantra
34.	Cristal puerta delantera
35.	Manija de puerta delantera
36.	Puerta trasera
37.	Cristal puerta trasera
38.	Manija de puerta trasera
39.	Cristal costado
40.	Estrido
41.	Molduras

Lado izquierdo	
42.	Salpicadera
43.	Cuarto luz lateral
44.	Espio lateral
45.	Cristal alata
46.	Puerta delantera
47.	Cristal puerta delantera
48.	Manija de puerta delantera
49.	Puerta trasera
50.	Cristal puerta trasera
51.	Manija de puerta trasera
52.	Cristal costado
53.	Estrido
54.	Molduras

Cajuela	
55.	Alfombra carton cajuela
56.	Birto de seguridad
57.	Cables pasas corriente
58.	Extintor
59.	Gato
60.	Gato hidráulico
61.	Llave de tuerca
62.	Senales de carretera
63.	Tapete cubre llanta
64.	Tapete sombriera

Interior	
65.	Cielo de todo
66.	Luz interior
67.	Espio retrovisor
68.	Viseras
69.	Tablero
70.	Switch de encendido (start / stop engine)
71.	Botones de estero
72.	Control aire acondicionado
73.	Control calefacción
74.	Control eléctrico
75.	Ganteria
76.	Consola
77.	Porta vasos
78.	Encendedor
79.	Cenicero
80.	Palanca de velocidades
81.	Parrilla palanca
82.	Botones puerta
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)
84.	Coderas
85.	Mantas de puertas (2) (4)
86.	Bocinas radio
87.	Cinturones de seguridad
88.	Banca de asiento
89.	Respaldo de asiento trasero
90.	Cabeceiras (1) (2) (3) (4) (5)
91.	Alfombra
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)

Motor	
93.	Alternador
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)
96.	Bandas de motor
97.	Bayoneta aceite direccion
98.	Bayoneta aceite motor
99.	Bayoneta aceite transmision
100.	Bomba
101.	Bocina de claxon
102.	Bomba de agua
103.	Bomba direccion hidráulica
104.	Boster de frenos
105.	Cables bujias
106.	Compresor aire acondicionado
107.	Deposito de chisgueteros
108.	Distribuidor
109.	Filtro gasolina
110.	Marcha
111.	Motor limpiadores
112.	Motor ventilador
113.	Porra filtro de aire
114.	Radiador
115.	Sistema de inyección
116.	Transmision (STD) (AUT)
117.	Tapon aceite motor
118.	Tapon radiador
119.	Tapon deposito liquido de frenos

General	
120.	Canastilla
121.	Airama
122.	Tapon de gasolina
123.	Herramientas
124.	Sensor de roveza
125.	Quenacocos
126.	todo
127.	Gancho de arrastre
128.	Tapon gancho de arrastre
129.	Calculadora de verificación
130.	Tapon birto
131.	Tapon <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)

Otros	Bateria
Computadora	¿Es visible? SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
¿Es visible? SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	¿Es visible? SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
Observaciones:	Marca
Llaves	Tipo de llaves
Llave de encendido	Normal <input type="checkbox"/>
¿Funciona? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Código de encendido <input checked="" type="checkbox"/>
Cantidad:	Tarjeta <input type="checkbox"/>
Auto estero	Tarjeta de circulación
Estero SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
¿Funciona? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Marca

Adicionales	Antenas
Pantalla GPS SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Pantalla TV SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
Tarjeta GPS SD SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Tarjeta SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
TAG SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Marca

Marca:	Rines
Original <input checked="" type="checkbox"/>	No. (1) (2) (3) (4)
Especial <input type="checkbox"/>	No. (1) (2) (3) (4)
Aceros <input type="checkbox"/>	No. (1) (2) (3) (4)

Volante
Original <input checked="" type="checkbox"/>
Especial <input type="checkbox"/>

Observaciones

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Ochozo mi consentimiento a BBAVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBAVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para ellos necesitas, ya que estos no están en el inventario en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retirar los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo: *[Signature]*
 Nombre y firma del ajustador: *[Signature]*
 Razón social de la compañía: *[Signature]*

Observaciones:
No. Brújula:
Fecha:

Aviso de Privacidad

Este presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro:	0600956	Número de póliza:	875058002IN	Inciso / Certificado:	Plaza	21m.00
Marca:	Bmw	Submarca:	128TT	Tipo:	Modelo	22 color Negro
Nombre del ajustador:	Gend	Claves:	XAI	Fotos:	Forma deducible:	5%
Mención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N°		Nombre del interesado:	Galán Mónica Isabel	Celular:	Forma deducible:	5%
					Forma deducible:	5%

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

IMPORTANTE

Datos del siniestro

Elpicadero *puerquis* *Family* *cablero (4) cielo*
te *cañe* *3) Bujas de aire*
Faces AyB *lado derecho* *Frontal* *Mecanica* *Trasero* *3) Bujas de aire* *lado izquierdo* *5) Derrame aceite*

Datos del siniestro
 Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:
 Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización, situación de dolo o mala fe, así como la falsas o inexacta declaración del beneficiario (terceros) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Leyes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Datos preexistentes

Datos mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible

Banco: BBVA
 Cuenta / Convenio: 617482
 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B
 Referencia 2: Deducible

El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a honorarios vigentes)

Nombre del taller: *CVI*
 Número de pase: *CSH10N*
 Domicilio (calle, número exterior, interior, colonia, teléfono): *OLINDA*
 Recursos: *Hidráulica* *Buenavista*

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación.
 La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de reparaciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de Servicio por el interesado y el ajustador.
 El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo.
 Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorogo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad. Nombre y firma del interesado: <i>[Firma]</i>	Nombre y firma del interesado: Nombre y firma del interesado:
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado: <i>[Firma]</i>	Asignación de taller

Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
 atencionacientes.mx@bva.com
 Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.
 En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.