

INVENTARIO VEHICULO

☒ RESGUARDO(CCAO): TEOLOYUCAN ☐ TRASLADO(PROV): _____

G- FORZA OP- ANDRES ROMERO H-21220

MARCA: <u>BMW</u>	TIPO: <u>S30 i</u>
VIN: <u>WBADN810628X60423</u>	PLACA: <u>31P</u>
SINIESTRO: <u>B74618764</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>24-07-28</u>	COLOR: <u>GRIS</u>
	AÑO: <u>2002</u>

4018-0543

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			
ALTERNADOR			
BAYONETA ACEITE MOTOR			
CLAXON			
BOMBA AGUA			
BANDAS MOTOR			
SISTEMA FRENSOS			
CABLES BUIJAS			
BOSINA			
AIRE ACONDICIONADO			
DEPOSITO LIMPIADORES			
DIRECCION HIDRAULICA			
DISTRIBUIDOR			
ENCENDIDO ELECTRONICO			
GENERADOR			
MARCHA			
MONOBLOCK			
VENTILADOR			
RADIADOR			
RADIADOR DE A/C			
TANQUE DE GASOLINA			
TAPON DE GASOLINA			
TAPON DE ACEITE			
TAPON RADIADOR			
TURBO CARGADOR			

CERRADO + SISTEMA

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRE		X	
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CAJALVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			
CABLES PASACORRIENTES			
TAPA CAJUELA			
HERRAMIENTA			
GATO			
LLAVE DE RUEDA			
SEÑALES DE CARRETERA			

CERRADO + SISTEMA

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES		X	
PLACAS		X	
RINES		X	
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA		X	
PLACA VIN		X	
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

SI NO DAÑO

BATERIA		X	
COMPUTADORA MOTOR		X	
ESTEREO		X	
LLANTA DE REFACCION		X	
BOMBA GASOLINA		X	
LLAVES		X	
CATALIZADOR		X	

COSTADO IZQUIERDO SI NO DAÑO

ALETAS		X	
COSTADOS		X	
ESPEJO EXTERIOR		X	
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES		X	
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA		X	
PUERTA TRSERA		X	
SALPICADERA		X	
LLANTAS		X	
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES		X	

COSTADO DERECHO SI NO DAÑO

ALETAS		X	
COSTADOS		X	
ESPEJO EXTERIOR		X	
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES		X	
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA		X	
PUERTA TRSERA		X	
SALPICADERA		X	
LLANTAS		X	
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES		X	



OBSERVACIONES:

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BODINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
INT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODEPAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

ELABORA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA NOMBRE Y FIRMA	RECIBE NOMBRE Y FIRMA
-------------------------------	-------------------------------	------------------------------

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

= ARGUMENT =

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.


Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B74618764	Número de póliza: 8566210ND3	Inciso / Certificado: 01	Placas: L46BJP
Marca: BMW	Submarca: 530i	Tipo: SEDAN	Modelo: 2002
Color: VERDE			
Nombre del ajustador: J. ADRIAN MARQUEZ CARMEN	Claves: K254	Fotos: K254	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: JUAN JOSE MARQUEZ JAMES	Celular: 5610910570	Correo electrónico: @guil.com

IMPORTANTE
Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.


Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 23-07-2026 Lugar de expedición: IZTAPALAPA CDMX Firma del ajustador: <i>[Firma]</i>
---	--

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: AUTOWARE	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): REYES AHOACUOS, BUENAVISTA MEXICO.
Número de pase: CAE OUDO 19	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de repeticiones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del interesado Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado	Asignación de taller Nombre y firma del interesado

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.
En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados:

Afectados:

800 90 21 300 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 519, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contrataas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las disposiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de serie B71618761	Poliza 8566210ND3	Inciso / certificado 01	Número de serie WBAON810622K6M23
Marca Bmw	Submarca 530i	Tipo / cilindraje 5200W	Modelo 2002
Lugar CHAMU	Fecha 16/03/2016	Placas L46BJP	Kilometraje 120
Atención a ☒ Asegurado ☐ Afectado no	Nombre del interesado JUAN JOSE MARTINEZ JAMES		
Teléfono 561000570			
Correo electrónico Juanmartinezjames@gmail.com			

No.	Inventario	SI	No	No.	Inventario	SI	No	No.	Inventario	SI	No
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	-----	------------	----	----

Delantero

1	Parabrisas	
2	Brazos de limpiadores	
3	Plumas limpiadoras	
4	Cofre	
5	Cuartos de luz	
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	
7	Focos ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	
9	Parrilla	
10	Emblemas	
11	Facia	
12	Molduras	
13	Repillas de facia	
14	Porta placa	
15	Spoiler	

Trasero

16	Medallón	
17	Limpiadores	
18	Lámpara stop	
19	Tapa cajuela / quita puerta	
20	Emblema cajuela	
21	Calaveras (2) (4)	
22	Reflejos	
23	Defensa	
24	Molduras	
25	Porta placa	
26	Cámara de reversa	
27	Spoiler	
28	Escape	

Lado derecho

29	Salpicadera	
30	Cuarto luz lateral	
31	Espejo lateral	
32	Cristal aleta	
33	Puerta delantera	
34	Cristal puerta delantera	
35	Manija de puerta delantera	
36	Puerta trasera	
37	Cristal puerta trasera	
38	Manija de puerta trasera	
39	Cristal costado	
40	Estrizo	
41	Molduras	

Lado izquierdo

42	Salpicadera	
43	Cuarto luz lateral	
44	Espejo lateral	
45	Cristal aleta	
46	Puerta delantera	
47	Cristal puerta delantera	
48	Manija de puerta delantera	
49	Puerta trasera	
50	Cristal puerta trasera	
51	Manija de puerta trasera	
52	Cristal costado	
53	Estrizo	
54	Molduras	

Cajuela

55	Alfombra cartón cajuela	
56	Birlo de seguridad	
57	Cables para corriente	
58	Extintor	
59	Gato	
60	Gato hidráulico	
61	Llave de rueda	
62	Señales de carretera	
63	Tapete cubre llanta	
64	Tapa sombrerera	

Interior

65	Cielo de toldo	
66	Luz interior	
67	Espejo retrovisor	
68	Viseras	
69	Tablero	
70	Switch de encendido (start / stop engine)	
71	Botones de estereo	
72	Control aire acondicionado	
73	Control calefacción	
74	Control eléctrico	
75	Guantera	
76	Consola	
77	Porta vasos	
78	Encendedor	
79	Cenicero	
80	Palanca de velocidades	
81	Perilla palanca	
82	Botones puerta	
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	
84	Corderas	
85	Manijas de puertas (2) (4)	
86	Bocinas radio	
87	Cinturones de seguridad	
88	Banca de asiento trasero	
89	Respaldo de asiento trasero	
90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	
91	Alfombra	
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	

Motor

93	Alternador	
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	
96	Bandas de motor	
97	Bayoneta aceite dirección	
98	Bayoneta aceite motor	
99	Bayoneta aceite transmisión	
100	Bobina	
101	Bocina de claxon	
102	Bomba de agua	
103	Bomba dirección hidráulica	
104	Boster de frenos	
105	Cables bujías	
106	Compresor aire acondicionado	
107	Depósito de chisgueros	
108	Distribuidor	
109	Filtro gasolina	
110	Marcha	
111	Motor limpiadores	
112	Motor ventilador	
113	Porta filtro de aire	
114	Radiador	
115	Sistema de inyección	
116	Transmisión (STD) (AUT)	
117	Tapón aceite motor	
118	Tapón radiador	
119	Tapón depósito líquido de frenos	

General

120	Canastilla	
121	Alarma	
122	Tapón de gasolina	
123	Herramientas	
124	Sensor de reversa	
125	Quemacocos	
126	Toldo	
127	Gancho de arrastre	
128	Tapón gancho de arrastre	
129	Calcomanía de verificación	
130	Tapón birlo	
131	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	

Otros

Computadora ¿Es visible? ☒ SI ☐ No Observaciones:	Batería ¿Es visible? ☒ SI ☐ No Marca:
Llaves Llave de encendido ¿Funciona? ☒ SI ☐ No Cantidad:	Tipo de llaves Normal ☒ Código de encendido ☐ Tarjeta ☐
Auto estereo Estereo ☒ SI ☐ No ¿Funciona? ☒ SI ☐ No Marca:	Tarjeta de circulación SI ☐ No ☒

Adicionales

Pantalla GPS ☐ SI ☒ No	Pantalla TV ☐ SI ☒ No
Tarjeta GPS SD ☐ SI ☒ No	Marca:
TAG ☐ SI ☒ No	

Llantas

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4) DD: TD: DI: TI: R: ¿Fundas o cubiertas? ☐ SI ☒ No DD: Delantero derecha DI: Delantero izquierda R: Refacción TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda	Vida (3/4, 1/2, 1/4)
--	--------------------------------

Rines

Marca: ☒ Original ☐ Especial ☐ Aleación ☐ Acero	No (1) (2) (3) (4) No (1) (2) (3) (4)
--	--

Volante

Marca: ☒ Original ☐ Especial
--

Observaciones

SIN PLACAS

Objetos personales

NO

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señas de carretera, llaves de ruedas, tapetes, etc.) Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe