

A01B
00561

AO. 0497

INVENTARIO VEHICULO

☒ RESGUARDO(CCAO): Teolapcan

☒ TRASLADO(PROV): Forca

MARCA: BMW	TIPO: S35 sedan
VIN: WRAER710XAD34769	PLACA: 854YYJ
SINIESTRO: 075505163	ASEGURADORA: BBVA
FECHA: 29-7-2016	COLOR: AZUL
	AÑO: 2013

SI NO DAÑO

BATERIA	/		
COMPUTADORA MOTOR	/		
ESTEREO	/		
LLANTA DE REFACCION	/	/	
BOMBA GASOLINA	/		
LLAVES	/	/	
CATALIZADOR	/		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	/		
ALTERNADOR	/		
BAYONETA ACEITE MOTOR	/		
CLAXON	/		
BOMBA AGUA	/		
BANDAS MOTOR	/		
SISTEMA FRENOS	/		
CABLES BUJIAS	/		
BOBINA	/		
AIRE ACONDICIONADO	/		
DEPOSITO LIMPIADORES	/		
DIRECCION HIDRAULICA	/		
DISTRIBUIDOR	/		
ENCENDIDO ELECTRONICO	/		
GENERADOR	/		
MARCHA	/		
MONOBLOCK	/		
VENTILADOR	/		
RADIADOR	/		
RADIADOR DE A/C	/		
TANQUE DE GASOLINA	/		
TAPON DE GASOLINA	/		
TAPON DE ACEITE	/		
TAPON RADIADOR	/		
TURBO CARGADOR	/		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	/		
COFRE	/		
CUARTOS DE LUZ	/		
DEFENSA DELANTERA	/		
FAROS	/		
BALASTRE	/		
BULBOS	/		
FAROS DE NIEBLA	/		
PARABRISAS	/		
PARRILLA	/		
PLUMAS LIMPIADORES	/		
PORTAPLACA	/		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	/		
BULBOS	/		
CAJUELA	/		
DEFENSA TRASERA	/		
LIMPIADOR	/		
MEDALLON	/		
PORTAPLACA	/		
SISTEMA DE ESCAPE	/		


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
CABLES PASACORRIENTES	/		
TAPA CAJUELA	/		
HERRAMIENTA	/		
GATO	/		
LLAVE DE RUEDA	/		
SEÑALES DE CARRETERA	/		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	/		
SPOILERS	/		
FUSIBLES	/		
PLACAS	/		
RINES	/		
ALARMA	/		
EXTINGUIDOR	/		
ANTENA	/		
PLACA VIN	/		
KILOMETRAJE	/		
CANASTILLA	/		
ADAPTACION	/		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	/		
COSTADOS	/		
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO	/		
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS	/		
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRSERA	/		
SALPICADERA	/		
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	/		
COSTADOS	/		
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO	/		
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS	/		
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRSERA	/		
SALPICADERA	/		
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
ASIENTOS DELANTEROS	/		
ASIENTOS TRASEROS	/		
BOCINAS	/		
BOLSA DE AIRE	/		
CABECERAS	/		
CENICEROS	/		
GUANTERA	/		
CINT SEGURIDAD	/		
CLAXON	/		
CODEPAS	/		
CONSOLA	/		
CONTROL A/C	/		
DEFROSTER	/		
ENCENDEDOR	/		
ESPEJO RETROVISOR	/		
INSTRUMENTOS TABLERO	/		
LUZ INTERIOR	/		
LUZ STOP	/		
MANIJAS	/		
PALANCA DE VELOCIDADES	/		
RELOJ	/		
SEGUROS ELECTRICOS	/		
TABLERO	/		
TAPETES	/		
ELEVAORES ELECTRICOS	/		
VESTIDURAS	/		
VOLANTE	/		
VISERAS	/		



OBSERVACIONES: - si contiene
Tapon de gasolina

ELABORA <i>[Signature]</i> NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA <i>[Signature]</i> NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <i>[Signature]</i> NOMBRE Y FIRMA
--	--	---

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B75505163	Número de póliza: 83362161KJ	Inciso / Certificado: 001	Placas: 854YYV
Marca: BMW	Submarca: S35	Tipo: Sedan	Modelo: 2013
Nombre del ajustador: Angel Castro	Claves: X306	Fotos: X306	Aplica deducible: ☐ Sí ☐ No \$
Atención a: ☐ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Eduardo Martinez Jacques	Celular: 5513416750	Correo electrónico: anfayachantal@gmail.com

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 25 Julio 2026 Lugar de expedición: CDMX Firma del ajustador: <i>[Firma]</i>
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller: auto online Número de pase: 2026066563	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Recursos idraulicos

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación.

La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo.

Los datos marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del interesado: <i>[Firma]</i> Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños: <i>[Firma]</i> Nombre y firma del interesado	Asignación de taller: Nombre y firma del interesado

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionaclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.

En el "cuerpo" del correo, color a tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados:

800 90 21 300

Afectados:

800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CD.MX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro B 15505163	Póliza B3362101K5	Inciso / certificado 001	Número de serie WBHFR710X00234762
Marca BMW	Submarca 535i	Tipo / cilindrada Sedán	Modelo 2013
Lugar CDMX	Fecha Día 25 Mes 07 Año 2016	Placas B5444	Cantidad de placas (0) (1)
Atención a: ☐ Asegurado ☐ Afectado no.	Nombre del interesado Eduardo Martínez Jacques	Celular 5513416750	Kilometraje 18014
		Correo electrónico enfermichanatal@gmail.com	Gasolina ☒ 1/4 ☐ 1/2 ☐ 3/4 ☐ F

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero

1	Parabrisas	☒	
2	Brazos de limpiadores	☒	
3	Plumas limpiadoras	☒	
4	Cofre	☒	
5	Cuartos de luz	☒	
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	☒	
7	Focos: ☒ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	☒	
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	☒	
9	Parrilla	☒	
10	Emblemas	☒	
11	Facia	☒	
12	Molduras	☒	
13	Rejillas de facia	☒	
14	Porta placa	☒	
15	Spoiler	☒	no

Trasero

16	Medallón	☒	
17	Limpiadores	☒	no
18	Lámpara stop	☒	
19	Tapa cajuela / quita puerta	☒	
20	Emblema cajuela	☒	
21	Calaveras (2) (4)	☒	
22	Reflejes	☒	no
23	Defensa	☒	
24	Molduras	☒	
25	Porta placa	☒	
26	Cámara de reversa	☒	
27	Spoiler	☒	no
28	Escape	☒	no

Lado derecho

29	Salpicadera	☒	
30	Cuarto luz lateral	☒	
31	Espejo lateral	☒	
32	Cristal aleta	☒	
33	Puerta delantera	☒	
34	Cristal puerta delantera	☒	
35	Manija de puerta delantera	☒	
36	Puerta trasera	☒	
37	Cristal puerta trasera	☒	
38	Manija de puerta trasera	☒	
39	Cristal costado	☒	
40	Estribo	☒	
41	Molduras	☒	

Lado izquierdo

42	Salpicadera	☒	
43	Cuarto luz lateral	☒	
44	Espejo lateral	☒	
45	Cristal aleta	☒	
46	Puerta delantera	☒	
47	Cristal puerta delantera	☒	
48	Manija de puerta delantera	☒	
49	Puerta trasera	☒	
50	Cristal puerta trasera	☒	
51	Manija de puerta trasera	☒	
52	Cristal costado	☒	
53	Estribo	☒	
54	Molduras	☒	

Cajuela

55	Alfombra cartón cajuela	☒	
56	Birlo de seguridad	☒	no
57	Cables pasa corriente	☒	no
58	Extinguidor	☒	no
59	Gato	☒	
60	Gato hidráulico	☒	no
61	Llave de rueda	☒	
62	Señales de carretera	☒	no
63	Tapete cubre llanta	☒	no
64	Tapa sombrerera	☒	no

Interior

65	Cielo de toldo	☒	
66	Luz interior	☒	
67	Espejo retrovisor	☒	
68	Viseras	☒	
69	Tablero	☒	
70	Switch de encendido (start / stop engine)	☒	
71	Botones de estéreo	☒	
72	Control aire acondicionado	☒	
73	Control calefacción	☒	
74	Control eléctrico	☒	
75	Guantera	☒	
76	Consola	☒	
77	Porta vasos	☒	
78	Encendedor	☒	
79	Cenicero	☒	
80	Palanca de velocidades	☒	no
81	Perilla palanca	☒	
82	Botones puerta	☒	
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	☒	
84	Coderas	☒	no
85	Manijas de puertas (2) (4)	☒	
86	Bocinas radio	☒	
87	Cinturones de seguridad	☒	
88	Banca de asiento trasero	☒	
89	Respaldo de asiento trasero	☒	
90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	☒	
91	Alfombra	☒	
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	☒	

Motor

93	Alternador	☒	
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	☒	
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	☒	
96	Bandas de motor	☒	
97	Bayoneta aceite dirección	☒	
98	Bayoneta aceite motor	☒	
99	Bayoneta aceite transmisión	☒	
100	Bobina	☒	
101	Bocina de claxon	☒	
102	Bomba de agua	☒	
103	Bomba dirección hidráulica	☒	
104	Boster de frenos	☒	
105	Cables bujías	☒	
106	Compresor aire acondicionado	☒	
107	Depósito de chisgueteros	☒	
108	Distribuidor	☒	
109	Filtro gasolina	☒	
110	Marcha	☒	
111	Motor limpiadores	☒	
112	Motor ventilador	☒	
113	Porta filtro de aire	☒	
114	Radiador	☒	
115	Sistema de inyección	☒	
116	Transmisión (STD) (AUT)	☒	
117	Tapón aceite motor	☒	
118	Tapón radiador	☒	
119	Tapón depósito líquido de frenos	☒	

General

120	Canastilla	☒	no
121	Alarma	☒	
122	Tapón de gasolina	☒	
123	Herramientas	☒	no
124	Sensor de reversa	☒	no
125	Quemacocos	☒	no
126	Toldo	☒	
127	Gancho de arrastre	☒	no
128	Tapón gancho de arrastre	☒	no
129	Calcomanía de verificación	☒	
130	Tapón birlo	☒	
131	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (2) (3) (4)	☒	

Otros

Computadora ¿Es visible? ☒ Sí ☐ No ☐ Observaciones:	Batería ¿Es visible? ☒ Sí ☐ No ☐ Marca:
Llaves Llave de encendido ☒ ¿Funciona? ☒ Sí ☐ No ☐ Cantidad:	Tipo de llaves Normal ☒ Código de encendido ☐ Tarjeta ☐
Auto estéreo Estéreo ☒ Sí ☐ No ☐ ¿Funciona? ☒ Sí ☐ No ☐ Marca:	Tarjeta de circulación Sí ☐ No ☒

Adicionales

Pantalla GPS ☐ Sí ☒ No ☐ Pantalla TV ☐ Sí ☒ No ☐
 Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☒ No ☐ Marca:
 TAG ☐ Sí ☒ No ☐

Llantas **Vida**

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)
 DD:
 TD:
 DI:
 TI:
 R:
 ¿Fundas o cubiertas? ☐ Sí ☒ No ☐
 DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción
 TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Rines

Marca: Original

☒ Original ☐ Especial No. (1) (2) (3) (4) ☒
☐ Aleación ☐ Acero No. (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca: Original

☒ Original ☐ Especial

Observaciones

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	Nombre y firma del interesado
--	-------------------------------

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo <u>Eduardo Martínez Jacques</u>	Nombre y firma del ajustador que recibe <u>Angel Joel Castro Canayo</u>	Razón social de la grúa <u>Servicios Grúas Poniente</u>	Nombre y firma del operador de grúa que recibe <u>Ezequiel Ruiz</u>
---	--	--	--