

MARCA: BMW
VIN: WBAKRO108E0J14281

NOTEO-0326
TIPO: X-DRIVE
PLACA:

SINIESTRO: 871833962
OPERADOR: JESU GARCIA REYES
FECHA: 01-07-26
COLOR: NEGRO AÑO: 2019

SI NO DAÑO G-Forza S-BBVA

BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO		X	
LLANTA DE REFACCION	X		

BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

04:45

MOTOR SI NO DAÑO

CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
RAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS		X	
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR		X	
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

INTERIOR SI NO DAÑO

ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE			X
VISERAS	X		

CAJUELA SI NO DAÑO

ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA	X		

PARTE FRONTAL SI NO DAÑO

BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS		X	
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA SI NO DAÑO

CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL SI NO DAÑO

OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO SI NO DAÑO

ALETAS			X
COSTADOS		X	
ESPEJO EXTERIOR		X	
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES		X	
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA		X	
PUERTA TRASERA		X	
SALPICADERA		X	
LLANTAS		X	
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES		X	

COSTADO DERECHO SI NO DAÑO

ALETAS			X
COSTADOS		X	
ESPEJO EXTERIOR		X	
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES		X	
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA		X	
PUERTA TRASERA		X	
SALPICADERA		X	
LLANTAS		X	
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES		X	



OBSERVACIONES:

ELABORA

Jesús H. P.

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGA

J. G. S. J. González

NOMBRE Y FIRMA

RECIBE

Jesús H. P.

NOMBRE Y FIRMA

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibimos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestros sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las disposiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.


Datos del siniestro

Número de siniestro:		Número de póliza:		Inciso / Certificado:		Placas:	
B0633403		B36210766				P07F6922	
Marca:	Submarca:	Tipo:		Fotos:	Modelo:	Color:	
BMW	X5	35i		X5	2014	Puro	
Nombre del ajustador:		Claves:		Fotos:	Modelo:	Color:	
Javier Alvarado		35i		X5	2014	Puro	
Atención a:	Nombre del interesado:		Claves:	Fotos:	Modelo:	Color:	
☐ Asegurado ☐ Afectado N°	Alcides Rodríguez		35i	X5	2014	Puro	
		Celular:	Correo electrónico:				
		52563935	paulco97@gmail.com				

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones del asegurado) de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercer) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: _____

Datos depósito deducible

Banco: BBVA
Cuenta / Convenio: 617482
Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B
Referencia 2: Deducible

El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.

Firma del ajustador

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller

Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos)

Número de pase

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valoración y/o taller en convenio solo para efectos de valoración.

La valoración de los daños se realizará de acuerdo al costo de relaciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador.

Seguros

Aviso de Privacidad

Inventario de vehículo dañado auto

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500, CDVX, recibimos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicites o contrates con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestros sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de expediente		Poliza		Inciso / certificado		Número de serie	
Marca	Submarca	Fecha	Modelo	Color	186F0514281		
Lugar	Día	Mes	Año	Placas	Cantidad de placas	Kilometraje	Gasolina
202	01	06	2016	20F597A	(0) (1)	36997	1/8 1/2 3/4 F
Atención a:		Nombre del interesado		Cellar	Carro electrónico		
☐ Asegurado		☐ Afectado no		5375639551			

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------	--

Delantero

1.	Parabrisas	☒
2.	Brazos de limpiadores	☒
3.	Puntas limpiadoras	☒
4.	Cofre	☒
5.	Cuartos de luz	☒
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	☒
7.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenon ☐ Led	☒
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	☒
9.	Parrilla	☒
10.	Emblemas	☒
11.	Facia	☒
12.	Molduras	☒
13.	Rejillas de facia	☒
14.	Porta placa	☒
15.	Spoiler	☒

Trasero

16.	Maleción	☒
17.	Limpiadores	☒
18.	Lámpara stop	☒
19.	Tapa cañuela / quita puerta	☒
20.	Emblema cañuela	☒
21.	Calaveras (2) (4)	☒
22.	Relleantes	☒
23.	Defensa	☒
24.	Molduras	☒
25.	Porta placa	☒
26.	Cañara de reversa	☒
27.	Spoiler	☒
28.	Escape	☒

Interior

65.	Cielo de toldo	☒
66.	Luz interior	☒
67.	Espejo retrovisor	☒
68.	Viseros	☒
69.	Tablero	☒
70.	Switch de encendido (start / stop engine)	☒
71.	Botones de estérero	☒
72.	Control aire acondicionado	☒
73.	Control calefacción	☒
74.	Control eléctrico	☒
75.	Guantero	☒
76.	Consola	☒
77.	Porta vasos	☒
78.	Encendedor	☒
79.	Cenicero	☒
80.	Palanca de velocidades	☒
81.	Perrilla palanca	☒
82.	Botones puerta	☒
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	☒
84.	Coderas	☒
85.	Manijas de puertas (2) (4)	☒
86.	Bochinas radio	☒
87.	Cinturones de seguridad	☒
88.	Banca de asiento trasero	☒
89.	Respaldo de asiento trasero	☒
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	☒
91.	Alfombrilla	☒
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	☒

Otros

Computadora	Batería
¿Es visible? ☐ Sí ☐ No ☒	¿Es visible? ☐ Sí ☐ No ☒
Observaciones: VEHICULO	Marca:
EVIDENCIA	
Llaves	Tipo de llaves
Llave de encendido	Normal ☒
¿Funciona? ☒ Sí ☐ No ☐	Código de encendido ☐
Cantidad:	Tarjeta ☐
Auto estérero	Tarjeta de circulación
Estérero ☒ Sí ☐ No ☐	¿Funciona? ☒ Sí ☐ No ☐
¿Funciona? ☒ Sí ☐ No ☐	Marca:

Adicionales

Pantalla GPS	☐ Sí ☐ No	Pantalla TV	☐ Sí ☐ No
Tarjeta GPS SD	☐ Sí ☐ No	Marca:	
TAG	☐ Sí ☐ No		

Llantas

Vida	
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4 1/2 1/4)	
DD: 600211421	
TD: 600211421	
TI: 600211421	
R: 600211421	
¿Funda o cubiertaz? ☐ Sí ☐ No ☐	
DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda
	R: Retención

Rines

Marca:	No. (1) (2) (3) (4)
Original	
Especial	
Alcación	
Alero	No. (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca:	Original	Especial
--------	----------	----------

Observaciones

Piezas cambiadas

Objetos personales

pe

Adaptaciones equipo especial

pe

Lado izquierdo

42.	Salpicadera	☒
43.	Cuarto luz lateral	☒
44.	Espejo lateral	☒
45.	Cristal alata	☒
46.	Puerta delantera	☒
47.	Cristal puerta delantera	☒
48.	Manija de puerta delantera	☒
49.	Puerta trasera	☒
50.	Cristal puerta trasera	☒
51.	Manija de puerta trasera	☒
52.	Cristal costado	☒
53.	Estribo	☒
54.	Molduras	☒

General

120.	Canastilla	☒
121.	Alarma	☒
122.	Tapón de gasolina	☒
123.	Herramientas	☒
124.	Sensor de reversa	☒
125.	Quemacocos	☒
126.	Tobito	☒
127.	Gancho de arrastre	☒
128.	Tapón gancho de arrastre	☒
129.	Calcomanía de verificación	☒
130.	Tapón birlo	☒
131.	Tapón ☐ Centro ☒ de rueda (1) (2) (3) (4)	☒

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.