

JOSUE CEJAS
TONZA
2:30 PM.

AOT. 0526

AO. 0346

INVENTARIO VEHICULO

☒ RESGUARDO(CCAO): TECOWON ☐ TRASLADO(PROV):

MARCA: <u>BHW</u>	TIPO: <u>SI</u>
VIN: <u>WBAVFS1077PW46099</u>	PLACA: <u>WVS-527-A</u>
SINIESTRO: <u>37587661</u>	ASEGURADORA: <u>BOVA</u>
FECHA: <u>23/07/26</u>	COLOR: <u>BLANCO</u> AÑO: <u>2007</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
RAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON			X
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOSNA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BORNAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS			X
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON			X
COXERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRE			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS	X		X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS			X
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA			X
GATO			X
LLAVE DE RUEDA			X
SEÑALES DE CARRETERA		X	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE			X
CANASTILLA			X
ADAPTACION			X

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION		X	
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

DEFENSA DELANTERA
DETRÁS DEL VEHICULO

ELABORA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA NOMBRE Y FIRMA	RECIBE NOMBRE Y FIRMA
-------------------------------	-------------------------------	------------------------------

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

Autorización de servicio auto

Seguros

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B7S076361	Número de póliza: 8666210MVJ	Inciso / Certificado: 1	Placas: NV\$527A
Marca: BMW	Submarca: S1	Tipo: HB	Modelo: 2007
Nombre del ajustador: ROBERTO SILVA ROJAS	Claves: X201	Fotos: X201	Aplica deducible: ☐ SI ☒ NO \$
Atención a: ☐ Asegurado ☒ Afectado N° 1	Nombre del interesado: RODOLFO SALGADO	Celular: 5521980863	Correo electrónico: rolandothbarba@gmail.com

TRUJO IMPORTANTE
Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 22-7-26 Lugar de expedición: TUANEPAQUIL Firma del ajustador: <i>[Firma]</i>
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller: AUTO ONLINE Número de pase:	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): OLIVO #19 RECURSOS HIDRAULICOS BUENA VISTA

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a un centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Nombre y firma del interesado: <i>[Firma]</i> Rodolfo Salgado Trujillo	Asignación de taller: Nombre y firma del interesado:
El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desmarcar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.	El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes
 Asegurados: 800 90 21 300
 Afectados: 800 83 62 003
 Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600. Recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de póliza	875076861	Póliza	866671011VJ	Inciso / certificado	1	Número de serie	WBAUFS1077PW40099
Marca	BMW	Submarca	S1	Tipo / cilindrada	4	Modelo	2007
Lugar	TLALNEPANTLA	Fecha	22/07/12	Placas	MM527A	Cantidad de placas	(0) (1) (2)
Atención a:	☒ Asegurado ☐ Afectado no	Nombre del interesado	RODOLFO SALGADO	Saludar	5521880863	Cofre electrónico	alandanthebarber@gmail.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
Delantero								Otros
1.	Parabrisas			65.	Cielo de todo			Computadora
2.	Brazos de limpiadores			66.	Luz interior			¿Es visible? ☒ Sí ☐ No
3.	Plumas limpiadoras			67.	Espejo retrovisor			Observaciones:
4.	Cofre			68.	Viseras			Batería
5.	Cuartos de luz			69.	Tablero			¿Es visible? ☒ Sí ☐ No
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70.	Switch de encendido (start / stop engine)			Marca:
7.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led			71.	Botones de estereo			Llaves
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72.	Control aire acondicionado			Llave de encendido
9.	Parrilla			73.	Control calefacción			¿Funciona? ☒ Sí ☐ No
10.	Emblemas			74.	Control eléctrico			Código de encendido ☐
11.	Facia			75.	Guantera			Tarjeta ☐
12.	Molduras			76.	Consola			Auto estereo
13.	Rejillas de facia			77.	Porta vasos			Estereo ☒ Sí ☐ No
14.	Porta placa			78.	Encendedor			¿Funciona? ☐ Sí ☐ No
15.	Spoiler			79.	Cenicero			Marca:
Trasero								Adicionales
16.	Medallón			80.	Palanca de velocidades			Pantalla GPS ☐ Sí ☐ No
17.	Limpiadores			81.	Perilla palanca			Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☐ No
18.	Lámpara stop			82.	Botones puerta			Marca:
19.	Tapa cajuela / quita puerta			83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)			Llantas
20.	Emblema cajuela			84.	Coderas			Vida
21.	Calaveras (2) (4)			85.	Manijas de puertas (2) (4)			Ejemplo: Llantas DD Codificar GPS II 195/65/14 (3/4 1/2 1/4)
22.	Reflejos			86.	Bocinas radio			DD: ☒
23.	Defensa			87.	Cinturones de seguridad			TD: ☒
24.	Molduras			88.	Banca de asiento trasero			DI: ☒
25.	Porta placa			89.	Respaldo de asiento trasero			TI: ☒
26.	Cámara de reversa			90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)			R: ☐
27.	Spoiler			91.	Alfombra			¿Fundas o cubiertas? ☐ Sí ☐ No
28.	Escape			92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)			DD: Delantero derecha DI: Delantero izquierda R: Refacción
Lado derecho								Rines
29.	Salpicadera			93.	Alternador			Marca:
30.	Cuarto luz lateral			94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			Original Especial
31.	Espejo lateral			95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)			No. (1) (2) (3) (4)
32.	Cristal alea			96.	Bandas de motor			Aleación Acero
33.	Puerta delantera			97.	Bayoneta aceite dirección			No. (1) (2) (3) (4)
34.	Cristal puerta delantera			98.	Bayoneta aceite motor			Volante
35.	Manija de puerta delantera			99.	Bayoneta aceite transmisión			Marca:
36.	Puerta trasera			100.	Bobina			Original Especial
37.	Cristal puerta trasera			101.	Bocina de claxon			Observaciones
38.	Manija de puerta trasera			102.	Bomba de agua			No. (1) (2) (3) (4)
39.	Cristal costado			103.	Bomba dirección hidráulica			Objetos personales
40.	Estribo			104.	Boster de frenos			Valor: ☐
41.	Molduras			105.	Cables bujías			Adaptaciones equipo especial
Lado izquierdo								
42.	Salpicadera			106.	Compresor aire acondicionado			
43.	Cuarto luz lateral			107.	Depósito de chisgueros			
44.	Espejo lateral			108.	Distribuidor			
45.	Cristal alea			109.	Filtro gasolina			
46.	Puerta delantera			110.	Marcha			
47.	Cristal puerta delantera			111.	Motor limpiadores			
48.	Manija de puerta delantera			112.	Motor ventilador			
49.	Puerta trasera			113.	Porta filtro de aire			
50.	Cristal puerta trasera			114.	Radiador			
51.	Manija de puerta trasera			115.	Sistema de inyección			
52.	Cristal costado			116.	Transmisión (SD) (AUT)			
53.	Estribo			117.	Tapón aceite motor			
54.	Molduras			118.	Tapón radiador			
Cajuela								
55.	Alfombra cartón cajuela			119.	Tapón depósito líquido de frenos			
56.	Birto de seguridad			General				
57.	Cables para corriente			120.	Canastilla			
58.	Extintidor			121.	Alarma			
59.	Gato			122.	Tapón de gasolina			
60.	Gato hidráulico			123.	Herramientas			
61.	Llave de rueda			124.	Sensor de reversa			
62.	Señales de carretera			125.	Quemacocos			
63.	Tapete cubre llanta			126.	Toldo			
64.	Tapa sombrerera			127.	Gancho de arrastre			
General								
128.	Tapón gancho de arrastre			129.	Calcomanía de verificación			
129.	Calcomanía de verificación			130.	Tapón birlo			
130.	Tapón birlo			131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)			

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del testador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe