

MARCA: BMW  
VIN: WBAWX71024G78662

TIPO: X-3  
PLACA: BDR-153-A

SINIESTRO: B36361868  
OPERADOR: Miguel Rosas  
FECHA: 14/Novo/2026  
COLOR: GRIS AÑO: 2017

	SI	NO	DAÑO
BATERIA		<u>N</u>	<u>1</u>
COMPUTADORA MOTOR	<u>X</u>		
ESTEREO	<u>X</u>		
LLANTA DE REFACCION			<u>X</u>

ACEBORA

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	<u>X</u>		
LLAVES		<u>X</u>	
CATALIZADOR	<u>X</u>		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	<u>X</u>		
ALTERNADOR	<u>X</u>		
BAYONETA ACEITE MOTOR	<u>X</u>		
CLAXON			<u>X</u>
BOMBA AGUA	<u>X</u>		
BANDAS MOTOR	<u>X</u>		
SISTEMA FRENOS	<u>X</u>		
CABLES BUJIAS	<u>X</u>		
BOBINA	<u>X</u>		
AIRE ACONDICIONADO	<u>X</u>		
DEPOSITO LIMPIADORES			<u>X</u>
DIRECCION HIDRAULICA	<u>X</u>		
DISTRIBUIDOR	<u>X</u>		
ENCENDIDO ELECTRONICO	<u>X</u>		
GENERADOR	<u>X</u>		
MARCHA	<u>X</u>		
MONOBLOCK	<u>X</u>		
VENTILADOR	<u>X</u>		
RADIADOR	<u>X</u>		
RADIADOR DE A/C	<u>X</u>		
TANQUE DE GASOLINA	<u>X</u>		
TAPON DE GASOLINA	<u>X</u>		
TAPON DE ACEITE	<u>X</u>		
TAPON RADIADOR	<u>X</u>		
TURBO CARGADOR	<u>X</u>		

CAJUCLA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	<u>X</u>		
CABLES PASACORRIENTERAS		<u>X</u>	
TAPA CAJUCLA		<u>X</u>	
HERRAMIENTA		<u>X</u>	
GATO		<u>X</u>	
LLAVE DE RUEDA		<u>X</u>	
SEÑALES DE CARRETERA		<u>X</u>	

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	<u>X</u>		
COFRE			<u>X</u>
CUARTOS DE LUZ			<u>X</u>
DEFENSA DELANTERA			<u>X</u>
FAROS			<u>X</u>
BALASTRAS			<u>X</u>
BULBOS			<u>X</u>
FAROS DE NIEBLA			<u>X</u>
PARABRISAS			<u>X</u>
PARRILLA	<u>X</u>		<u>X</u>
PLUMAS LIMPIADORES	<u>X</u>		
PORTAPLACA	<u>X</u>		


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	<u>X</u>		
BULBOS	<u>X</u>		
CAJUCLA	<u>X</u>		
DEFENSA TRASERA			<u>X</u>
LIMPIADOR	<u>X</u>		
MEDALLON	<u>X</u>		
PORTAPLACA	<u>X</u>		
SISTEMA DE ESCAPE	<u>X</u>		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			<u>X</u>
SPOILERS			<u>X</u>
FUSIBLES	<u>X</u>		
PLACAS	<u>X</u>		
RINES	<u>X</u>		
ALARMA			<u>X</u>
EXTINGUIDOR			<u>X</u>
ANTENA			<u>X</u>
PLACA VIN	<u>X</u>		
KILOMETRAJE			<u>X</u>
CANASTILLA			<u>X</u>
ADAPTACION			<u>X</u>

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	<u>X</u>		
COSTADOS	<u>X</u>		
ESPEJO EXTERIOR	<u>X</u>		
ESTRIBO			<u>X</u>
MANIJAS EXTERIORES	<u>X</u>		
MOLDURAS			<u>X</u>
PUERTA DELANTERA	<u>X</u>		
PUERTA TRASERA	<u>X</u>		
SALPICADERA			<u>X</u>
LLANTAS	<u>X</u>		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	<u>X</u>		
VIDRIOS LATERALES	<u>X</u>		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	<u>X</u>		
COSTADOS	<u>X</u>		
ESPEJO EXTERIOR	<u>X</u>		
ESTRIBO			<u>X</u>
MANIJAS EXTERIORES	<u>X</u>		
MOLDURAS			<u>X</u>
PUERTA DELANTERA	<u>X</u>		
PUERTA TRASERA	<u>X</u>		
SALPICADERA	<u>X</u>		
LLANTAS	<u>X</u>		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	<u>X</u>		
VIDRIOS LATERALES	<u>X</u>		



OBSERVACIONES:

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	<u>X</u>		
ASIENTOS DELANTEROS	<u>X</u>		
ASIENTOS TRASEROS	<u>X</u>		
BOCINAS	<u>X</u>		
BOLSA DE AIRE	<u>X</u>		
CABECERAS	<u>X</u>		
CENICEROS			<u>X</u>
GUANTERA	<u>X</u>		
CINT. SEGURIDAD	<u>X</u>		
CLAXON	<u>X</u>		
CODERAS	<u>X</u>		
CONSOLA	<u>X</u>		
CONTROL A/C	<u>X</u>		
DEFROSTER	<u>X</u>		
ENCENDEDOR			<u>X</u>
ESPEJO RETROVISOR	<u>X</u>		
INSTRUMENTOS TABLERO	<u>X</u>		
LUZ INTERIOR	<u>X</u>		
LUZ STOP	<u>X</u>		
MANIJAS	<u>X</u>		
PALANCA DE VELOCIDADES	<u>X</u>		
RELOJ			<u>X</u>
SEGUROS ELECTRICOS	<u>X</u>		
TABLERO	<u>X</u>		
TAPETES	<u>X</u>		
ELEVADORES ELECTRICOS	<u>X</u>		
VESTIDURAS			<u>X</u>
VOLANTE	<u>X</u>		
VISERAS	<u>X</u>		

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

**INVENTARIO VEHÍCULO**

RESGUARDO(CCAO): \_\_\_\_\_  TRASLADO(PROV): \_\_\_\_\_

WBAWX7102HOG78662 DOTB00103

MARCA: <b>BMW</b>	TIPO: <b>XTR01V35</b>
VIN: <b>WBAWX7102HOG78662</b>	PLACA: <b>RDD 153 A</b>
SINIESTRO: <b>B 03600868</b>	ASEGURADORA: <b>BBVA</b>
FECHA:	COLOR:
	AÑO: <b>2017</b>

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA			X
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ	X		X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS	X		X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS	X		X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS	X		X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS		X	
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X		X
TAPA CAJUELA	X		X
HERRAMIENTA	X		X
GATO	X		X
LLAVE DE RUEDA	X		X
SEÑALES DE CARRETERA	X		X

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	X		
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA	X		
ADAPTACION	X		



OBSERVACIONES: Coger No grabar  
se cheque por dante

ELABORA <i>Jose Guillermo Hernandez</i>	ENTREGA <b>RALLY Y 45</b>	RECIBE <i>Jose Guillermo Hernandez</i>
<i>[Signature]</i>	<b>CARLOS HERNANDEZ</b>	<i>[Signature]</i>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

**Aviso de Privacidad**

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en [bbva.mx](http://bbva.mx)

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

**Datos del siniestro**

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: <b>1363611868</b>	Número de póliza: <b>739A000113</b>	Inciso / Certificado: <b>015914</b>	Placas: <b>202153A</b>
Marca: <b>BMW</b>	Submarca: <b>X3</b>	Tipo: <b>SUV</b>	Modelo: <b>2017</b>
Nombre del ajustador: <b>Jorge Echarri</b>	Fotos: <b>X195</b>	Aplica deducible: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No \$ <b>5000</b>	
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N°	Nombre del interesado: <b>KATIA</b>	Celular: <b>Wmmer RANON</b>	Correo electrónico: <b>5618867888</b>

**IMPORTANTE**

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

**Daños del siniestro**

① **MANCHA DE ACEITE**

② **MANCHA DE ACEITE**

③ **MANCHA DE ACEITE**

④ **MANCHA DE ACEITE**

⑤ **MANCHA DE ACEITE**

⑥ **COFETE**

⑦ **TALLAS EN TAPA DE**

⑧ **LIMPIO TALLAS**

⑨ **MANCHA DE ACEITE**

⑩ **MANCHA DE ACEITE**

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

**Daños preexistentes**

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: no

<b>Datos depósito deducible</b> Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: <b>Escriba el número de siniestro sin la letra B</b> Referencia 2: <b>Deducible</b>	Fecha de expedición: <b>21/04/2016</b> Lugar de expedición: <b>COMA</b> Firma del ajustador: <i>[Signature]</i>
---	---

**Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)**

Nombre del taller: <b>Curso Aramass</b> Número de pase: <b>2026035712</b>	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): <b>Cruz Mexico - Kaurmo 61</b> <b>En barrio Huipulco 55199535</b>
--	--

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del interesado: <i>[Signature]</i>	
Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños: Nombre y firma del interesado: <i>[Signature]</i>	Asignación de taller: Nombre y firma del interesado: <b>Una Emiliano Martínez Cargos</b>

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, acepta el pago de la indemnización con base en la valoración realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y se compromete a los daños marcados en el presente documento autorizó desmenuar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

[atencionclientes.mx@bbva.com](mailto:atencionclientes.mx@bbva.com)

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.

En el "cuerpo" del correo coloca tu número telefónico

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados:

Afectados:

800 90 21 300

800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 12:30