

INVENTARIO VEHICULO

AOTB

00577

RESGUARDO(CCAO): Toloyican

TRASLADO(PROV): gracias Porra

MARCA: <u>BMW</u>	TIPO: <u>X4</u>
VIN: <u>WBAW7108H0W21484</u>	PLACA: <u>N/A</u>
SINIESTRO: <u>1375975763</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>31-7-2016</u>	COLOR: <u>Azul</u>
	AÑO: <u>2017</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	/		
ALTERNADOR	/		
BAYONETA ACEITE MOTOR	/		
CLAXON	/		
BOMBA AGUA	/		
BANDAS MOTOR	/		
SISTEMA FRENS	/		
CABLES BUJIAS	/		
BOBINA	/		
AIRE ACONDICIONADO	/		
DEPOSITO LIMPIADORES	/		
DIRECCION HIDRAULICA	/		
DISTRIBUIDOR	/		
ENCENDIDO ELECTRONICO	/		
GENERADOR	/		
MARCHA	/		
MONOBLOCK	/		
VENTILADOR	/		
RADIADOR	/		
RADIADOR DE A/C	/		
TANQUE DE GASOLINA	/		
TAPON DE GASOLINA	/		
TAPON DE ACEITE	/		
TAPON RADIADOR	/		
TURBO CARGADOR	/		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
ASIENTOS DELANTEROS	/		
ASIENTOS TRASEROS	/		
BOCINAS	/		
BOLSA DE AIRE	/		
CABECERAS	/		
CENICEROS	/		
GUANTERA	/		
CINT. SEGURIDAD	/		
CLAXON	/		
CODERAS	/		
CONSOLA	/		
CONTROL A/C	/		
DEFROSTER	/		
ENCENDEDOR	/		
ESPEJO RETROVISOR	/		
INSTRUMENTOS TABLERO	/		
LUZ INTERIOR	/		
LUZ STOP	/		
MANIJAS	/		
PALANCA DE VELOCIDADES	/		
RELOJ	/		
SEGUROS ELECTRICOS	/		
TABLERO	/		
TAPETES	/		
ELEVADORES ELECTRICOS	/		
VESTIDURAS	/		
VOLANTE	/		
VISERAS	/		

PORTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	/		
COFRE	/		
CUARTOS DE LUZ	/		
DEFENSA DELANTERA	/		
FAROS	/		
BALASTRE	/		
BULBOS	/		
FAROS DE NIEBLA	/		
PARABRISAS	/		
PARRILLA	/		
PLUMAS LIMPIADORES	/		
PORTAPLACA	/		

PORTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	/		
BULBOS	/		
CAJUELA	/		
DEFENSA TRASERA	/		
LIMPIADOR	/		
MEDALLON	/		
PORTAPLACA	/		
SISTEMA DE ESCAPE	/		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
CABLES PASACORRIENTES	/		
TAPA CAJUELA	/		
HERRAMIENTA	/		
GATO	/		
LLAVE DE RUEDA	/		
SEÑALES DE CARRETERA	/		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	/		
SPOILERS	/		
FUSIBLES	/		
PLACAS	/		
RINES	/		
ALARMA	/		
EXTINGUIDOR	/		
ANTENA	/		
PLACA VIN	/		
KILOMETRAJE	/		
CANASTILLA	/		
ADAPTACION	/		

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	/		
COMPUTADORA MOTOR	/		
ESTEREO	/		
LLANTA DE REFACCION	/		
BOMBA GASOLINA	/		
LLAVES	/		
CATALIZADOR	/		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	/		
COSTADOS	/		
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO	/		
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS	/		
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRSERA	/		
SALPICADERA	/		
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	/		
COSTADOS	/		
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO	/		
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS	/		
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRSERA	/		
SALPICADERA	/		
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		



OBSERVACIONES: -Cuarto de luz dañado

ELABORA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA NOMBRE Y FIRMA	RECIBE NOMBRE Y FIRMA
-------------------------------	-------------------------------	------------------------------

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.


Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B75975768	Número de póliza: 739A000113	Inciso / Certificado: 1891	Placas: PXR061D
Marca: BMW	Submarca: X4	Tipo: M 40i	Modelo: 2017
Nombre del ajustador: Vicente Reyes Galindo	Claves: x190	Fotos: x190	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$ 51.
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: NAL MARCELINO JARDON	Celular: 5548489986	Correo electrónico: marcelinoguzmanj@outlook.com

IMPORTANTE
Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente en orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **① FALLA DECAJENA, ② PARRILLA, ③ DECAJENA, ④ COCINILLA**
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **① FALLA DECAJENA, ② COCINILLA**

Datos depósito deducible Banco BBVA Cuenta / Convenio 617482 Referencia 1 Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2 Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 29/07/2026 Lugar de expedición: TECAUAC Firma del ajustador:
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller: MOLINI Número de pase: C. OLIVO 419 c.d. San José Beltrán	Domicilio (calle, número exterior, interior, colonia, teléfonos):

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación y/o entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del interesado: Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	Asignación de taller: Nombre y firma del interesado:
Indemnización de daños: Nombre y firma del interesado:	El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, autoriza expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionaclientes.mx@bbva.com
 Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.
 En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes
 Asegurados: **800 90 21 300**
 Afectados: **800 83 62 003**
 Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México

Número de póliza	395975762	Póliza	739A000113	Inciso / certificado	1891	Número de serie	WBAXW7108110W21487
Marca	BHW	Submarca	X4	Tipo / cilindraje	4	Modelo	2017
Lugar	J.C. TERCADAC	Fecha	29/07/26	Placa	PXR061D	Cantidad de placas	(0) (1) (2)
Atención a	☒ Asegurado ☐ Afectado no	Nombre del interesado	IVAN MARCELO JORDAN	Celular	5548489986	Correo electrónico	

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No
Delantero				Interior			
1	Parabrisas	☒		65	Cielo de toldo	☒	
2	Brazos de limpiadores	☒		66	Luz interior	☒	
3	Plumas limpiadoras	☒		67	Espejo retrovisor	☒	
4	Cofre	☒		68	Viseras	☒	
5	Cuartos de luz	☒		69	Tablero	☒	
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	☒		70	Switch de encendido (start / stop engine)	☒	
7	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ LED	☒		71	Botones de estereo	☒	
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	☒		72	Control aire acondicionado	☒	
9	Parrilla	☒		73	Control calefacción	☒	
10	Emblemas	☒		74	Control eléctrico	☒	
11	Facia	☒		75	Guantera	☒	
12	Molduras	☒		76	Consola	☒	
13	Rejillas de facia	☒		77	Porta vasos	☒	
14	Porta placa	☒		78	Encendedor	☒	
15	Spoiler	☒		79	Cenicero	☒	
Trasero				Motor			
16	Medallón	☒		80	Palanca de velocidades	☒	
17	Limpiadores	☒		81	Perilla palanca	☒	
18	Lámpara stop	☒		82	Botones puerta	☒	
19	Tapa cajuela / quita puerta	☒		83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	☒	
20	Emblema cajuela	☒		84	Coderas	☒	
21	Calaveras (2) (4)	☒		85	Manijas de puertas (2) (4)	☒	
22	Reflejes	☒		86	Bocinas radio	☒	
23	Defensa	☒		87	Cinturones de seguridad	☒	
24	Molduras	☒		88	Banca de asiento trasero	☒	
25	Porta placa	☒		89	Respaldo de asiento trasero	☒	
26	Cámara de reversa	☒		90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	☒	
27	Spoiler	☒		91	Alfombra	☒	
28	Escape	☒		92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	☒	
Lado derecho				General			
29	Salpicadera	☒		120	Canastilla	☒	
30	Cuarto luz lateral	☒		121	Alarma	☒	
31	Espejo lateral	☒		122	Tapón de gasolina	☒	
32	Cristal aleta	☒		123	Herramientas	☒	
33	Puerta delantera	☒		124	Sensor de reversa	☒	
34	Cristal puerta delantera	☒		125	Quemacocos	☒	
35	Manija de puerta delantera	☒		126	falso	☒	
36	Puerta trasera	☒		127	Gancho de arrastre	☒	
37	Cristal puerta trasera	☒		128	Tapón gancho de arrastre	☒	
38	Manija de puerta trasera	☒		129	Calcomanía de verificación	☒	
39	Cristal costado	☒		130	Tapón birla	☒	
40	Estríbo	☒		131	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	☒	
41	Molduras	☒					
Lado izquierdo							
42	Salpicadera	☒					
43	Cuarto luz lateral	☒					
44	Espejo lateral	☒					
45	Cristal aleta	☒					
46	Puerta delantera	☒					
47	Cristal puerta delantera	☒					
48	Manija de puerta delantera	☒					
49	Puerta trasera	☒					
50	Cristal puerta trasera	☒					
51	Manija de puerta trasera	☒					
52	Cristal costado	☒					
53	Estríbo	☒					
54	Molduras	☒					
Cajuela							
55	Alfombra cartón cajuela	☒					
56	Birlo de seguridad	☒					
57	Cables pasa corriente	☒					
58	Extinguidor	☒					
59	Gato	☒					
60	Gato hidráulico	☒					
61	Llave de rueda	☒					
62	Señales de carretera	☒					
63	Tapete cubre llanta	☒					
64	Tapa sombrerera	☒					

Otros	Batería
Computadora ☒	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No ☐
¿Es visible? ☐ Sí ☐ No ☐	Marca: _____
Observaciones: _____	
 Llaves	 Tipo de llaves
Llave de encendido ☒	Normal ☒
¿Funciona? ☒ Sí ☐ No ☐	Código de encendido ☐
Cantidad: _____	Tarjeta ☐
 Auto estereo	 Tarjeta de circulación
Estéreo ☒ Sí ☐ No ☐	Sí ☐ No ☒
¿Funciona? ☒ Sí ☐ No ☐	
Marca: _____	

Adicionales	
Pantalla GPS ☐ Sí ☐ No ☐	Pantalla TV ☐ Sí ☐ No ☐
Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☐ No ☐	Marca: _____
TAG ☐ Sí ☐ No ☐	

Llantas	Vida
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	(3/4, 1/2, 1/4)
DD: PINELI	1/2
TD: ATLAS	
DI: SUKTA	
TI: ATLAS	
R: _____	
¿Funda o cubierta? ☒ Sí ☐ No ☐	
DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda
	R: Refacción

Rines	
Marca: ONICU	
Original ☒ Especial ☐	No. (1) (2) (3) (4)
Aleación ☐ Acero ☐	No. (1) (2) (3) (4)

Volante	
Marca: ONICU	
Original ☒ Especial ☐	

Observaciones

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Ortogo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de Privacidad.

Nombre y firma del interesado: *Ivan Marcelo Jordan*

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo incluyendo llaveros, para evitar molestias ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Pedimos por favor no retirar los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.) Este inventario se elabora únicamente cuando el vehículo se encuentra en posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo: *Ivan Marcelo Jordan*

Nombre y firma del ajustador que recibe: *Vicente Reyes*

Razón social de la grúa: *Grúas Pacífico*

Nombre y firma del operador de grúa que recibe: *Angel Escobedo*