

Fecha Hora

16/7/24 3:40

No. De Reporte MKB0144

No. De siniestro B70492567

Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros)

BBVA

Llaves SI ☒ No ☐

Transmisión Aut. ☒ Std. ☐

Marca

Tipo

Modelo

Color

MERCEDES GLA 2019 Gris

No. De Serie

Placas

No. De Motor

WDC-TG4EBOKSS30596 N/A

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

MOTOR	SI	NO
ALTERNADOR	☒	☐
BATERIA	☒	☐
BAYONETA ACEITE MOTOR	☒	☐
CLAXON	☒	☐
BOMBA AGUA	☒	☐
BOMBA GASOLINA	☒	☐
BANDAS MOTOR	☒	☐
SISTEMA FRENOS	☒	☐
CABLES BUJÍA	☒	☐
AIRE ACONDICIONADO	☒	☐
COMPUTADORA MOTOR	☒	☐
DEPOSITO LIMPIADORES	☒	☐
DIRECCIÓN HIDRÁULICA	☒	☐
DISTRIBUIDOR	☒	☐
ENCENDIDO ELECTRÓNICO	☒	☐
GENERADOR	☒	☐
MARCHA	☒	☐
MONOBLOCK	☒	☐
VENTILADOR	☒	☐
RADIADOR	☒	☐
TANQUE DE GASOLINA	☒	☐
TAPON DE GASOLINA	☒	☐
TAPON DE ACEITE	☒	☐
TAPON RADIADOR	☒	☐
TURBO CARGADOR	☒	☒

SI	NO
MANIJAS	☒
PALANCA DE VELOCIDADES	☒
RADIO STEREO AMFM	☒
RELOJ	☒
SEGUROS ELÉCTRICOS	☒
TABLERO	☒
TAPETES	☒
ELEVADORES ELÉCTRICOS	☒
VESTIDURAS	☒
VOLANTE	☒
VICERAS	☒

CAJUELA

SI	NO
ALFOMBRA CAJUELA	☒
CABLES PASACORRIENTE	☒
TAPA CAJUELA	☒
HERRAMIENTA	☒
GATO	☒
LLAVE DE RUEDA	☒
LLANTA DE REFACCIÓN	☒
SEÑALES DE CARRETERA	☒

LADO DER-IZQ

SI	NO
ALETAS	☒
COSTADOS	☒
ESPEJO EXTERIOR	☒
ESTRIBO	☒
MANIJAS EXTERIORES	☒
MOLDURAS	☒
PUERTAS DELANTERAS	☒
PUERTAS TRASERAS	☒
SALPICADERA	☒
TAPONES DE RUEDAS	☒
VIDRIOS LATERALES	☒

FRONTAL

SI	NO
BRAZOS LIMPIADORES	☒
COFRE	☒
CUARTOS DE LUZ	☒
DEFENSA DELANTERA	☒
FAROS DE HALOGENO	☒
FAROS DE NIEBLA	☒
PARABRISAS	☒
PARRILLA	☒
PLUMAS LIMPIADORES	☒
PORTAPLACA	☒
CALAVERAS	☒
CAJUELA	☒
DEFENSA TRASERA	☒

PARTE TRASERA	SI	NO
LIMPIADORES	☒	☐
MEDALLON	☒	☐
PORTA PLACA	☒	☐
SISTEMA DE ESCAPE	☒	☐

GENERAL

SI	NO
ANTENA	☒
CANASTILLA	☒
SPOILERS D Y T	☒
FUSIBLES	☒
PLACAS	☒
RINES	☒
ALARMA	☒
EXTINGUIDOR	☒
OBJETOS PERSONALES	☒
PLACA VIN	☒
LLANTAS	☒
KILOMETRAJE	☒
OTROS	☒
REDILLAS	☒

NOTAS Y OBSERVACIONES

Daño Delantero
Pzas sueltas

ORIGEN Y DESTINO DEL TRASLADO

Carlos GDL
AO GDL

ELABORO

CHRISTIAN

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGO

JOSE GUADALUPE

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 90, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06700, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicites a través de contratos con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario haya celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Poliza: **370492567** Poliza: **3AS62102V4** Tipo: **CCC** Número de serie: **W0CTB4EB0XJ5705916**

Marca: **Mercedes Benz** Submarca: **GLA** Tipo: **SUV** Modelo: **2019** Color: **Gris**

Lugar: **Tehuacan 2019** Fecha: **14/10/19** Placas: **J2235EA** Cantidad de placas: **(0) (1) (2)** Kilometraje: **1** Gasolina: **1**

Atención a: **Salvador Lopez Cervillo** Celular: Correo electrónico:

No. Inventario Sí No

Delantero

1	Parabrisas	
2	Brasos de limpiadores	
3	Plumas limpiadoras	
4	Cofre	
5	Cuartos de luz	
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	
7	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	
9	Parrilla	
10	Emblemas	
11	Facia	
12	Molduras	
13	Rejillas de facia	
14	Porta placa	
15	Spoiler	

Trasero

16	Medallón	
17	Limpiadores	
18	Lámpara stop	
19	Tapa cajuela / quita puerta	
20	Emblema cajuela	
21	Calaveras (2) (4)	
22	Reflejos	
23	Defensa	
24	Molduras	
25	Porta placa	
26	Cámara de reversa	
27	Spoiler	
28	Escape	

Lado derecho

29	Salpicadera	
30	Cuarto luz lateral	
31	Espejo lateral	
32	Cristal aleta	
33	Puerta delantera	
34	Cristal puerta delantera	
35	Manija de puerta delantera	
36	Puerta trasera	
37	Cristal puerta trasera	
38	Manija de puerta trasera	
39	Cristal costado	
40	Estribo	
41	Molduras	

Lado izquierdo

42	Salpicadera	
43	Cuarto luz lateral	
44	Espejo lateral	
45	Cristal aleta	
46	Puerta delantera	
47	Cristal puerta delantera	
48	Manija de puerta delantera	
49	Puerta trasera	
50	Cristal puerta trasera	
51	Manija de puerta trasera	
52	Cristal costado	
53	Estribo	
54	Molduras	

Cajuela

55	Altavoz cartón cajuela	
56	Birlo de seguridad	
57	Cables pasa corriente	
58	Extintor	
59	Gato	
60	Gato hidráulico	
61	Llave de rueda	
62	Señales de carretera	
63	Tapete cubre llanta	
64	Tapete sombrerera	

Interior

65	Cielo de toldo	
66	Luz interior	
67	Espejo retrovisor	
68	Vitrinas	
69	Tablero	
70	Switch de encendido (start / stop engine)	
71	Botones de estereo	
72	Control aire acondicionado	
73	Control calefacción	
74	Control eléctrico	
75	Guantera	
76	Consola	
77	Porta vasos	
78	Encendedor	
79	Cenicero	
80	Palanca de velocidades	
81	Perilla palanca	
82	Botones puerta	
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	
84	Coderas	
85	Manijas de puertas (2) (4)	
86	Bocinas radio	
87	Cinturones de seguridad	
88	Banca de asiento trasero	
89	Respaldo de asiento trasero	
90	Cabeceiras (1) (2) (3) (4) (5)	
91	Altavoz	
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	

Motor

93	Alternador	
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	
96	Bandas de motor	
97	Rayoneta aceite dirección	
98	Rayoneta aceite motor	
99	Rayoneta aceite transmisión	
100	Bobina	
101	Bocina de claxon	
102	Bomba de agua	
103	Bomba dirección hidráulica	
104	Boster de frenos	
105	Cables bujías	
106	Compresor aire acondicionado	
107	Deposito de chisqueros	
108	Distribuidor	
109	Filtro gasolina	
110	Marcha	
111	Motor limpiadores	
112	Motor ventilador	
113	Porta filtro de aire	
114	Radiador	
115	Sistema de inyección	
116	Transmisión (STD) (AUT)	
117	Tapón aceite motor	
118	Tapón radiador	
119	Tapón deposito liquido de frenos	

General

120	Canastilla	
121	Alarma	
122	Tapón de gasolina	
123	Herramientas	
124	Sensor de reversa	
125	Quemacocos	
126	Toldo	
127	Gancho de arrastre	
128	Tapón gancho de arrastre	
129	Calcomanía de verificación	
130	Tapón birlo	
131	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	

Otros

Computadora
¿Es visible? ☒ No ☐
Observaciones:

Batería
¿Es visible? ☒ No ☐
Marca:

Llaves
Llave de encendido: ☒ No ☐
¿Funciona? ☒ No ☐
Cantidad:

Auto estereo
Estereo: ☒ No ☐
¿Funciona? ☒ No ☐
Marca:

Tipo de llaves
Normal ☒
Código de encendido ☐
Tarjeta ☐

Tarjeta de circulación
Si ☐ No ☒

Adicionales
Pantalla GPS: ☒ No ☐ Pantalla TV: ☐ No ☒
Tarjeta GPS SD: ☐ No ☒ Marca:
TAG: ☐ No ☒

Llantas **Vida**
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3.9L 1/2 1.80)
DD:
TD:
DI:
TI:
R:
¿Funda o cubierta? Si ☐ No ☒
DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción
TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Rines
Marca: **Original**
☒ Original ☐ Especial No. (1) (2) (3) (4)
☐ Aleación ☐ Acero No. (1) (2) (3) (4)

Volante
Marca: **Original**
☒ Original ☐ Especial

Observaciones
No

Objetos personales
No

Adaptaciones equipo especial
No

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de Privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger los **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según correspondía. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llevado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo **Nombre y firma del ajustador que recibe** **Razón social de la grúa** **Nombre y firma del operador de grúa que recibe**

BVA

Seguros

10930144

Inventario de vehículo dañado auto

9

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro B70492567	Póliza 8AS62102V4	Inciso / certificado 0001	Número de serie W0CTBYEB0XJ570596
Marca Mercedes Benz	Submarca GLA	Tipo / Cilindraje SUV	Modelo 2019
Lugar Tejupilco 2019	Fecha Día 14 Mes 06 Año 2019	Placas J22752A	Cantidad de placas (0) (1) (2)
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado no	Nombre del interesado Salvador Lopez Cervillo	Celular	Kilometraje 6000
		Correo electrónico	

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1	Parabrisas	/		65	Cielo de toldo	/		Computadora	Batería
2	Brazos de limpiadores	/		66	Luz interior	/		¿Es visible? ☒ Sí ☐ No	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No
3	Plumas limpiadoras	/		67	Espejo retrovisor	/		Observaciones:	Marca:
4	Cofre	/		68	Viseras	/			
5	Cuartos de luz	/		69	Tablero	/			
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/		70	Switch de encendido (start / stop engine)	/			
7	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	/		71	Botones de estéreo	/			
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/		72	Control aire acondicionado	/		Llaves	Tipo de llaves
9	Parrilla	/		73	Control calefacción	/		Llave de encendido	Normal ☒
10	Emblemas	/		74	Control eléctrico	/		¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	Código de encendido ☐
11	Facia	/		75	Guantera	/		Cantidad:	Tarjeta ☐
12	Molduras	/		76	Consola	/		Auto estéreo	Tarjeta de circulación
13	Rejillas de facia	/		77	Porta vasos	/		Estéreo ☒ Sí ☐ No	Si ☐ No ☒
14	Porta placa	/		78	Encendedor	/		¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	
15	Spoiler	/		79	Cenicero	/		Marca:	
Trasero				80	Palanca de velocidades	/		Adicionales	
16	Medallón	/		81	Perilla palanca	/		Pantalla GPS ☒ Sí ☐ No	Pantalla TV ☐ Sí ☒ No
				82	Botones puerta	/		Funciona en ☐ Sí ☒ No	Marca:
				83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/			
				84	Caderas	/			