

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en [bbva.mx](http://bbva.mx)

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

**Datos del siniestro** Este pase vence 30 días después de su fechada expedición.

Número de siniestro: <b>B786490SS</b>	Número de póliza: <b>771A000014</b>	Inciso / Certificado: <b>108338</b>	Placas: <b>PY8933C</b>
Marca: <b>Mercedes</b>	Submarca: <b>GLA</b>	Tipo: <b>Van</b>	Modelo: <b>2016</b>
Nombre del ajustador: <b>Bernabe Davila Alvarez</b>	Claves: <b>2069</b>	Fotos: <b>SI</b>	Aplica deducible: <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No \$ <b>5%</b>
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N°	Nombre del interesado: <b>BBVA Mexico Institución</b>	Celular: <b>4612428231</b>	Correo electrónico:

**IMPORTANTE**

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

**Daños del siniestro**



**Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:** Revisor de carro mecanico y electrico a causa de la inundación  
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

**Daños preexistentes**



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: \_\_\_\_\_

<b>Datos depósito deducible</b> Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: <u>Escriba el número de siniestro sin la letra B</u> Referencia 2: <u>Deducible</u> <small>El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.</small>	Fecha de expedición: <u>5/09/25</u> Lugar de expedición: <u>Celaya Gto</u>  Firma del ajustador: _____
---	---

**Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)**

Nombre del taller: <u>Supra Automotriz.</u>	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): <u>Cerro de los Agustinos #102 Jarracombas Celaya</u>
Número de pase:	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Recebi jeugo de placas 17/10/2025 \*  
Nombre y firma del interesado: \_\_\_\_\_  
Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

<b>Indemnización de daños</b>  Nombre y firma del interesado: _____	<b>Asignación de taller</b> <u>* Erick Venturien Uanilla</u> Nombre y firma del interesado
---	--

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?  
[atencionaclientes.mx@bbva.com](mailto:atencionaclientes.mx@bbva.com)

Centro nacional de atención a clientes  
Asegurados: \_\_\_\_\_ Afectados: \_\_\_\_\_  
000 00 01 000 000 00 00 000

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en [bbva.mx](http://bbva.mx)

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro <b>B386490SS</b>	Póliza <b>771A000DH</b>	Inciso / certificado <b>105338</b>	Número de serie <b>WDC TG 4GB06 J 228967</b>
Marca <b>Mercedes</b>	Submarca <b>GUA</b>	Tipo / cilindrada <b>Van</b>	Modelo <b>2016</b>
Lugar <b>Celaya</b>	Fecha Día <b>5</b> Mes <b>09</b> Año <b>25</b>	Placa <b>PYS933C</b>	Cantidad de placas (0) <b>1</b>
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no.	Nombre del interesado <b>BBVA Mexico</b>	Celular <b>4612426281</b>	Correo electrónico

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
<b>Delantero</b>				<b>Interior</b>				<b>Otros</b>	
1.	Parabrisas	/	/	65.	Cielo de todo	/	/	<b>Computadora</b>	<b>Batería</b>
2.	Brazos de limpiadores	/	/	66.	Luz interior	/	/	¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
3.	Piumas limpiadoras	/	/	67.	Espejo retrovisor	/	/	Observaciones:	Marca:
4.	Cofre	/	/	68.	Viseras	/	/	<b>Liaves</b>	
5.	Cuartos de luz	/	/	69.	Tablero	/	/	Liave de encendido	<b>Tipo de llaves</b>
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/	/	70.	Switch de encendido (start / stop engine)	/	/	¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Normal <input checked="" type="checkbox"/>
7.	Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input checked="" type="checkbox"/> Led	/	/	71.	Botones de estéreo	/	/	Cantidad:	Código de encendido <input type="checkbox"/>
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/	/	72.	Control aire acondicionado	/	/	Tarjeta <input type="checkbox"/>	
9.	Parrilla	/	/	73.	Control calefacción	/	/	<b>Auto estéreo</b>	
10.	Emblemas	/	/	74.	Control eléctrico	/	/	Estéreo <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Tarjeta de circulación</b>
11.	Facia	/	/	75.	Guantero	/	/	¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
12.	Molduras	/	/	76.	Consola	/	/	Marca:	
13.	Rejillas de facia	/	/	77.	Porta vasos	/	/	<b>Adicionales</b>	
14.	Porta placa	/	/	78.	Encendedor	/	/	Pantalla GPS <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Pantalla TV <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
15.	Spoiler	/	/	79.	Cenicero	/	/	Tarjeta GPS SD <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Marca:
<b>Trasero</b>				80.	Palanca de velocidades	/	/	TAG <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
16.	Medallón	/	/	81.	Perilla palanca	/	/	<b>Llantas</b>	
17.	Limpiadores	/	/	82.	Botones puerta	/	/	<b>Ejemplo:</b> Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	<b>Vida</b>
18.	Lámpara stop	/	/	83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/	/	(3/4, 1/2, 1/4)	
19.	Tapa cajuela / quita puerta	/	/	84.	Coderas	/	/	DD: _____	TD: _____
20.	Emblema cajuela	/	/	85.	Manijas de puertas (2) (4)	/	/	DI: _____	TI: _____
21.	Calaveras (2)	/	/	86.	Bocinas radio	/	/	R: _____	
22.	Reflejes	/	/	87.	Cinturones de seguridad	/	/	¿Funda o cubierta? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
23.	Defensa	/	/	88.	Banca de asiento trasero	/	/	DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
24.	Molduras	/	/	89.	Respaldo de asiento trasero	/	/	TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda
25.	Porta placa	/	/	90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	/	/		
26.	Cámara de reversa	/	/	91.	Alfombra	/	/		
27.	Spoiler	/	/	92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/	/		
28.	Escape	/	/	<b>Motor</b>					
<b>Lado derecho</b>				93.	Alternador	/	/		
29.	Salpicadera	/	/	94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/	/		
30.	Cuarto luz lateral	/	/	95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/	/		
31.	Espejo lateral	/	/	96.	Bandas de motor	/	/		
32.	Cristal aleta	/	/	97.	Bayoneta aceite dirección	/	/		
33.	Puerta delantera	/	/	98.	Bayoneta aceite motor	/	/		
34.	Cristal puerta delantera	/	/	99.	Bayoneta aceite transmisión	/	/		
35.	Manija de puerta delantera	/	/	100.	Bobina	/	/		
36.	Puerta trasera	/	/	101.	Bocina de claxon	/	/		
37.	Cristal puerta trasera	/	/	102.	Bomba de agua	/	/		
38.	Manija de puerta trasera	/	/	103.	Bomba dirección hidráulica	/	/		
39.	Cristal costado	/	/	104.	Boster de frenos	/	/		
40.	Estribo	/	/	105.	Cables bujías	/	/		
41.	Molduras	/	/	106.	Compresor aire acondicionado	/	/		
<b>Lado izquierdo</b>				107.	Depósito de chisqueteros	/	/		
42.	Salpicadera	/	/	108.	Distribuidor	/	/		
43.	Cuarto luz lateral	/	/	109.	Filtro gasolina	/	/		
44.	Espejo lateral	/	/	110.	Marcha	/	/		
45.	Cristal aleta	/	/	111.	Motor limpiadores	/	/		
46.	Puerta delantera	/	/	112.	Motor ventilador	/	/		
47.	Cristal puerta delantera	/	/	113.	Porta filtro de aire	/	/		
48.	Manija de puerta delantera	/	/	114.	Radiador	/	/		
49.	Puerta trasera	/	/	115.	Sistema de inyección	/	/		
50.	Cristal puerta trasera	/	/	116.	Transmisión (STD) (4dT)	/	/		
51.	Manija de puerta trasera	/	/	117.	Tapón aceite motor	/	/		
52.	Cristal costado	/	/	118.	Tapón radiador	/	/		
53.	Estribo	/	/	119.	Tapón depósito líquido de frenos	/	/		
54.	Molduras	/	/	<b>General</b>					
<b>Cajuela</b>				120.	Canastilla	/	/		
55.	Alfombra cartón cajuela	/	/	121.	Alarma	/	/		
56.	Birlo de seguridad	/	/	122.	Tapón de gasolina	/	/		
57.	Cables pasa corriente	/	/	123.	Herramientas	/	/		
58.	Extintuidor	/	/	124.	Sensor de reversa	/	/		
59.	Gato	/	/	125.	Quemacocos	/	/		
60.	Gato hidráulico	/	/	126.	Toldo	/	/		
61.	Llave de rueda	/	/	127.	Gancho de arrastre	/	/		
62.	Señales de carretera	/	/	128.	Tapón gancho de arrastre	/	/		
63.	Tapete cubre llanta	/	/	129.	Calcomanía de verificación	/	/		
64.	Tapa bombonas	/	/	130.	Tapón birlo	/	/		
				131.	Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)	/	/		

Objetos personales  
*Revisados objetos personales y documentos del vehículo*

Adaptaciones equipo especial

20. Emblema cajuela		87. Cinturones de seguridad	
21. Calaveras (2) (4)		88. Banca de asiento trasero	
22. Reflejantes		89. Respaldo de asiento trasero	
23. Defensa		90. Cabeceras (1) (2) (3) (4) (6)	
24. Molduras		91. Alfombra	
25. Porta placa		92. Tapetes (1) (2) (3) (4)	
26. Cámara de reversa			
27. Spoiler			
28. Escape			
<b>Lado derecho</b>		<b>Motor</b>	
29. Salpicadera		93. Alternador	
30. Cuarto luz lateral		94. Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	
31. Espejo lateral		95. Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	
32. Cristal aleta		96. Bandas de motor	
33. Puerta delantera		97. Bayoneta aceite dirección	
34. Cristal puerta delantera		98. Bayoneta aceite motor	
35. Manija de puerta delantera		99. Bayoneta aceite transmisión	
36. Puerta trasera		100. Bobina	
37. Cristal puerta trasera		101. Bocina de claxon	
38. Manija de puerta trasera		102. Bomba de agua	
39. Cristal costado		103. Bomba dirección hidráulica	
40. Estribo		104. Boster de frenos	
41. Molduras		105. Cables bujías	
<b>Lado izquierdo</b>		106. Compresor aire acondicionado	
42. Salpicadera		107. Depósito de chisgueteros	
43. Cuarto luz lateral		108. Distribuidor	
44. Espejo lateral		109. Filtro gasolina	
45. Cristal aleta		110. Marcha	
46. Puerta delantera		111. Motor limpiadores	
47. Cristal puerta delantera		112. Motor ventilador	
48. Manija de puerta delantera		113. Porta filtro de aire	
49. Puerta trasera		114. Radiador	
50. Cristal puerta trasera		115. Sistema de inyección	
51. Manija de puerta trasera		116. Transmisión (STD) (MT)	
52. Cristal costado		117. Tapón aceite motor	
53. Estribo		118. Tapón radiador	
54. Molduras		119. Tapón depósito líquido de frenos	
<b>Cajuela</b>		<b>General</b>	
55. Alfombra cartón cajuela		120. Canastilla	
56. Birlo de seguridad		121. Alarma	
57. Cables pasa corriente		122. Tapón de gasolina	
58. Extinguidor		123. Herramientas	
59. Gato		124. Sensor de reversa	
60. Gato hidráulico		125. Quemacocos	
61. Llave de rueda		126. Toldo	
62. Señales de carretera		127. Gancho de arrastre	
63. Tapete cubre llanta		128. Tapón gancho de arrastre	
64. Tapa sombrerera		129. Calcomanía de verificación	
		130. Tapón birlo	
		131. Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)	

tarjeta GPS SI  No  Marca: TAG SI  No

**Llantas** **Vida**  
 Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)  
 DD: \_\_\_\_\_  
 TD: \_\_\_\_\_  
 DI: \_\_\_\_\_  
 TI: \_\_\_\_\_  
 R: \_\_\_\_\_  
 ¿Fundas o cubiertas? SI  No   
 DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Retención  
 TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

**Rines**  
 Marca: Mercedes  
 Original  Especial No. (1) (2) (3) (4)  
 Aleación  Acero No. (1) (2) (3) (4)

**Volante**  
 Marca: Mercedes  
 Original  Especial

**Observaciones**

**Objetos personales**  
 Re los objetos personales y documentos del vehículo

**Adaptaciones equipo especial**

**Nota:** El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México**, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad. Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponde. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en **absoluta posesión de la compañía aseguradora**.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo
Nombre y firma del ajustador que recibe
Razón social de la grúa
Nombre y firma del operador de grúa que recibe

**GRUAS** GRUA RAMSAM  
**FORZA**

INVENTARIO VEHICULO  
A09: 00087  
PIACAS: 598-ET-3 109386A  
F. 3606A

MARCA: Mercedes Benz TIPO: G1A, 250  
VIN: WDC7G46B0GJ223967 PLACA: 0/p

SINIESTRO: B78649055  
OPERADOR: Victor Eduardo R.  
FECHA: 27/06/26  
COLOR: Negro AÑO: 2016

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION			X

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA			No Visible
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	No Visible		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENO	X		
CABLES BUJIAS	X	X	
BOBINA	X		X
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X	X	
DISTRIBUIDOR	X	X	
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTAS	X		X
TAPA CAJUELA	X		X
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SENALES DE CARRETERA	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		X
FAROS	X		
BALASTRAS	X	X	
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X	X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		X
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X	X	
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		


GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	X	X	
SPOILERS	X	X	
FUSIBLES	X	X	
PLACAS	X	X	
RINES	X		
ALARMA	X	X	
EXTINGUIDOR	X	X	
ANTENA	X	X	
PLACA VIN	X	X	
KILOMETRAJE	X	X	
CANASTILLA	X	X	
ADAPTACION	X	X	

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X	X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X	X	
PUERTA DELANTERA	X		X
PUERTA TRASERA	X		X
SALPICADERA	X		X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X	X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X	X	
PUERTA DELANTERA	X		X
PUERTA TRASERA	X		X
SALPICADERA	X		X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	No Visible		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X	X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL V/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X	X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA: *[Signature]* ENTREGA: *[Signature]* RECIBE: *[Signature]*  
 NOMBRE Y FIRMA: Fernando V. A. NOMBRE Y FIRMA: Victor Eduardo R. NOMBRE Y FIRMA: Fernando V. A.