AOMB 0221

SOLERA | AUTOonline
Vehicle Claims

INVENTARIO VEHICULO

AO. 2892

☐ RESGUARDO(CCAO): Monterrey ☐ TRASLADO(PROV): _____

MARCA: Mercedes-Benz TIPO: A 200
VIN: WDDBF4DB2J1640223 PLACA:
SINIESTRO: B8589236 ASEGURADORA: BBVA
FECHA: 31/10/26 COLOR: BLCO AÑO: 2018

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	✓		
ALTERNADOR	✓		
BAYONETA ACEITE MOTOR	✓		
CLAXON	✓		
BOMBA AGUA	✓		
BANDAS MOTOR	✓		
SISTEMA FRENOS	✓		
CABLES BUJIAS	✓		
BOBINA	✓		
AIRE ACONDICIONADO	✓		
DEPOSITO LIMPIADORES	✓		
DIRECCION HIDRAULICA	✓		
DISTRIBUIDOR	✓		
ENCENDIDO ELECTRONICO	✓		
GENERADOR	✓		
MARCHA	✓		
MONOBLOCK	✓		
VENTILADOR	✓		
RADIADOR	✓		
RADIADOR DE A/C	✓		
TANQUE DE GASOLINA	✓		
TAPON DE GASOLINA	✓		
TAPON DE ACEITE	✓		
TAPON RADIADOR	✓		
TURBO CARGADOR		✓	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	✓		
ASIENTOS DELANTEROS	✓		
ASIENTOS TRASEROS	✓		
BOCINAS	✓		
BOLSA DE AIRE	✓		
CABECERAS	✓		
CENICEROS	✓		
GUANTERA	✓		
CINT. SEGURIDAD	✓		
CLAXON	✓		
CODERAS	✓		
CONSOLA	✓		
CONTROL A/C	✓		
DEFROSTER	✓		
ENCENDEDOR	✓		
ESPEJO RETROVISOR	✓		
INSTRUMENTOS TABLERO	✓		
LUZ INTERIOR	✓		
LUZ STOP	✓		
MANIJAS	✓		
PALANCA DE VELOCIDADES	✓		
RELOJ	✓		
SEGUROS ELECTRICOS	✓		
TABLERO	✓		
TAPETES	✓		
ELEVADORES ELECTRICOS	✓		
VESTIDURAS	✓		
VOLANTE	✓		
VISERAS	✓		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	✓		
COFRE			✓
CUARTOS DE LUZ			✓
DEFENSA DELANTERA			✓
FAROS			✓
BALASTRE			✓
BULBOS			✓
FAROS DE NIEBLA			✓
PARABRISAS	✓		
PARRILLA			✓
PLUMAS LIMPIADORES	✓		
PORTAPLACA		✓	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	✓		
BULBOS	✓		
CAJUELA	✓		
DEFENSA TRASERA	✓		
LIMPIADOR	✓		
MEDALLON	✓		
PORTAPLACA		✓	
SISTEMA DE ESCAPE	✓		


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	✓		
CABLES PASACORRIENTES		✓	
TAPA CAJUELA		✓	
HERRAMIENTA			NV
GATO			NV
LLAVE DE RUEDA			NV
SEÑALES DE CARRETERA			NV

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		✓	
SPOILERS	✓		
FUSIBLES	✓		
PLACAS		✓	
RINES	✓		
ALARMA	✓		
EXTINGUIDOR	·	✓	
ANTENA	✓		
PLACA VIN	✓		
KILOMETRAJE			NV
CANASTILLA		✓	
ADAPTACION		✓	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	✓		
COMPUTADORA MOTOR	✓		
ESTEREO	✓		
LLANTA DE REFACCION			NV
BOMBA GASOLINA	✓		
LLAVES	✓		
CATALIZADOR	✓		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	✓		
COSTADOS	✓		
ESPEJO EXTERIOR	✓		
ESTRIBO	✓		
MANIJAS EXTERIORES	✓		
MOLDURAS	✓		
PUERTA DELANTERA	✓		
PUERTA TRSERA	✓		
SALPICADERA			✓
LLANTAS	✓		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	✓	✓	NO
VIDRIOS LATERALES	✓		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	✓		
COSTADOS	✓		
ESPEJO EXTERIOR	✓		
ESTRIBO	✓		
MANIJAS EXTERIORES	✓		
MOLDURAS	✓		
PUERTA DELANTERA	✓		
PUERTA TRSERA	✓		
SALPICADERA	·		✓
LLANTAS	✓		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		✓	
VIDRIOS LATERALES	✓		



OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
Andy D.	Coorgesy talleres Juan Romero	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

BBVA Seguros

Vale Informativo - Autorización de Retiro de Unidad por Pérdid

Fecha: 28 de octubre de 2026

DATOS DEL SINIESTRO

Siniestro	BB3892362
Concepto	Pérdida Total - Traslado a Lote de Pérdidas Totales
Vehículo	MERCEDES BENZ CLASE A 200 STYLE 2018
Placas	SNG280A
No. de Serie	WDDBF4DB2JJ640223
Estado de la unidad	Pendiente de confirmación de inventario y condición para

UBICACIÓN DE RECOLECCIÓN (ORIGEN)

Taller	Automotriz Destino (25715)
Firma de documentos (oficinas)	Benito Juárez 3939, Fracc. Santa Elena, 67189 Guadalup
Recolección de unidad	Sin Nombre de Col 9, 67204 Guadalupe, N.L. (TRACTO D
Contacto	Recepción Automotriz Destino - Tel: 8110020580
Horario	9:00 am a 1:00 pm y 3:00 pm a 5:00 pm

DESTINO

Lote	Auto Online Monterrey
Dirección	Lic. José López Portillo 16, Balcones del Nte 1er Sector Escobedo, N.L.
Horario	Lunes a viernes 9:00 am a 4:00 pm; sábado 9:00 am

AUTORIZACIÓN DE RETIRO

Autoriza	Jaime Israel Campos Aranda - Auditor BBVA Seguros
Empresa recolectora	Por definir

Por medio del presente se hace constar que Jaime Israel Campos Aranda, Auditor de BB retiro de la unidad arriba descrita de las instalaciones de Automotriz Destino (lote Tract traslado a Lote Auto Online Monterrey, por concepto de Pérdida Total. La recolección qu confirmación del inventario y la condición de la unidad por parte del taller.

Escaneado con CamScanner