

SOLERA | AUTOonline

Vehicle Claims 0490

INVENTARIO VEHICULO

AO. 0247

☒ RESGUARDO(CCAO): Tecloxy ☐ TRASLADO(PROV):

MARCA: <u>Mercedes Benz</u>	TIPO: <u>C10 250AUG</u>
VIN: <u>WDDJH4B20A1529</u>	PLACA: <u>NO</u>
SINIESTRO: <u>B718228621</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>21-7-2016</u>	COLOR: <u>Negro</u> AÑO: <u>2016</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOSNA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRE	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		


GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	X		
SPOILERS	X		
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA	X		
ADAPTACION	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODEPAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES: Bomba de gas

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
<u>[Signature]</u>		<u>[Signature]</u>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc. Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.


Número de siniestro: 1374822861	Número de póliza: 8666210032	Inciso / Certificado: 1	Placas: PWU927D
Marca: MB	Submarca: CLA	Tipo: 250 AMG	Modelo: 2016
Nombre del ajustador: Vicente Rayo Galindo	Claves: X190	Fotos: X190	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$ 0%
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: HAYDEE LARA MALDONADO	Celular: 5532783623	Correo electrónico: fernanda.soria.mtr@p

IMPORTANTE
Con base en la cláusula VI inciso 1 de las Condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, a quien(os) oportunamente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cubiertos por la póliza mencionada.



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **FALTA DE LANTAS, FAMILIA, EUPIEUA, COPNE, DANOS**
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 20/07/2020 Lugar de expedición: COMIERE
---	---

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller: AUTOBULLIOE	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): C. OLIVO 19, col. RECONOS MISIONEROS, AUTOBULLIOE, R-0, BUENAVISTA, MEXICO

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de relaciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad. Nombre y firma del interesado: Oscar Eduardo Cortes Meriña		Asignación de taller Nombre y firma del interesado:
--	--	---

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionacientes.mx@bbva.com
Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: **800 90 21 300** Afectados: **800 83 62 003**
Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Inventario de vehículo dañado auto

Seguros

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, COMEX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México

Número de póliza	1574822861	Póliza	8666210032	Inciso / certificado	1	Número de serie	WDD5J4EB8G4815929
Marca	M.B.	Submarca	CLA 250	Tipo / cilindrada	4	Modelo	2016
Lugar	J.C. LAJAVENON	Fecha	20/07/26	Placa	PWU9270	Cantidad de placas	(1)
Atención a:	☒ Asegurado ☐ Afectado no	Nombre del interesado	HAZBEE LARA HALLAZA	Calcular	5532783623	Correo electrónico	feiranda.soria@mta.ogmexica

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1	Parabrisas	☒		65	Cielo de toldo	☒		Computadora	Batería
2	Brazos de limpiadores	☒		66	Luz interior	☒		¿Es visible? ☒ Sí ☐ No	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No
3	Plumas limpiadoras	☒		67	Espejo retrovisor	☒		Observaciones:	Marca:
4	Cofre	☒		68	Viseras	☒			
5	Cuartos de luz	☒		69	Tablero	☒		Llaves	Tipo de llaves
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	☒		70	Switch de encendido (start / stop engine)	☒		Llave de encendido	Normal ☒
7	Focos ☐ Halógeno ☐ Xenón ☒ Led	☒		71	Botones de estereo	☒		¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	Código de encendido ☐
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	☒		72	Control aire acondicionado	☒		Cantidad:	Tarjeta ☐
9	Parrilla	☒		73	Control calefacción	☒		Auto estereo	Tarjeta de circulación
10	Emblemas	☒		74	Control eléctrico	☒		Estéreo ☒ Sí ☐ No	Sí ☒ No ☐
11	Facia	☒		75	Guantera	☒		¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	
12	Molduras	☒		76	Consola	☒		Marca:	
13	Rejillas de facia	☒		77	Porta vasos	☒			
14	Porta placa	☒		78	Encendedor	☒		Adicionales	
15	Spoiler	☒		79	Cenicero	☒		Pantalla GPS ☒ Sí ☐ No	Pantalla TV ☒ Sí ☐ No
Trasero				80	Palanca de velocidades	☒		Tarjeta GPS SD ☒ Sí ☐ No	Marca:
16	Medallón	☒		81	Perilla palanca	☒		TAG ☒ Sí ☐ No	
17	Limpiadores	☒		82	Botones puerta	☒			
18	Lámpara stop	☒		83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	☒		Llantas	Vida
19	Tapa cajuela / quita puerta	☒		84	Coderas	☒		Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	(3/4, 1/2, 1/4)
20	Emblema cajuela	☒		85	Manijas de puertas (2) (4)	☒		DD: _____	_____
21	Calaveras (2) (4)	☒		86	Bocinas radio	☒		TD: _____	_____
22	Reflejos	☒		87	Cinturones de seguridad	☒		DI: _____	_____
23	Defensa	☒		88	Banca de asiento trasero	☒		TI: _____	_____
24	Molduras	☒		89	Respaldo de asiento trasero	☒		R: _____	_____
25	Porta placa	☒		90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	☒		¿Funda o cubierta? ☒ Sí ☐ No	
26	Cámara de reversa	☒		91	Alfombra	☒		DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
27	Spoiler	☒		92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	☒		TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda
28	Escape	☒		Motor					
Lado derecho				93	Alternador	☒			
29	Salpicadera	☒		94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	☒			
30	Cuarto luz lateral	☒		95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	☒			
31	Espejo lateral	☒		96	Bandas de motor	☒			
32	Cristal aleta	☒		97	Bayoneta aceite dirección	☒			
33	Puerta delantera	☒		98	Bayoneta aceite motor	☒			
34	Cristal puerta delantera	☒		99	Bayoneta aceite transmisión	☒			
35	Manija de puerta delantera	☒		100	Bobina	☒			
36	Puerta trasera	☒		101	Bocina de claxon	☒			
37	Cristal puerta trasera	☒		102	Bomba de agua	☒			
38	Manija de puerta trasera	☒		103	Bomba dirección hidráulica	☒			
39	Cristal costado	☒		104	Boster de frenos	☒			
40	Estríbo	☒		105	Cables bujías	☒			
41	Molduras	☒		106	Compresor aire acondicionado	☒			
Lado izquierdo				107	Depósito de chisqueros	☒			
42	Salpicadera	☒		108	Distribuidor	☒			
43	Cuarto luz lateral	☒		109	Filtro gasolina	☒			
44	Espejo lateral	☒		110	Marcha	☒			
45	Cristal aleta	☒		111	Motor limpiadores	☒			
46	Puerta delantera	☒		112	Motor ventilador	☒			
47	Cristal puerta delantera	☒		113	Porta filtro de aire	☒			
48	Manija de puerta delantera	☒		114	Radiador	☒			
49	Puerta trasera	☒		115	Sistema de inyección	☒			
50	Cristal puerta trasera	☒		116	Transmisión (STD) (AUT)	☒			
51	Manija de puerta trasera	☒		117	Tapón aceite motor	☒			
52	Cristal costado	☒		118	Tapón radiador	☒			
53	Estríbo	☒		119	Tapón depósito líquido de frenos	☒			
54	Molduras	☒		General					
Cajuela				120	Canastilla	☒			
55	Alfombra cartón cajuela	☒		121	Alarma	☒			
56	Birlo de seguridad	☒		122	Tapón de gasolina	☒			
57	Cables para corriente	☒		123	Herramientas	☒			
58	Extintor	☒		124	Sensor de reversa	☒			
59	Gato	☒		125	Quemacocos	☒			
60	Gato hidráulico	☒		126	Toldo	☒			
61	Llave de rueda	☒		127	Gancho de arrastre	☒			
62	Señales de carretera	☒		128	Tapón gancho de arrastre	☒			
63	Tapete cubre llanta	☒		129	Calcomanía de verificación	☒			
64	Tapa sombrerera	☒		130	Tapón birlo	☒			
				131	Tapón [] Centro [] de rueda (1) (2) (3) (4)	☒			

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de Privacidad

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaves, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retirar los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Oscar Eduardo Cortes Mayán
Nombre y firma del asegurado o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe

REV.06

FDDO-346