

RENE
FON 224
1219

SOLERA | AUTOonline

Vehicle Claims

AO. 0690

INVENTARIO VEHICULO

AO. 0890

☒ RESGUARDO(CCAO): TECNOLOGIA ☐ TRASLADO(PROV):

MARCA	MB	TIPO	CIA 180
VIN	WDDWF4AD0J1668795	PLACA	51P
SINIESTRO	377B43760	ASEGURADORA	BBVA.
FECHA	14/08/26	COLOR	BLANCO
		AÑO	2018

MOTOR	SI	NO	DAÑO
Caja de velocidades	X		
ALTERNADOR	X		
BOMBETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBETA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENO	X		
CABLES BULBOS	X		
BATERIA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR			X

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BIGUINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS			X
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDIDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANILLAS	X		
MANILLA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELE. ADJ. ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VIBRAS	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRE			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTA PLACA		X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CAJUELAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTA PLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION		X	
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES		X	
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES		X	
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA BENITO NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA Rene Silva NOMBRE Y FIRMA	RECIBE BENITO NOMBRE Y FIRMA
---	---	--

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: 5784360	Número de póliza: 3346910355	Inciso / Certificado:	Placas: J23733C
Marca: Mercedes	Súbmara:	Tipo: C133	Modelo: 2012
Nombre del ajustador: Juan Andres P...	Claves: 2012	Fotos:	Aplica deducible: ☐ Sí ☐ No \$
Atención a: ☐ Asegurado ☐ Afectado	Nombre del interesado: Felipe Gomez...	Celular:	Correo electrónico:

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización, situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (terceros) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, distorsionan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617422 Referencia 1: Escribe el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: _____ Lugar de expedición: _____ Firma del ajustador: _____
---	--

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: Coline	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos):
Número de pase:	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos, se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, tampoco y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los datos marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del interesado: _____ Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado: _____	Asignación de taller Nombre y firma del interesado: _____

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionaclientes.mx@bbva.com

Para de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, explica tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados:

Afectados:

800 90 21 300 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

Sociedad Anónima de Capital Variable. Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600. Nos comprometemos a proteger tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad en www.bbva.mx. La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Nombre del siniestro: 07843760 Fecha: 08/06/2018 Inciso / certificado: 1 Número de serie: 1812W14A13X1160878
 Marca: Mercedes Submarca: Star Tipo / Cilindraje: 3.0 Modelo: 2018 Color: Blanco
 Lugar: Valle de Chalco Fecha: 08/06/2018 Hora: 12:00 Cantidad de placas: 0 (0) (1) Kilometraje: 15000 Gasolina: E 1/4 1/2 3/4 F
 Atención a: Fernando Gutiérrez Nombre del interesado: Fernando Gutiérrez Correo electrónico: fernandogutierrez@gmail.com
 Asegurado ☐ Afectado no ☐

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1	Parabrisas			65	Cielo de toldo			Computadora	Batería
2	Brazos de limpiadores			66	Luz interior			¿Es visible? ☐ Sí ☐ No ☐	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No ☐
3	Plumas limpiadoras			67	Espejo retrovisor			Observaciones:	Marca:
4	Cofre			68	Viseras				
5	Cuartos de luz			69	Tablero				
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70	Switch de encendido (start / stop engine)				
7	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led			71	Botones de estéreo				
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72	Control aire acondicionado			Llaves	Tipo de llaves
9	Parrilla			73	Control calefacción			Llave de encendido	Normal ☐
10	Emblemas			74	Control eléctrico			¿Funciona? ☒ Sí ☐ No ☐	Código de encendido ☐
11	Facia			75	Guantera			Cantidad:	Tarjeta ☐
12	Molduras			76	Consola				
13	Rejillas de facia			77	Porta vasos			Auto estéreo	Tarjeta de circulación
14	Porta placa			78	Encendedor			Estéreo ☒ Sí ☐ No ☐	Sí ☐ No ☒
15	Spoiler			79	Cenicero			¿Funciona? ☐ Sí ☐ No ☐	
Trasero				80	Palanca de velocidades			Marca	
16	Medallón			81	Perilla palanca				
17	Limpiadores			82	Botones puerta			Adicionales	
18	Lámpara stop			83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)			Pantalla GPS ☐ Sí ☐ No ☐	Pantalla TV ☐ Sí ☐ No ☐
19	Tapa cajuela / quita puerta			84	Coderas			Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☐ No ☐	Marca:
20	Emblema cajuela			85	Manijas de puertas (2) (4)			TAG ☐ Sí ☐ No ☐	
21	Calaveras (2) (4)			86	Bocinas radio				
22	Reflejos			87	Cinturones de seguridad			Llantas	Vida
23	Defensa			88	Banca de asiento trasero			Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4 1/2 1/4)	
24	Molduras			89	Respaldo de asiento trasero			DD: <u>3/4</u>	
25	Porta placa			90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)			DI: <u>3/4</u>	
26	Cámara de reversa			91	Alfombra			TI: <u>3/4</u>	
27	Spoiler			92	Tapetes (1) (2) (3) (4)			R: <u>3/4</u>	
28	Escape			Motor				¿Fundas o cubiertas? ☐ Sí ☐ No ☐	
Lado derecho				93	Alternador			DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
29	Salpicadera			94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda
30	Cuarto luz lateral			95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)				
31	Espejo lateral			96	Bandas de motor			Refacción	
32	Cristal aleta			97	Bayoneta aceite dirección			Marca: <u>Refacción</u>	
33	Puerta delantera			98	Bayoneta aceite motor			Original Especial	No (1) (2) (3) (4)
34	Cristal puerta delantera			99	Bayoneta aceite transmisión			Aleación Acero	No (1) (2) (3) (4)
35	Manija de puerta delantera			100	Bobina				
36	Puerta trasera			101	Bocina de claxon			Volante	
37	Cristal puerta trasera			102	Bomba de agua			Marca: <u>Volante</u>	
38	Manija de puerta trasera			103	Bomba dirección hidráulica			Original Especial	
39	Cristal costado			104	Boster de frenos				
40	Estribo			105	Cables bujías				
41	Molduras			106	Compresor aire acondicionado				
Lado izquierdo				107	Depósito de chisqueros				
42	Salpicadera			108	Distribuidor				
43	Cuarto luz lateral			109	Filtro gasolina				
44	Espejo lateral			110	Marcha				
45	Cristal aleta			111	Motor limpiadores				
46	Puerta delantera			112	Motor ventilador				
47	Cristal puerta delantera			113	Porta filtro de aire				
48	Manija de puerta delantera			114	Radiador				
49	Puerta trasera			115	Sistema de inyección				
50	Cristal puerta trasera			116	Transmisión (STD) (AUT)				
51	Manija de puerta trasera			117	Tapón aceite motor				
52	Cristal costado			118	Tapón radiador				
53	Estribo			119	Tapón depósito líquido de frenos				
54	Molduras			General				Observaciones	
Cajuela				120	Canastilla				
55	Alfombra cartón cajuela			121	Alarma				
56	Birto de seguridad			122	Tapón de gasolina				
57	Cables para corriente			123	Herramientas				
58	Extintidor			124	Sensor de reversa				
59	Gato			125	Quemacocos				
60	Gato hidráulico			126	Toldo				
61	Llave de rueda			127	Gancho de arrastre				
62	Señales de carretera			128	Tapón gancho de arrastre				
63	Tapete cubre llanta			129	Calcomanía de verificación				
64	Tapa sombrerera			130	Tapón birlo				
				131	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)				

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe

REV.06

FDDO-346