

GRUAS

INVENTARIO VEHICULO

F.

106484

FORZA

MARCA: MERCEDES DEUS

TIPO: SEDAN

VIN: WDDWF4CB51F457818

PLACA: S/P

SINIESTRO: 342712459

OPERADOR: ARTURO FLORES

FECHA: 09/06/26

COLOR: GRIS PLATA AÑO: 2017

B30A 6:25P.H

SI NO DAÑO

BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	NO	VISIBLE	

SI NO DAÑO

BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

AOT: BBVA0217

MOTOR SI NO DAÑO

CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENO	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

CAJUELA SI NO DAÑO

ALFOMBRA			
CAJON PASAJEROS			
TAPA CAJUELA			
HERMAMIENTOS			
GAFAS			
LLAVE DE RUEDA			
SEÑALES DE CARRETERA			

PARTE FRONTAL SI NO DAÑO

BRAZOS LIMPIADORES	X		X
COFRE			
CUARTOS DE LUZ	X		X
DEFENSA DELANTERA	X		X
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		X
PLUMAS LIMPIADORES	X		X
PORTAPLACA			X

PARTE TRASERA SI NO DAÑO

CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON			X
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL SI NO DAÑO

OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA		X	
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	


DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO SI NO DAÑO

ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES			X

COSTADO DERECHO SI NO DAÑO

ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

INTERIOR SI NO DAÑO

ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP		X	
MANUJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS		X	
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

LABORA  
[Signature]  
NOMBRE Y FIRMA

ENTREGA  
[Signature]  
NOMBRE Y FIRMA

RECIBE  
[Signature]  
NOMBRE Y FIRMA

-CVI-

1/7 Verde  
Inventario de vehículo dañado auto  
28-05-26

Aviso de Privacidad

01:18

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 513, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en [bbva.mx](http://bbva.mx)

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de póliza: <b>BAC712459</b>	Póliza: <b>739AC000M3</b>	Inicio certificado: <b>16/1/17</b>	Modelo: <b>2017</b>	
Marca: <b>Mercedes Benz</b>	Submarca: <b>C100</b>	Tipo / cilindrada: <b>sedán</b>	Modelo: <b>2017</b>	Color: <b>Plata</b>
Lugar: <b>Tepic, Jalisco</b>	Fecha: <b>27/05/26</b>	Placa: <b>RBD56A B</b>	Cantidad de placas: <b>2</b>	Kilometraje: <b>2</b>
Atención: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no.	Nombre del interesado: <b>Teofilo Valentin Diaz Hernandez</b>	Celular: <b>5513191005</b>	Correo electrónico: <b>valen.jordan.23@gmail.com</b>	

**No. Inventario Sí No**

**Delantero**

1. Parabrisas	X	
2. Brazos de limpiadores	X	
3. Plumas limpiadoras	X	
4. Cofre	X	
5. Cuartos de luz	X	
6. Faro principal (izquierdo) (derecho)	X	
7. Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led		
8. Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		X
9. Parrilla	X	
10. Emblemas	X	
11. Facia	X	
12. Molduras	X	
13. Rejillas de facia	X	
14. Porta placa	X	
15. Spoiler		X

**Trasero**

16. Medallón	X	X
17. Limpiadores	X	X
18. Lámpara stop	X	
19. Tapa cajuela / quita puerta	X	
20. Emblema cajuela	X	
21. Calaveras (3) (4)	X	
22. Reflejantes	X	
23. Defensa	X	
24. Molduras	X	
25. Porta placa	X	
26. Cámara de reversa	X	X
27. Spoiler	X	
28. Escape	X	

**Lado derecho**

29. Salpicadera	X	
30. Cuarto luz lateral	X	
31. Espejo lateral	X	
32. Cristal aleta	X	
33. Puerta delantera	X	
34. Cristal puerta delantera	X	
35. Manija de puerta delantera	X	
36. Puerta trasera	X	
37. Cristal puerta trasera	X	
38. Manija de puerta trasera	X	
39. Cristal costado	X	
40. Estribo	X	
41. Molduras	X	

**Lado izquierdo**

42. Salpicadera	X	
43. Cuarto luz lateral	X	
44. Espejo lateral	X	
45. Cristal aleta	X	
46. Puerta delantera	X	
47. Cristal puerta delantera	X	
48. Manija de puerta delantera	X	
49. Puerta trasera	X	
50. Cristal puerta trasera	X	
51. Manija de puerta trasera	X	
52. Cristal costado	X	
53. Estribo	X	
54. Molduras	X	

**Cajuela**

Alfombra cartón cajuela		
Birlo de seguridad		
Cables pasa corriente		
Extintor		
Gato		
Gato hidráulico		

**No. Inventario Sí No**

**Interior**

65. Cielo de toldo	X	
66. Luz interior	X	
67. Espejo retrovisor	X	
68. Viseras	X	
69. Tablero	X	
70. Switch de encendido (start / stop engine)	X	
71. Botones de estéreo	X	
72. Control aire acondicionado	X	
73. Control calefacción	X	
74. Control eléctrico	X	
75. Guantero	X	
76. Consola	X	
77. Porta vasos	X	
78. Encendedor	X	X
79. Cenicero	X	X
80. Palanca de velocidades	X	
81. Perilla palanca	X	
82. Botones puerta	X	
83. Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	X	
84. Coderas	X	
85. Manijas de puertas (2) (4)	X	
86. Bocinas radio	X	
87. Cinturones de seguridad	X	
88. Banca de asiento trasero	X	
89. Respaldo de asiento trasero	X	
90. Cabeceras (1) (2) (3) (4) (6)	X	
91. Alfombra	X	
92. Tapetes (1) (2) (3) (4)	X	

**Motor**

93. Alternador	X	
94. Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	X	
95. Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	X	
96. Bandas de motor	X	
97. Bayoneta aceite dirección	X	
98. Bayoneta aceite motor	X	
99. Bayoneta aceite transmisión	X	
100. Bobina	X	
101. Bocina de cláxon	X	
102. Bomba de agua	X	
103. Bomba dirección hidráulica	X	
104. Booster de frenos	X	
105. Cables bujías	X	
106. Compresor aire acondicionado	X	
107. Depósito de chisgueteros	X	
108. Distribuidor	X	
109. Filtro gasolina	X	
110. Marcha	X	
111. Motor limpiadores	X	
112. Motor ventilador	X	
113. Porta filtro de aire	X	
114. Radiador	X	
115. Sistema de inyección	X	
116. Transmisión (STD) (AUT)	X	
117. Tapón aceite motor	X	
118. Tapón radiador	X	
119. Tapón depósito líquido de frenos	X	

**General**

120. Canastilla	X	
121. Alarma	X	
122. Tapón de gasolina	X	
123. Herramientas	X	
124. Sensor de reversa	X	
125. Quemacocos	X	
126. Toldo	X	
127. Gancho de arrastre	X	
128. Tapón gancho de arrastre	X	
129. Calemanija de verificación	X	

**Inventario**

**Otros**

<b>Computadora</b> ¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Observaciones:	<b>Batería</b> ¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Marca:
<b>Llaves</b> Llave de encendido ¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Cantidad: <b>2</b>	<b>Tipo de llaves</b> Normal <input type="checkbox"/> Código de encendido <input checked="" type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>
<b>Auto estéreo</b> Estéreo <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No ¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Marca: <b>Original</b>	<b>Tarjeta de circulación</b> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

**Adicionales**

Pantalla GPS	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	Pantalla TV	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
Tarjeta GPS SD	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	Marca:	
TAG	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No		

**Llantas**

Ejemplo: Llantas DD	Marca: <b>Pirelli</b>	Tamaño: <b>225/55R18</b>	Velocidad: <b>195/65/14</b>	Vida: <b>(3/4 1/2 1/4)</b>	
DD:					
TD:					
DI:					
TI:					
R:					
¿Fundas o cubiertas?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No				
DD:	Delantero derecha	DI:	Delantero izquierda	R:	Refacción
TD:	Trasero derecha	TI:	Trasero izquierda		

**Rines**

Marca: **Originales**

Original	Especial	No. (1) (2) (3) <b>1</b>
Alumínico	Acero	No. (1) (2) (3) <b>1</b>

Marca: **Original**

Original	Especial
----------	----------

**Observaciones**

**Objetos personales**

**Sin Objetos Personales**

**Adaptaciones equipo especial**

47 verde

FECHA SINIESTRO 23/12/2025		FECHA INGRESO CVI 28/05/2026		FECHA DE TERMINADO PT 01/06/2026		EXP. TERMINADO A FRONTINGO		TOTAL I		
No. DE SINIESTRO B92712459		NO. DE SALVAMENTO 2652651309		PLACAS RBD561B		INTERESADO <input checked="" type="checkbox"/> ASEG <input type="checkbox"/> TERC		MARCA VEHICULO MERCEDES BENZ		TIPO MERCEDES C20
MODELO 01/01/20	COLOR GRIS	VERSION	CANTIDAD PLACAS <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2			N. PUERTAS 4	N. CILINDROS 4	NUM. SERIE WDDWF4CB5HF45		
No. DE MOTOR X		REG. FED. DE AUTOMOVILES N/A		KILOMETRAJE 0		ADAP Y CONV. <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		POLIZA 739A000113		I 16
<input type="checkbox"/> AUSTERO <input type="checkbox"/> TIPICO <input checked="" type="checkbox"/> A/AC <input type="checkbox"/> STANDARD <input type="checkbox"/> RECUP. ROBO <input type="checkbox"/> FLOTILLA CIA <input type="checkbox"/> FRONTERIZO <input type="checkbox"/> EXPORTADO <input checked="" type="checkbox"/> EQUIPADO <input checked="" type="checkbox"/> TURBO <input type="checkbox"/> ABANDONO <input checked="" type="checkbox"/> AUTOMATICO <input checked="" type="checkbox"/> PERDIDA TOTAL <input type="checkbox"/> GARANTIA <input type="checkbox"/> LEGALIZADO <input type="checkbox"/> IMPORTADO										

**1.- VALOR INDEMNIZADO**

<input type="checkbox"/> EBC	<input type="checkbox"/> CONVENIO	<input checked="" type="checkbox"/> AUTOMETRICA	263,000.00
------------------------------	-----------------------------------	---	------------

**2.- DAÑOS**

* MANO DE OBRA DE HP INICIAL	16555.73
* REFACCIONES DE HP INICIALES	137639.92
* MANO DE OBRA INICIAL	2000
* REFACCIONES MECANICAS INICIALES	33650.7
<b>TOTAL DAÑOS</b>	<b>189,846.35</b>

**3.- ACCESORIOS, FALTANTES, DAÑOS (VESTIDURAS, LLANTAS, PINTURA, ETC.)**

* TOTAL DE ACCESORIOS FALTANTES	0.00
---------------------------------	------

**4.- DEDUCCIONES**

* MOTOR NO ACREDITADO	0.00
* TENENCIAS <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ORIGINALES <input type="checkbox"/> COPIAS <input type="checkbox"/>	0.00

**5.- DEMERITOS**

* VEHICULO PROVENIENTE DE COLISION 5%	13,150.00
* VEHICULO RECUPERADO DE ROBO 10%	0.00

**6.- TOTAL DAÑOS, FALTANTES, DEMÉRITOS Y DEDUCCIONES**

* DAÑOS, FALTANTES, DEDUCCIONES Y DEMERITO	202,996.35
--	------------

**7.- VALOR DE SALVAMENTO (DIFERENCIA DE 1 MENOS 6)**

* VALOR DE SALVAMENTO	60,003.65
* VEHICULO DE CIA. ASEGURADORA 5%	3,000.18
* VALOR DE SALVAMENTO FINAL	57,003.47
* VALOR ESTIMADO DE SALVAMENTO	

**TABLA DE VALORES COMERCIALES**

GUIA	EBC	AUTOMETRICA	C
MES		ENERO	
PAG.		213	
VALOR		263,000.00	
% DAÑOS		77.18%	

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES A EJECUTIVOS DE TALLERES DE LA VERIFICACION DEL VEHICULO CON REPLICAS DE LLAVES, CONTROLES DE ALARMA, ADAPTACIONES E INSTALACIONES

LLAVES: UNA

NUMERO DE MOTOR  
X  
No hay acceso a numero de motor, es necesario desmontar periféricos

PLACA V.I.N.  
WDDWF4CB5HF457818

PARED DE FUEGO

OBSERVACIONES EN CASO DE QUE EL NUMERO DE LA CALCA NO COINCIDA CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL, FAVOR DE ANOTARLO.

ATENTAMENTE  
MAURICIO MOCTEZUMA LEAL  
NOMBRE Y FIRMA DEL VALUADOR Y/O AUDITOR

ATENTAMENTE  
NOE DELGADILLO MIER  
NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR  
CENTRO DE VALUACION INTEGRAL (CIVT) D.T.