

GRUAS

**FUERZA**

INVENTARIO VEHICULO

F. 107102

SINIESTRO: B08403769  
 OPERADOR: Rosas Miguel  
 FECHA: 27/06/26  
 COLOR: AÑO: 2010

MARCA: FORD TIPO: FOCUS  
 VIN: WFOAP3X45A1127722 PLACA: S/P

SI NO DAÑO

00296

SI NO DAÑO

BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR		W	
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		

BOMBA GASOLINA		X	
LLAVES	X		
CATALIZADOR		X	

MOTOR SI NO DAÑO

CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONDOLICOR	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA			X
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

CAJUELA SI NO DAÑO

ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS		X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

PARTE FRONTAL SI NO DAÑO

BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			
CUARTOS DE LUZ			
DEFENSA DELANTERA			
FAROS			
BALASTRAS			
BULBOS			
FAROS DE NIEBLA			
PARABRISAS			X
PARRILLA			
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA			

PARTE TRASERA SI NO DAÑO

CALAVERAS			X
BULBOS		X	
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL SI NO DAÑO

OBJETOS PERSONALES	X		
SPOILERS		X	
FUSIBLES			
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE			X
CANASTILLA			X
ADAPTACION			X

DOCUMENTOS: si

COSTADO IZQUIERDO SI NO DAÑO

ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES		X	X
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO SI NO DAÑO

ALETAS			X
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES: Fuente/Sid/Proctel  
 Daños por colisión  
 Vidrios, faros, Comp. N.º 1  
 Daños en Carrocera

INTERIOR SI NO DAÑO

ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA			X
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

ELABORA: [Signature] NOMBRE Y FIRMA  
 ENTREGA: [Signature] NOMBRE Y FIRMA  
 RECIBE: [Signature] NOMBRE Y FIRMA



Francisco Calapuz  
 Grupos Yamil OS S/P

61 AZUL

Inventario de vehículo dañado auto

29-05-26  
 01:08

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en [bbva.mx](http://bbva.mx)

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro 368403769	Póliza	Inciso / certificado	Número de serie
Marca Ford	Submarca Focus	Tipo / cilindraje Sedan	Modelo 2010
Lugar	Fecha Día 28 Mes 05 Año 26	Placas NDD-326	Cantidad de placas (0) (1) 2
Atención a: <input type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no.	Nombre del interesado	Celular	Kilometraje 23323
		Correo electrónico	Gasolina E 1/4 1/2 3/4 F

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero

1.	Parabrisas	S	
2.	Brazos de limpiadores	S	
3.	Plumas limpiadoras	S	
4.	Cofre	S	
5.	Cuartos de luz	S	
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	S	
7.	Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led	S	
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	S	
9.	Parrilla	S	
10.	Emblemas	S	
11.	Facia	S	
12.	Molduras	S	
13.	Rejillas de facia	S	
14.	Porta placa	S	
15.	Spoiler	S	

Interior

65.	Cielo de toldo	S	
66.	Luz interior	S	
67.	Espejo retrovisor	S	
68.	Viseras	S	
69.	Tablero	S	
70.	Switch de encendido (start / stop engine)	S	
71.	Botones de estéreo	S	
72.	Control aire acondicionado	S	
73.	Control calefacción	S	
74.	Control eléctrico	S	
75.	Guantera	S	
76.	Consola	S	
77.	Porta vasos	S	
78.	Encendedor	S	
79.	Cenicero	S	
80.	Palanca de velocidades	S	
81.	Perilla palanca	S	
82.	Botones puerta	S	
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	S	
84.	Coderas	S	
85.	Manijas de puertas (2) (4)	S	
86.	Bocinas radio	S	
87.	Cinturones de seguridad	S	
88.	Banca de asiento trasero	S	
89.	Respaldo de asiento trasero	S	
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	S	
91.	Alfombra	S	
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	S	

Otros

<b>Computadora</b> ¿Es visible? Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Observaciones:	<b>Batería</b> ¿Es visible? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca:
<b> Llaves</b> Llave de encendido <input checked="" type="checkbox"/> ¿Funciona? Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Cantidad:	<b> Tipo de llaves</b> Normal <input checked="" type="checkbox"/> Código de encendido <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>
<b>Auto estéreo</b> Estéreo Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> ¿Funciona? Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca:	<b> Tarjeta de circulación</b> Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>

Trasero

16.	Medallón	S	
17.	Limpiadores	S	
18.	Lámpara stop	S	
19.	Tapa cajuela / quita puerta	S	
20.	Emblema cajuela	S	
21.	Calaveras (2) (4)	S	
22.	Reflejantes	S	
23.	Defensa	S	
24.	Molduras	S	
25.	Porta placa	S	
26.	Cámara de reversa	S	
27.	Spoiler	S	
28.	Escape	S	

Motor

93.	Alternador	S	
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	S	
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	S	
96.	Bandas de motor	S	
97.	Bayoneta aceite dirección	S	
98.	Bayoneta aceite motor	S	
99.	Bayoneta aceite transmisión	S	
100.	Bobina	S	

**Adicionales**

Pantalla GPS Sí  No  Pantalla TV Sí  No   
 Tarjeta GPS SD Sí  No  Marca:  
 TAG Sí  No

**Llantas** Vida

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4 1/2 1/4)

DD: Radial 205 55 R16  
 TD: Radial 205 55 R16  
 DI: Radial 205 55 R16  
 TI: Radial 205 55 R16  
 R: Hankook 195 65 R16

¿Funda o cubierta? Sí  No

DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción  
 TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Lado derecho

29.	Salpicadera	S	
30.	Cuarto luz lateral	S	
31.	Espejo lateral	S	
32.	Cristal aleta	S	
33.	Puerta delantera	S	

Rines

FDDO-346

Firma

Firma

Nombre del responsable: \_\_\_\_\_  
 Razón social de quien recibe: \_\_\_\_\_  
 No. grúa: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_  
 Observaciones: \_\_\_\_\_

Nombre del operador de la grúa: \_\_\_\_\_  
 Razón social de la grúa: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_  
 Observaciones: \_\_\_\_\_

**61A200**

SINIESTRO		FECHA INGRESO CVI		FECHA DETERMINADO PT		EXP. TURNADO A FRONTING		TOTAL DIAS	
28/05/2026		29/05/2026		01/06/2026					
No. DE SINIESTRO		NO. DE SALVAMENTO		PLACAS		INTERESADO		MARCA VEHICULO	
B68403769		2652651428		NPD326B		<input checked="" type="checkbox"/> ASEG. <input type="checkbox"/> TERC.		FORD	
MODELO		COLOR		VERSION		CANTIDAD PLACAS		N. PUERTAS	
01/01/20		GRIS		EUROPA S		<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2		4	
								N. CILINDROS	
								4	
								NUM. SERIE	
								WF0AP3XH5A1127722	
No. DE MOTOR		REG. FED. DE AUTOMOVILES		KILOMETRAJE		ADAP Y CONV.		POLIZA	
HECHO EN ALEMANIA		N/A		233923		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		893621016M	
								INCISO	
								00001	

1.- VALOR INDEMNIZADO	
<input checked="" type="checkbox"/> EBC	<input type="checkbox"/> CONVENIO
<input type="checkbox"/> AUTOMETRICA	74.000.00
2.- DAÑOS	
* MANO DE OBRA DE HP INICIAL	6797.01
* REFACCIONES DE HP INICIALES	29509.1
* MANO DE OBRA INICIAL	850
* REFACCIONES MECANICAS INICIALES	4045.99
<b>TOTAL DAÑOS</b>	<b>41,202.10</b>
3.- ACCESORIOS, FALTANTES, DAÑOS (VESTIDURAS, LLANTAS, PINTURA, ETC.)	
* TOTAL DE ACESORIOS FALTANTES	0.00
4.- DEDUCCIONES	
* MOTOR NO ACREDITADO	0.00
* TENENCIAS <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	0.00
5.- DEMERITOS	
* VEHICULO PROVENIENTE DE COLISION 5%	3,700.00
* VEHICULO RECUPERADO DE ROBO 10%	0.00
6.- TOTAL DAÑOS, FALTANTES, DEMERITOS Y DEDUCCIONES	
* DAÑOS, FALTANTES, DEDUCCIONES Y DEMERITO	44,902.10
7.- VALOR DE SALVAMENTO (DIFERENCIA DE 1 MENOS 6)	
* VALOR DE SALVAMENTO	29,097.90
* VEHICULO DE CIA. ASEGURADORA 5%	1,454.90
* VALOR DE SALVAMENTO FINAL	27,643.00
* VALOR ESTIMADO DE SALVAMENTO	

TABLA DE VALORES COMERCIALES			
GUIA	EBC	AUTOMETRICA	CONDICIONES
MES	ABRIL, JUNI		
PAG.	116		
VALOR	74 000 00		
% DAÑOS	55 68 %		

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES A EJECUTIVOS: DETALLES DE LA VERSION DEL VEHICULO CUENTA CON JUEGOS DE LLAVES, CONTROLES DE ALARMA, ADAPTACIONES E INSTALACIONES, ETC.

CUENTA CON UNA LLAVE CONTROL LLANTA DE REFACCION Y GATO NO CUENTA CON LLAVE DE RUEDAS EL COSTO ESTIMADO ES DE \$350.00

NUMERO DE MOTOR <b>HECHO EN ALEMANIA</b>	
PLACA V.I.N. <b>Se Anexa Foto WF0AP3XH5A1127722</b>	
PARED DE FUEGO <b>Se Anexa Foto</b>	

OBSERVACIONES EN CASO DE QUE EL NUMERO DE LA CALCA NO COINCIDA CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL, FAVOR DE ANOTARLO

ATENTAMENTE  <u>DANIEL AGUILAR HERNANDEZ</u> NOMBRE Y FIRMA DEL VALUADOR Y/O AUDITOR QUE DETERMINA EL CANDIDATO A P.T.	ATENTAMENTE  <u>NOE DELGADILLO MIER</u> NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR CENTRO DE VALUACION INTEGRAL/DEPTO.P.T..
--	---