SOLERA | AUTOonline
Vehicle Claims

F. 1155

INVENTARIO VEHÍCULO

NOTB00052-

☐ RESGUARDO(CCAO): _____ ☐ TRASLADO(PROV): _____

~~NOTB00048~~

MARCA:	Ford	TIPO:	Focus
VIN:	WF0AP3XH9D1194886	PLACA:	
SINIESTRO:	B69378367	ASEGURADORA:	BBVA
FECHA:	COLOR:	AÑO:	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			
COMPUTADORA MOTOR			
ESTEREO			
LLANTA DE REFACCION		X	
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR			

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			
ALTERNADOR			
BAYONETA ACEITE MOTOR			
CLAXON			
BOMBA AGUA			
BANDAS MOTOR			
SISTEMA FRENOS			
CABLES BUJIAS			
BOBINA			
AIRE ACONDICIONADO			
DEPOSITO LIMPIADORES			
DIRECCION HIDRAULICA			
DISTRIBUIDOR			
ENCENDIDO ELECTRONICO			
GENERADOR			
MARCHA			
MONOBLOCK			
VENTILADOR			
RADIADOR			
RADIADOR DE A/C			
TANQUE DE GASOLINA			
TAPON DE GASOLINA			
TAPON DE ACEITE			
TAPON RADIADOR			
TURBO CARGADOR			

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON			X
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR		X	
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		X
VISERAS	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS	X		
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES			X
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			
SPOILERS		X	
FUSIBLES	NO		
PLACAS		X	
RINES			
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES			

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		X
PUERTA DELANTERA			
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES: Puerta delantera trabada cofre trabado

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
José Guillermo L	José	José Guillermo L
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VALIDO SÓLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

BBVA Seguros — COTRALCON AUTO ONLINE

Autorización de servicio auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en **bbva.mx**

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fechade expedición.

Número de siniestro: 364378367	Número de póliza: 88462GHDN	Inciso / Certificado: 1	Placas: LAK590B
Marca: FORD	Submarca: FOCUS	Tipo: SEDAN	Modelo: 2010	Color: NEGRO
Nombre del ajustador: CHESMAN HUI	Claves: X21	Fotos:	Aplica deducible: ☑ Sí ☐ No $
Atención a: ☑ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: EDSON GAEL MARTINEZ GARCIA	Celular: 5522504723	Correo electrónico:

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México** o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro

REC DAÑOS A CONSIDERAR



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: MECANICA A COMPROBAR

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: _____

Datos depósito deducible
Banco: **BBVA**
Cuenta / Convenio: **617482**
Referencia 1: **Escriba el número de siniestro sin la letra B**
Referencia 2: **Deducible**
El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al **Centro nacional de atención a clientes.**

Fecha de expedición: 27/04/26
Lugar de expedición: CDMX

Firma del ajustador

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller | **Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos)**

Número de pase PASO DIFITAL

Si el **vehículo del tercero afectado** presenta **daños mecánicos** se asignará a **centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación.**
La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra **a la fecha en que se dio por aceptada** esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador.
El ajustador **no determina** el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo.
Los daños marcados en esta Autorización de servicio **están sujetos a revisión.**

Edson Gael Martinez Garcia
Nombre y firma del interesado

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Indemnización de daños

Edson Gael Martinez Garcia
Nombre y firma del interesado

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

Asignación de taller

Nombre y firma del interesado

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. **(Opción solo para asegurados).**

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionaclientes.mx@bbva.com
Favor de indicar en el **"asunto"** del correo el **número de siniestro.**
En el **"cuerpo"** del correo, coloca tu **número telefónico.**

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: **800 90 21 300** Afectados: **800 83 62 003**
Atención de **lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.**

AUTO ONLINE: OTRO 19, EXCURSIOS TLOZACHCOT, TLERVANISTA MEX.

Escaneado con CamScanner

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en **bbva.mx**

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro: B64378367	Póliza: B8462101HOX	Inciso / certificado: 1	Número de serie: WF0AP3CH9A1L24886
Marca: FORD	Submarca: FOCUS	Tipo / cilindraje: SEDAN 4CIL	Modelo: 2010	Color: NEGRO
Lugar: CAM.	Fecha: Día 27 Mes 04 Año 26	Placas: L6K590B	Cantidad de placas: 2 (1)	Kilometraje: 205492	Gasolina: E 1/4 1/2 3/4 F
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado no.	Nombre del interesado: EDSON GAEL MARTINEZ G	Celular: 5522504923	Correo electrónico:

Delantero

No.	Inventario	Sí	No
1.	Parabrisas	X	
2.	Brazos de limpiadores	X	
3.	Plumas limpiadoras	X	
4.	Cofre	X	
5.	Cuartos de luz		X
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	X	
7.	Focos: X Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	X	
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	X	
9.	Parrilla	X	
10.	Emblemas	X	
11.	Facia	X	
12.	Molduras	X	
13.	Rejillas de facia	X	
14.	Porta placa		X
15.	Spoiler		X

Trasero

No.	Inventario	Sí	No
16.	Medallón	X	
17.	Limpiadores		X
18.	Lámpara stop		X
19.	Tapa cajuela / quita puerta		X
20.	Emblema cajuela		X
21.	Calaveras (4)		X
22.	Reflejantes		X
23.	Defensa	X	
24.	Molduras	X	
25.	Porta placa		X
26.	Cámara de reversa		X
27.	Spoiler		X
28.	Escape	X	

Lado derecho

No.	Inventario	Sí	No
29.	Salpicadera	X	
30.	Cuarto luz lateral		X
31.	Espejo lateral	X	
32.	Cristal aleta		X
33.	Puerta delantera	X	
34.	Cristal puerta delantera	X	
35.	Manija de puerta delantera	X	
36.	Puerta trasera	X	
37.	Cristal puerta trasera	X	
38.	Manija de puerta trasera	X	
39.	Cristal costado	X	
40.	Estribo		X
41.	Molduras		X

Lado izquierdo

No.	Inventario	Sí	No
42.	Salpicadera	X	
43.	Cuarto luz lateral		X
44.	Espejo lateral	X	
45.	Cristal aleta		X
46.	Puerta delantera	X	
47.	Cristal puerta delantera	X	
48.	Manija de puerta delantera	X	
49.	Puerta trasera	X	
50.	Cristal puerta trasera	X	
51.	Manija de puerta trasera	X	
52.	Cristal costado	X	
53.	Estribo		X
54.	Molduras		X

Cajuela

No.	Inventario	Sí	No
55.	Alfombra cartón cajuela	X	
56.	Birlo de seguridad		X
57.	Cables pasa corriente		X
58.	Extinguidor		X
59.	Gato		X
60.	Gato hidráulico		X
61.	Llave de rueda		X
62.	Señales de carretera		X
63.	Tapete cubre llanta		X
64.	Tapa sombrerera	X	

Interior

No.	Inventario	Sí	No
65.	Cielo de toldo	X	
66.	Luz interior	X	
67.	Espejo retrovisor	X	
68.	Viseras	X	
69.	Tablero	X	
70.	Switch de encendido (start / stop engine)		X
71.	Botones de estéreo	X	
72.	Control aire acondicionado	X	
73.	Control calefacción	X	
74.	Control eléctrico	X	
75.	Guantera	X	
76.	Consola	X	
77.	Porta vasos	X	
78.	Encendedor		X
79.	Cenicero		X
80.	Palanca de velocidades	X	
81.	Perilla palanca	X	
82.	Botones puerta	X	
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	X	
84.	Coderas		X
85.	Manijas de puertas (2)	X	
86.	Bocinas radio	X	
87.	Cinturones de seguridad	X	
88.	Banca de asiento trasero	X	
89.	Respaldo de asiento trasero	X	
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4)	X	
91.	Alfombra	X	
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	X	

Motor

No.	Inventario	Sí	No
93.	Alternador		
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
96.	Bandas de motor		
97.	Bayoneta aceite dirección		
98.	Bayoneta aceite motor		
99.	Bayoneta aceite transmisión		
100.	Bobina		
101.	Bocina de cláxon		
102.	Bomba de agua		
103.	Bomba dirección hidráulica		
104.	Boster de frenos		
105.	Cables bujías		
106.	Compresor aire acondicionado		
107.	Depósito de chicqueteros		
108.	Distribuidor		
109.	Filtro gasolina		
110.	Marcha		
111.	Motor limpiadores		
112.	Motor ventilador		
113.	Porta filtro de aire		
114.	Radiador		
115.	Sistema de inyección		
116.	Transmisión (STD) (AUT)		
117.	Tapón aceite motor		
118.	Tapón radiador		
119.	Tapón depósito líquido de frenos		

General

No.	Inventario	Sí	No
120.	Canastilla	X	
121.	Alarma		X
122.	Tapón de gasolina	X	
123.	Herramientas		X
124.	Sensor de reversa		X
125.	Quemacocos		X
126.	Toldo	X	
127.	Gancho de arrastre		X
128.	Tapón gancho de arrastre		X
129.	Calcomanía de verificación	X	
130.	Tapón birlo	X	
131.	Tapón ☐ Centro ☒ de rueda (1) (2) ☒ (4)	X	

Otros

Computadora
¿Es visible? Sí ☒ No ☐
Observaciones: C/D

Batería
¿Es visible? Sí ☒ No ☐
Marca: CONECTADO

Llaves
Llave de encendido
¿Funciona? Sí ☐ No ☒
Cantidad: 1

Tipo de llaves
Normal ☒
Código de encendido ☐
Tarjeta ☐

Auto estéreo
Estéreo Sí ☒ No ☐
¿Funciona? Sí ☒ No ☐
Marca:

Tarjeta de circulación
Sí ☐ No ☒

Adicionales
Pantalla GPS Sí ☐ No ☒ Pantalla TV Sí ☐ No ☒
Tarjeta GPS SD Sí ☐ No ☒ Marca:
TAG Sí ☐ No ☒

Llantas

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65 R14			Vida (3/4 1/2 1/4)
DD: GOODYEAR	205/55 R16		3/4
TD:	"	"	3/4
DI:	"	"	3/4
TI:	"	"	3/4
R:	—		—

¿Funda o cubierta? Sí ☐ No ☒
DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción
TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Rines
Marca:
Original ☒ Especial ☐ No. (1) (2) (3) (4) ☒
Aleación ☒ Acero ☐ No. (1) (2) (3) (4) ☒

Volante
Marca:
Original ☒ Especial ☐

Observaciones
-Entrego vehículo sin pertenencias ni artículos de valor.

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México**, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado: Edson Gael Martinez Garcia

Te solicitamos recoger **tus objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar [illegible] que estos no [illegible] **repuestos en caso de extravío.** Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado **únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.**

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo	Nombre y firma del ajustador que recibe	Razón social de la grúa	Nombre y firma del operador de grúa que recibe
Edson Gael Martinez G.			R-30

REV.06 FDDO-346

Escaneado con CamScanner