



gruasforza@outlook.com

INVENTARIO DE VEHICULO

Fecha

Hora

8/07/26 21:42

No. De Reporte A06B0105

No. De siniestro B04651607

Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros)

BBVA

Llaves Si ☒ No ☐

Transmisión Aut. ☒ Std. ☐

Marca

Tipo

Modelo

Color

Ford Escape 2015 Gris

No. De Serie

Placas

No. De Motor

WFOCPGB9XF1B20351

S/P

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

MOTOR	SI	NO
ALTERNADOR	/	
BATERIA	/	
BAYONETA ACEITE MOTOR	/	
CLAXON	/	
BOMBA AGUA	/	
BOMBA GASOLINA	2	U
BANDAS MOTOR	/	
SISTEMA FRENO	/	
CABLES BUJÍA	/	
AIRE ACONDICIONADO	/	
COMPUTADORA MOTOR	2	U
DEPOSITO LIMPIADORES	/	
DIRECCIÓN HIDRÁULICA	/	
DISTRIBUIDOR	/	
ENCENDIDO ELECTRÓNICO	/	
GENERADOR	/	
MARCHA	/	
MONOBLOCK	/	
VENTILADOR	/	
RADIADOR	/	
TANQUE DE GASOLINA	/	
TAPON DE GASOLINA	/	
TAPON DE ACEITE	/	
TAPON RADIADOR	/	
TURBO CARGADOR	/	

SI	NO
MANIJAS	/
PALANCA DE VELOCIDADES	/
RADIO STEREO AMFM	/
RELOJ	/
SEGUROS ELÉCTRICOS	/
TABLERO	/
TAPETES	/
ELEVADORES ELÉCTRICOS	/
VESTIDURAS	/
VOLANTE	/
VICERAS	/

PARTE TRASERA	SI	NO
LIMPIADORES	/	
MEDALLON	/	
PORTA PLACA	/	
SISTEMA DE ESCAPE	/	

GENERAL

SI	NO
ANTENA	/
CANASTILLA	/
SPOILERS D Y T	/
FUSIBLES	/
PLACAS	/
RINES	/
ALARMA	2
EXTINGUIDOR	1
OBJETOS PERSONALES	/
PLACA VIN	/
LLANTAS	/
KILOMETRAJE	2
OTROS	U
REDILLAS	NO

CAJUELA

SI	NO
ALFOMBRA CAJUELA	/
CABLES PASACORRIENTE	/
TAPA CAJUELA	/
HERRAMIENTA	/
GATO	/
LLAVE DE RUEDA	/
LLANTA DE REFACCIÓN	/
SEÑALES DE CARRETERA	/

LADO DER-IZQ

SI	NO
ALETAS	/
COSTADOS	/
ESPEJO EXTERIOR	/
ESTRIBO	/
MANIJAS EXTERIORES	/
MOLDURAS	/
PUERTAS DELANTERAS	/
PUERTAS TRASERAS	/
SALPICADERA	/
TAPONES DE RUEDAS	/
VIDRIOS LATERALES	/

FRONTAL

SI	NO
BRAZOS LIMPIADORES	/
COFRE	/
CUARTOS DE LUZ	/
DEFENSA DELANTERA	/
FAROS DE HALOGENO	/
FAROS DE NIEBLA	/
PARABRISAS	/
PARRILLA	/
PLUMAS LIMPIADORES	/
PORTA PLACA	/
CALAVERAS	/
CAJUELA	/
DEFENSA TRASERA	/

INTERIOR	SI	NO
ALFOMBRA	/	
ASIENTOS DELANTEROS	/	
ASIENTOS TRASEROS	/	
BOCINAS	2	U
STEREO CD	2	U
BOLSAS DE AIRE	2	U
CABECERAS	/	
CENICEROS	/	
GUANTERA	/	
CINT. DE SEGURIDAD	/	
CODERAS	/	
CONSOLA	/	
CONTROL DE AIRE ACOND	/	
DEFROSTER	/	
ENCENDEDOR	/	
ESPEJO RETROVISOR	/	
INSTRUMENTOS TABLERO	/	
LUZ INTERIOR	2	U
LUZ STOP	2	U

SI	NO
CATALIZADOR	2
	U

NOTAS Y OBSERVACIONES

Unidad con golpe en Parte trasera y frente

ORIGEN Y DESTINO DEL TRASLADO

Traslado: Lopez Mateos

ELABORO

Eduardo Rios

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGO

Christian Gonzalez

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO

Eduardo Rios

NOMBRE Y FIRMA

Operador - Christian Gonzalez
Oruga - Servigruas

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o consumes con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx


La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 68 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.	
Número de siniestro: 064651667	Número de póliza: 8956210AM
Inciso / Certificado: 001	Placas: SP--
Marca: FORD	Submarca: OSCARO
Tipo: TITANIUM	Modelo: 2015
Color: GRIS	
Nombre del ajustador: LUIS VARGUEZ	Claves: 1190
Fotos: S7	Aplica deducible: ☒ Si ☐ No \$ SIPAC
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: GUILLERMO ISRAEL HERRERA GONZALEZ
Celular: 3325069047	Correo electrónico: 3325069047

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza.


Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 8-07-2016 Lugar de expedición: TIJUANA DE Z. Firma del ajustador: [Firma]
---	---

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: AVOONLINE	Domicilio (calle, número exterior, interior, colonia, teléfono): C EL POZUELO # 31 LAS PINAS JALISCO
Número de pase: 2026038406	56-52-36-59-27

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Nombre y firma del interesado: Alan HERRERA HERRERA Indemnización de daños	Nombre y firma del interesado: [Firma] Asignación de taller

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionacientes.mx@bbva.com
 Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.
 En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes
 Asegurados: **800 90 21 300** Afectados: **800 83 62 003**
 Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 195, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06700, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas a través de nuestros canales, así como el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestros canales y en bbva.mx.

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el asegurado celebró con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Placa: **895651667** Póliza: **895621019M** Inicio / cancelación: **001** Número de serie: **WJF00K289XF1B20351**
 Marca: **FORD** Submarca: **ESCAPE** Tipo: **TRANSUR** Año: **2015** Color: **GRIS OXFORD**
 Titular: **TAQUILCO DE Z.** Fecha: **8/4/2015** Cantidad de placas: **207668** Gasolina: **0**
 Asegurado: ☒ Afectado no: ☐ Nombre del interesado: **GILBERTO RIVERA HAZO GARCIA** Cédula: **3325063047**

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero

1	Parabrisas	☒	
2	Brazos de limpiadores	☒	
3	Plumas limpiadoras	☒	
4	Cofre	☒	
5	Cuartos de luz	☒	
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	☒	
7	Focos Halógeno Xenón Led	☒	
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	☒	
9	Parrilla	☒	
10	Emblemas	☒	
11	Facia	☒	
12	Molduras	☒	
13	Rejillas de facia	☒	
14	Porta placa	☒	
15	Spoiler	☒	

Trasero

16	Medallón	☒	
17	Limpiadores	☒	
18	Lámpara stop	☒	
19	Tapa cajuela / quita puerta	☒	
20	Emblema cajuela	☒	
21	Calaveras (2) (4)	☒	
22	Reflejos	☒	
23	Defensa	☒	
24	Molduras	☒	
25	Porta placa	☒	
26	Cámara de reversa	☒	
27	Spoiler	☒	
28	Escape	☒	

Lado derecho

29	Salpicadera	☒	
30	Cuarto luz lateral	☒	
31	Espejo lateral	☒	
32	Cristal aleta	☒	
33	Puerta delantera	☒	
34	Cristal puerta delantera	☒	
35	Manija de puerta delantera	☒	
36	Puerta trasera	☒	
37	Cristal puerta trasera	☒	
38	Manija de puerta trasera	☒	
39	Cristal costado	☒	
40	Estribo	☒	
41	Molduras	☒	

Lado izquierdo

42	Salpicadera	☒	
43	Cuarto luz lateral	☒	
44	Espejo lateral	☒	
45	Cristal aleta	☒	
46	Puerta delantera	☒	
47	Cristal puerta delantera	☒	
48	Manija de puerta delantera	☒	
49	Puerta trasera	☒	
50	Cristal puerta trasera	☒	
51	Manija de puerta trasera	☒	
52	Cristal costado	☒	
53	Estribo	☒	
54	Molduras	☒	

Cajuela

55	Alfombra cartón cajuela	☒	
56	Birlo de seguridad	☒	
57	Cables pasa corriente	☒	
58	Extinguidor	☒	
59	Gato	☒	
60	Gato hidráulico	☒	
61	Llave de rueda	☒	
62	Señales de carretera	☒	
63	Tapete cubre llanta	☒	
64	Tapa sombrerera	☒	

Interior

65	Cielo de todo	☒	
66	Luz interior	☒	
67	Espejo retrovisor	☒	
68	Vitreras	☒	
69	Tablero	☒	
70	Switch de encendido (start / stop engine)	☒	
71	Botones de estérno	☒	
72	Control aire acondicionado	☒	
73	Control calefacción	☒	
74	Control eléctrico	☒	
75	Guantero	☒	
76	Consola	☒	
77	Porta vasos	☒	
78	Encendedor	☒	
79	Cenicero	☒	
80	Palanca de velocidades	☒	
81	Perilla palanca	☒	
82	Botones puerta	☒	
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	☒	
84	Coderas	☒	
85	Manijas de puertas (2) (4)	☒	
86	Bocinas radio	☒	
87	Cinturones de seguridad	☒	
88	Banca de asiento trasero	☒	
89	Respaldo de asiento trasero	☒	
90	Cabeceras (1) (2) (3) (4)	☒	
91	Alfombra	☒	
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	☒	

Motor

93	Alternador	☒	
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	☒	
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	☒	
96	Bandas de motor	☒	
97	Bayoneta aceite dirección	☒	
98	Bayoneta aceite motor	☒	
99	Bayoneta aceite transmisión	☒	
100	Bobina	☒	
101	Bocina de claxon	☒	
102	Bomba de agua	☒	
103	Bomba dirección hidráulica	☒	
104	Boster de frenos	☒	
105	Cables buías	☒	
106	Compresor aire acondicionado	☒	
107	Depósito de chisqueteros	☒	
108	Distribuidor	☒	
109	Filtro gasolina	☒	
110	Marcha	☒	
111	Motor limpiadores	☒	
112	Motor ventilador	☒	
113	Porta filtro de aire	☒	
114	Radiador	☒	
115	Sistema de inyección	☒	
116	Transmisión (STD) (AUT)	☒	
117	Tapón aceite motor	☒	
118	Tapón radiador	☒	
119	Tapón depósito líquido de frenos	☒	

General

120	Canastilla	☒	
121	Alarma	☒	
122	Tapón de gasolina	☒	
123	Herramientas	☒	
124	Sensor de reversa	☒	
125	Quemacocos	☒	
126	Toldo	☒	
127	Gancho de arrastre	☒	
128	Tapón gancho de arrastre	☒	
129	Calcomanía de verificación	☒	
130	Tapón birlo	☒	
131	Tapón Centro de rueda (1) (2) (3) (4)	☒	

Otros

Computadora
 ¿Es visible? ☒ No ☐
 Observaciones: **DIRAUST**

Batería
 ¿Es visible? ☒ No ☐
 Marca: **DIRAUST**

Llaves
 Llave de encendido: ☒ Normal ☐ Código de encendido ☐
 ¿Funciona? ☒ No ☐
 Cantidad: **2**
 Tarjeta: ☐

Auto estérno
 Estérno: ☒ No ☐
 ¿Funciona? ☒ No ☐
 Marca: **SWT**

Tarjeta de circulación
☒ No ☐

Adicionales
 Pantalla GPS: ☒ No ☐ Pantalla TV: ☒ No ☐
 Tarjeta GPS SD: ☒ No ☐ Marca: **SWT**
 TAG: ☒ No ☐

Llantas
 Ejemplo: Llantera DD: 195/65/14
 DD: **195/65/14** Vida: **1/2**
 DI: **195/65/14**
 TI: **195/65/14**
 R: **195/65/14**
 ¿Fundó o cubierta? ☒ No ☐
 DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción
 TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Rines
 Marca: **SI**
 Original Especial No (1) (2) (3) (4)
 Alacón Acero No (1) (2) (3) (4)

Volante
 Marca: **SI**
 Original Especial

Observaciones
W/GCUC

Objetos personales
W/GCUC

Adaptaciones equipo especial
☒

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (radio, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Razón social de la grúa
Nombre y firma del de grúa que re

Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que al usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Placa: 664651667	Poliza: 8956210194	Inciso / certificado: 001	Numero de serie: WFCCPCB9XF1B20551
Marca: FORD	Submarca: ECAPÉ	Tipo / cilindros: TRANSIT	Año: 2015
Lugar: Tehuacan de 2.	Fecha: 8/12/2016	Placas: 16-07-13	Cantidad de placas: 207668
Asesorado: ☒ Asegurado ☐ Afectado no	Nombre del interesado: Guillermo Israel Haro Guarez	Celular: 3325061047	Correo electrónico:

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1	Parabrisas	☒	☐	65	Cielo de toldo	☒	☐	Computadora	Batería
2	Brazos de limpiadores	☒	☐	66	Luz interior	☒	☐	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No
3	Plumas limpiadoras	☒	☐	67	Espejo retrovisor	☒	☐	Observaciones:	Marca: DURALAST
4	Cofre	☒	☐	68	Viseras	☒	☐		
5	Cuartos de luz	☒	☐	69	Tablero	☒	☐		
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	☒	☐	70	Switch de encendido (start / stop engine)	☒	☐		
7	Focos: ☒ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	☒	☐	71	Botones de estéreo	☒	☐	Llaves	Tipo de llaves
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	☒	☐	72	Control aire acondicionado	☒	☐	Llave de encendido	Normal ☒
9	Parrilla	☒	☐	73	Control calefacción	☒	☐	¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	Código de encendido ☐
10	Emblemas	☒	☐	74	Control eléctrico	☒	☐	Cantidad: 2	Tarjeta ☐
11	Facia	☒	☐	75	Guantera	☒	☐	Auto estéreo	Tarjeta de circulación
12	Molduras	☒	☐	76	Consola	☒	☐	Estéreo ☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No
13	Rejillas de facia	☒	☐	77	Porta vasos	☒	☐	¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	
14	Porta placa	☒	☐	78	Encendedor	☒	☐	Marca: SONY	
15	Spoiler	☒	☐	79	Cenicero	☒	☐		
Trasero				80	Palanca de velocidades	☒	☐	Adicionales	
16	Medallón	☒	☐	81	Perilla palanca	☒	☐		
17	Limpiadores	☒	☐	82	Botones puerta	☒	☐		
				83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	☒	☐		