

GRUAS RECORDAZA

INVENTARIO VEHICULO

F.

106981

Marca: *Ford*
VIN: *WFO1P3X1H11116057*

SI NO DAÑO

1999 Ford Sedan
RUC: *51P*

Forca *16'50*

SI NO DAÑO

SERIE: *W991057*
 OPERADOR: *Alvaro Gomez*
 REGISTRO: *17-1-27*
 COLOR: *Blanco* AÑO: *200*

BATERIA		X	
COMPUTADORA MOTOR		X	
ESTEREO		X	
LLANTA DE REPACCION		X	

BOMBA GASOLINA		X	
LLAVES		X	
CAVILADOR		X	

ACTB-00262

MOTOR SI NO DAÑO

CAMA DE VELOCIDADES	X	
ALTERADOR	X	
BANDEJA ACEITE MOTOR	X	
CLAXON	X	
BOBINA ALTA	X	X
BANDAS MOTOR	X	X
SISTEMA FREOS	X	X
CABLES BUJIAS	X	X
BOBINA	X	
AIRNE ACONDICIONADO	X	
DEPOSITO LIMPIADORES	X	
DIRECCION HIDRAULICA	X	
DISTRIBUIDOR	X	X
ENCENDIDO ELECTRONICO	X	
GENERADOR	X	X
MARCHA	X	X
MONDLOCK	X	
VENTILADOR	X	X
RADIADOR	X	X
RADIADOR DE A/C	X	X
TANQUE DE GASOLINA	X	
TAPON DE GASOLINA	X	
TAPON DE ACEITE	X	
TAPON RADIADOR	X	
TURBO CARGADOR	X	

CAJUELA SI NO DAÑO

ALCANTARA		X	
CABLES PASAPORTERIAS		X	
TAPA CAJUELA		X	
HERMETICO		X	
CARTO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARGUERA		X	

PARTE FRONTAL SI NO DAÑO

BRAZOS LIMPIADORES	X	
COFFE	X	X
CUARTOS DE LIZ	X	X
DEFENSA DELANTERA	X	X
FAROS	X	X
BALASTRAS	X	X
BULBOS	X	X
FANOS DE NIEBLA	X	X
PARABRISAS	X	X
PARILLA	X	X
PILUAS LIMPIADORES	X	X
PORTALACA	X	X

PARTE TRASERA SI NO DAÑO

CALAMERAS		X	
BULBOS	X	X	
CAJUELA	X	X	
DEFENSA TRASERA	X	X	
LIMPIADOR	X	X	
MEDALLON	X	X	
PORTALACA	X	X	
SISTEMA DE ESCAPE	X	X	

GENERAL SI NO DAÑO

OBJETOS PERSONALES	X	X	
SPOILERS	X	X	
FUSIBLES	X	X	
PLACAS	X	X	
RINES	X	X	
ALARMA	X	X	
EXTINGUIDOR	X	X	
ANTENA	X	X	
PLACA VIN	X	X	
KILOMETRAJE	X	X	
CANASTILLA	X	X	
ADAPTACION	X	X	
DOCUMENTOS	X	X	


ALERAS	X	X	
CINTURON	X	X	
ESPALDADERO	X	X	
ESTEREO	X	X	
MANILAS EXTERIORES	X	X	
MOLURAS	X	X	
PIENTA DEL ANTERA	X	X	
PIENTA TRASERA	X	X	
SALINERAS	X	X	
LLANTAS	X	X	
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE VIN	X	X	
VORNOS LATERALES	X	X	

OSTRADO VEHICULO SI NO DAÑO

ALERAS	X	X	
CINTURON	X	X	
ESPALDADERO	X	X	
ESTEREO	X	X	
MANILAS EXTERIORES	X	X	
MOLURAS	X	X	
PIENTA DEL ANTERA	X	X	
PIENTA TRASERA	X	X	
SALINERAS	X	X	
LLANTAS	X	X	
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE VIN	X	X	
VORNOS LATERALES	X	X	

INTERIOR SI NO DAÑO

ALFOMBRA	X	
ASIENTOS DELANTEROS	X	
ASIENTOS TRASEROS	X	
BOCINAS	X	
BOLSA DE AIRE	X	
CABECERAS	X	
CENICEROS	X	
GUANTERA	X	
CINT. SEGURIDAD	X	
CLAXON	X	
CODERAS	X	
CONSOLA	X	
CONTROL 4/C	X	X
DEFROSTER	X	X
ENCENDEDOR	X	X
ESPEJO RETROVISOR	X	X
INSTRUMENTOS TABLERO	X	X
LIZ INTERIOR	X	X
LIZ STOP	X	X
MANILAS	X	X
PALANCA DE VELOCIDADES	X	X
RELOJ	X	X
SEGUROS ELECTRICOS	X	X
TABLERO	X	X
TAPETES	X	X
ELEVADORES ELECTRICOS	X	X
VESTIDURAS	X	X
VOLANTE	X	X
VISERAS	X	X



OBSERVACIONES:

ENTREGA

RECIBE

ELABORA *Alvaro Gomez*
NOMBRE Y FIRMA

Alvaro Gomez
NOMBRE Y FIRMA

Alvaro Gomez
NOMBRE Y FIRMA

56 ^Y 1200 de Pasada Total

PLACA SINI SIKO		FECHA INICI SINI CIVI		FECHA DE TERMINADO PI		EXP. TERMINADO A PRONTING		TOTAL DIAS	
02/06/2026		02/06/2026		04/06/2026					
NOMBRE SINI SIKO		NO. DE SALVAMENTO		PLACAS		INTERESADO		MARCA VEHICULO	
666910369		2652652919		MKW770A		X AS/O		EBC	
MODELO		VERSION		CANTIDAD PLACAS		N.RO. DE TERC		FOCUS	
01/01/20		EUROPA A		X 0		1		2	
No. DE MOTOR		REQ. DE AUTOMOVILES		KILOMETRAJE		ADAP Y CONV		POLIZA	
HECHO EN ALEMANIA		N/A		145940		X SI		NO.	
								72PBR200K R	
<input type="checkbox"/> AUSTERO <input checked="" type="checkbox"/> TURBO <input type="checkbox"/> EQUIPADO		<input checked="" type="checkbox"/> DIRECTO <input checked="" type="checkbox"/> A/C <input type="checkbox"/> STANDARD		<input type="checkbox"/> RECUP ROBO <input type="checkbox"/> PERDIDA TOTAL		<input type="checkbox"/> GARANTIA <input type="checkbox"/> LEGALIZADO		<input type="checkbox"/> EXPORTADO <input type="checkbox"/> IMPORTADO	
<input type="checkbox"/> TALLER <input type="checkbox"/> AGENCIA		<input type="checkbox"/> FLOTILLA CIA <input type="checkbox"/> FRONTERIZO		<input type="checkbox"/> PROYECTADO		<input type="checkbox"/> AGENCIA			
1. VALOR INDEMNIZADO		AUTOMETRICA		71.600,00		TABLA DE VALORES COMERCIALES			
2. DAÑOS		EBC		CONVENIO		EBC		AUTOMETRICA	
* MANO DE OBRA DE HP INICIAL						CONDICIONES			
* REFACCIONES DE HP INICIALES						MES		ARRIL JUN	
* MANO DE OBRA INICIAL						VALOR		116	
* REFACCIONES MECANICAS INICIALES						% DAÑOS		71.600,00	
TOTAL DAÑOS								80,20 %	
3. ACCESORIOS FALTANTES DAÑOS (VESTIDURAS, LLANTAS, PINTURA, ETC.)						OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES A EJECUTIVOS/ETILES DE LA VERSION DEL VEHICULO CUESTA CON LLAVES. CONTROLES DE ALARMA, ADAPTACIONES E INSTALACIONES ETC			
* TOTAL DE ACCESORIOS FALTANTES						CUESTA CON UNA LLAVE CONTROL Y LLANTA DE REFACCION NO DE \$850,00 FASCIA DEL CALAVERA IZO SE SUGIERE DEMERITO POR \$1 900,00			
4. DEDUCCIONES									
* MOTOR NO ACREDITADO									
* TENENCIAS		ORIGINALES		COPIAS					
5. DEMERITOS									
* VEHICULO PROVENIENTE DE COLISION 5%									
* VEHICULO RECUPERADO DE ROBO 10%									
6. TOTAL DAÑOS FALTANTES DEMERITOS Y DEDUCCIONES									
* DAÑOS FALTANTES DEDUCCIONES Y DEMERITO									
7. VALOR DE SALVAMENTO (DIFERENCIA DE 1 MENOS 6)									
* VALOR DE SALVAMENTO									
* VEHICULO DE CIA ASEGURADORA 5%									
* VALOR DE SALVAMENTO FINAL									
* VALOR ESTIMADO DE SALVAMENTO									

NUMERO DE MOTOR
HECHO EN ALEMANIA

PLACA VIN
WF0LP3XH1A1126057

PARED DE FUEGO

OBSERVACIONES EN CASO DE QUE EL NUMERO DE LA CALCA NO COINCIDA CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL, FAVOR DE ANOTARLO

ATENCIAMENTE

DANIEL AGUILAR HERNANDEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL VALUADOR Y/O AUDITOR
QUE DETERMINA EL CANDIDATO A P.T.

NOE DEL GADILLO MIER
NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR
CENTRO DE VALUACION INTEGRAL DE PTO. P.T.

60	Gato hidraulico	
61	Llave de rueda	
62	Señales de carretera	
63	Tapete culbre llianta	
64	Tapas sombrerera	

128	Cancho de arrastre	
129	Tapon gancho de arrastre	
130	Calcomania de verificación	
131	Tapon bito	
	Tapon <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1)(2)(3)(4)	

Adaptaciones equipo especial

