

trava fuerza

P. Dosur Semantag

22:05



SCLERA | AUTOonline

Vehicle Claims

INVENTARIO VEHICULO

NOTA AO. 0894
BBVA0695

☒ RESGUARDO(CCAO): Teoluqucan

☐ TRASLADO(PROV):

MARCA: BMW	TIPO: minicooper
VIN: WMMWxMS10532	PLACA: 9/P
SINIESTRO: 137588161	ASEGURADORA: BBVA
FECHA: 14-08-26	COLOR: Blanco AÑO: 2018

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	/		
ALTERNADOR	/		
BAYONETA ACEITE MOTOR	/		
CLAXON	/		
BOMBA AGUA	/		
BANDAS MOTOR	/		
SISTEMA FRENOS	/		
CABLES BUJIAS	/		
BOSNA	/		
AIRE ACONDICIONADO	/		
DEPOSITO LIMPIADORES	/		
DIRECCION HIDRAULICA	/		
DISTRIBUIDOR	/		
ENCENDIDO ELECTRONICO	/		
GENERADOR	/		
MARCHA	/		
MONOBLOCK	/		
VENTILADOR	/		
RADIADOR	/		
RADIADOR DE A/C	/		
TANQUE DE GASOLINA	/		
TAPON DE GASOLINA	/		
TAPON DE ACEITE	/		
TAPON RADIADOR	/		
TURBO CARGADOR	/		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
ASIENTOS DELANTEROS	/		
ASIENTOS TRASEROS	/		
BODINAS	/		
BOLSA DE AIRE	/		
CABECERAS	/		
CENICEROS	/		
GUANTEPA	/		
CINT. SEGURIDAD	/		
CLAXON	/		
ODERAS	/		
CONSOLA	/		
CONTROL A/C	/		
DEFROSTER	/		
ENCENDEDOR	/		
ESPEJO RETROVISOR	/		
INSTRUMENTOS TABLERO	/		
LUZ INTERIOR	/		
LUZ STOP	/		
MANIJAS	/		
PALANCA DE VELOCIDADES	/		
RELOJ	/		
SEGUROS ELECTRICOS	/		
TABLERO	/		
TAPETES	/		
ELEVADORES ELECTRICOS	/		
VESTIDURAS	/		
VOLANTE	/		
VISERAS	/		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	/		
COFRE	/		
CUARTOS DE LUZ	/		
DEFENSA DELANTERA	/		
FAROS	/		
BALASTRE	/		
BULBOS	/		
FAROS DE NIEBLA	/		
PARABRISAS	/		
PARRILLA	/		
PLUMAS LIMPIADORES	/		
PORTAPLACA	/		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	/		
BULBOS	/		
CAJUELA	/		
DEFENSA TRASERA	/		
LIMPIADOR	/		
MEDALLON	/		
PORTAPLACA	/		
SISTEMA DE ESCAPE	/		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
CABLES PASACORRIENTES	/		
TAPA CAJUELA	/		
HERRAMIENTA	/		
GATO	/		
LLAVE DE RUEDA	/		
SEÑALES DE CARRETERA	/		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	/		
SPOILERS	/		
FUSIBLES	/		
PLACAS	/		
RINES	/		
ALARMA	/		
EXTINGUIDOR	/		
ANTENA	/		
PLACA VIN	/		
KILOMETRAJE	/		
CANASTILLA	/		
ADAPTACION	/		

SI NO DAÑO

BATERIA	/		
COMPUTADORA MOTOR	/		
ESTEREO	/		
LLANTA DE REFACCION	/		
BOMBA GASOLINA	/		
LLAVES	/		
CATALIZADOR	/		

COSTADO IZQUIERDO SI NO DAÑO

ALETAS	/		
COSTADOS	/		
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO	/		
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS	/		
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRSERA	/		
SALPICADERA	/		
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		

COSTADO DERECHO SI NO DAÑO

ALETAS	/		
COSTADOS	/		
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO	/		
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS	/		
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRSERA	/		
SALPICADERA	/		
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		



OBSERVACIONES:

ELABORA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA NOMBRE Y FIRMA	RECIBE NOMBRE Y FIRMA
-------------------------------	-------------------------------	------------------------------

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: <i>1175881861</i>	Número de póliza: <i>825558157D</i>	Inciso / Certificado: <i>1</i>	Placas: <i>PJH 277</i>
Marca: <i>Mini</i>	Submarca: <i>Cooper</i>	Tipo: <i>41D</i>	Modelo: <i>9C18</i>
Nombre del ajustador: <i>Carlos</i>	Claves: <i>X176</i>	Fotos: <i>X171</i>	Aplica deducible: ☐ Sí ☐ No \$ <i>50</i>
Atención a: ☐ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: <i>Luis Enrique Pérez Arreola</i>	Celular: <i>5510168509</i>	Correo electrónico: <i>5510168509</i>

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedará extinguida si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, simulen o declaren inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: <i>29-7-2026</i> Lugar de expedición: <i>Carretera</i> Firma del ajustador: <i>[Firma]</i>
---	---

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: <i>Auto Pacifico</i>	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): <i>Av Pacifica # 299 C1</i>
Número de pase: <i>5556179613</i>	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos, se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del interesado Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado	Asignación de taller Nombre y firma del interesado

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados:

Afectados:

800 90 21 300

800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

AUTO PACIFICO

Av Pacifico #299 Col La Reyna

Inventario al Vehículo Dañado

Coyocan

"Inventario único" No Elaborar Otro

F45307

Número de Seguro	Póliza	Lugar	Fecha
875881861	875881861	COMX	29 Jun 2024
Nombre del Asegurado			Tercero ☐ Teléfono
Marca	Tipo	Modelo	No. de Serie Completo
Mar	Coupe	2018	WMIK8M510232
Número de Placas de Circulación	Cantidad de Placas (0) (1) (2)	Kilometraje	Gasolina: ☐ V ☒ 1/4 ☐ 1/2 ☐ 3/4 ☐ LL
PEHG722	0		

No.	Inventario	Si	No	Inventario	Si	No	Otros
1	Brazos de Limpiadores			62	Cables para Corriente		Computadora
2	Cofre			63	Carlón Cajuela		Es Visible? Si () No ()
3	Cuartos de Luz			64	Gato		Observaciones
4	Emblemas			65	Gato Hidráulico		Marca
5	Facia Delantera			66	Herramientas		Batería
6	Faros de Halógeno			67	Llave de Rueda		Llaves
7	Faros de Niebla			68	Señales de Carretera		Llaves Presenciales
8	Molduras			69	Tapete cubre Llanta		Llave de Encendido
9	Parabrisas						Funciona (Si) (No)
10	Parilla						Cantidad
11	Plumas Limpiadoras			70	Cristal Puerta Delantera		Tarjeta () Código de Encendido () Normal ()
12	Porta Placa			71	Cristal Puerta Trasera		Auto Estéreo
13	Spoiler			72	Espejos Exteriores		Estéreo= (Si) (No) Marca
				73	Manijas Exteriores		Compact Disc= (Si) (No) Marca
				74	Molduras		Gps=
14	Alternador			75	Puerta Delantera		Llantas
15	Bandas de Motor			76	Puerta Trasera		Ejemplo Llantas DD Goodyear Gps II 195/5/14 (3/4, 1/2, 1/4)
16	Bayoneta Aceite Dirección			77	Salpicadera		DD=
17	Bayoneta Aceite Motor			78	Tapones Rueda		TD=
18	Bayoneta Aceite Transmisión			79	Centro de Rueda/Polveras (1) (2)		DI=
19	Bobina						TI=
20	Bocina de Claxon			80	Asientos Delanteros		R=
21	Bomba de Agua			81	Asientos Traseros		DD= Delantera Derecha
22	Bomba de Gasolina			82	Cabeceras (1) (2) (3) (4)		TD= Trasera Derecha
23	Bomba Dirección Hidráulica			83	Alfombra		TI= Trasera Izquierda
24	Boster de Frenos			84	Bocinas Radio		R= Refacción
25	Cables Bujías			85	Botones de Puerta		Marca
26	Compresor Aire Acondicionado			86	Botones de Estéreo		Original
27	Depósito de Chisqueros			87	Cajuela de Guantes		Especial
28	Distribuidos			88	Cenicero		Marca
29	Porta Filtro de Aire			89	Cinturones de Seguridad		Original
30	Filtro Gasolina			90	Coderas		Especial
31	Marcha			91	Consola		Objetos Personales
32	Motor Limpiadores			92	Control Aire Acondicionado		
33	Motovelocidad			93	Control Calefacción		
34	Radiador			94	Control Vidrios Eléctricos		
35	Transmisión (STD) (AUT)			95	Encendedor		
36	Sistema de inyección			96	Espejo Retrovisor		
37	Tapón Aceite Motor			97	Luz Interior		
38	Tapón Radiador			98	Manijas Interiores		
				99	Perrilla Palanca		
				100	Palanca de Velocidades		
39	Cristal Puerta Delantera			101	Tablero		
40	Cristal Puerta Trasera			102	Tapetes (1) (2) (3) (4)		
41	Espejos Exteriores			103	Viseras		
42	Manijas Exteriores						
43	Molduras						
44	Puerta Delantera			104	Canastilla		
45	Puerta Trasera			105	Alarma		
46	Salpicadera			106	Tapón de Gasolina		
47	Tapones Rueda			107	Antena		
48	Centro de Rueda / Polveras (1) (2)			108	Extintor		
				109	Quemacocos		
49	Calaveras						
50	Emblema Cajuela						
51	Facia Trasera						
52	Lampara Stop						
53	Limpiadores						
54	Medallón						
55	Molduras						
56	Porta Placa						
57	Spoiler						
58	Tapo Cajuela						
59	Sensores de Reversa						
60	Cámara de Reversa						
61	Funda o Cubre Llanta						

Seguros BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer, Avenida Paseo de la Reforma No. 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, resalta sus datos personales, patrimoniales, financieros y sensibles para verificar su identidad, administrar, operar, y dar seguimiento a los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros. Podrá consultar el aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras oficinas y en www.bbva.mx

Se solicita recoger sus objetos personales incluyendo llaveros del vehículo, para evitarle molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío

La forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda.
Le pedimos que no retire los accesorios originales (Gato, Señales de Carretera, Llave de Ruedas, Tapetes, Etc.)
Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y Firma del Ajustador
Victor M. Aguilar Valdes

Nombre y Firma del Ajustador que Recibe
Victor M. Aguilar Valdes

Razón Social de la Grúa
Victor M. Aguilar Valdes

Nombre y Firma Operador de Grúa que Recibe
Victor M. Aguilar Valdes

Recibí Unidad con llaves
Victor M. Aguilar Valdes
Auto Pacifico 29 Jun 2024.

FDD-348