

MARCA: MINI COOPER

TIPO: 5 coupe chili

VIN: WMWXR3104KTP48902

PLACA: 31P

SINIESTRO: B69595964

OPERADOR: Jesus Gonzalez

FECHA: 29-06-26

COLOR: Azul

AÑO: 2019

BBVA 6307

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X	N	IV
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION		X	

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	N	IV	

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR			X

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X	X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		X
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		X
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		X
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS		X	
TAPA CAJUELA		X	
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA			X


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS			X
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES			
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		N	IV
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS		X	
ESPEJO EXTERIOR		X	
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA		X	
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA		X	
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA
Juan
NOMBRE Y FIRMA

ENTREGA

NOMBRE Y FIRMA

RECIBE

NOMBRE Y FIRMA

eguros

☐ AUSTERO ☐ TIPICO ☒ A/C ☐ STANDARD ☐ RECUP.ROBO ☐ FLOTILLA CIA ☐ FRONTERIZO ☐ EXPORTADO ☒ TALLER

☒ EQUIPADO ☒ TURBO ☐ ABANDONO ☒ AUTOMATICO ☒ PERDIDA TOTAL ☒ GARANTIA ☐ LEGALIZADO ☐ IMPORTADO ☐ AGENCIA

TABLA DE VALORES COMERCIALES			
GUIA	EBC	AUTOMETRICA	CONDICIONES
MES	JUNIO	JUNIO	
PAG.	243	DIGITAL	
VALOR	220.900.00	220.000.00	
% DAÑOS	73.39 %	73.69 %	

**UNIDAD CUENTA CON LLAVES DE ENCENDIDO. NA ACUDE AL
TELLER A RETIRAR LAS PLACAS**

NUMERO DE MOTOR
NO VISIBLE

WMWXR3104KTP48902

PARED DE FUEGO

ATTENZIONE

NOMBRE Y FIRMA DEL VALUADOR Y/O AUDITOR
QUE DETERMINA EL CANDIDATO A P.T.

NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR
CENTRO DE VALUACION INTEGRAL/DEPTO P.T.

Datos del siniestro

Número de siniestro: B69595964

Número de póliza: 2191000112

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Marca: BMW

Nombre del ajustador: Diego Lopez

Submarca: BMW

Claves: 4005

Inciso / Certificado: 01374

Placas: LWU208-13

Atención a: Leoni

Nombre del interesado: Stephane Lucero

Fotos: Foto

Modelo: 2014

Color: Azul

☒ Asegurado ☐ Afectado N° —

Nombre del interesado: Stephane Lucero

Claves: 4005

Fotos: Foto

Modelo: 2014



Color: Azul

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C, obligaciones de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a sus beneficiarios legítimos, la suma de dinero correspondiente a la orden de pago de la siniestro y que hayan sido pagados por esta, en el caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza correspondiente.

IMPORTANTE

revisar suspenso

Datos del siniestro






Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Costado izquierdo

revisar suspenso

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización, situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercerero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible

Banco: BBVA

Cuenta / Convenio: 617482

Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B

Referencia 2: Deducible

El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller

Velocidad y Pago

Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos)

Av. Tanguay # 52 local 9

Número de pase

2026

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valoración y/o taller en convenio solo para efectos de valoración.

La valoración de los daños se realizará de acuerdo al costo de relaciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega del vehículo.