

MARCA: Mini Cooper TIPO: COUNTRYMAN  
 VIN: WMMYW3102L3L20051 PLACA: NO

SINIESTRO: B63 486764  
 OPERADOR: Miguel Rosas  
 FECHA: 30-04-26  
 COLOR: Azul AÑO: 2020

SI NO DAÑO Hr entrada: 1:00

SI NO DAÑO

BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR			
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION		X	

BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

Hr salida: 1:10 A08-57

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			X
ALTERNADOR			X
BAYONETA ACEITE MOTOR			X
CLAXON			X
BOMBA AGUA			X
BANDAS MOTOR			X
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS			X
BOBINA			X
AIRE ACONDICIONADO			X
DEPOSITO LIMPIADORES			X
DIRECCION HIDRAULICA	X		X
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR		X	
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE			X
TAPON RADIADOR			X
TURBO CARGADOR			X

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS		X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			X
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES			X
PORTAPLACA			X

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		


COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA			X
CINT. SEGURIDAD			X
CLAXON			X
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO			X
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS		X	
VOLANTE			X
VISERAS	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

DOCUMENTOS:



OBSERVACIONES: Computadora no visible por cableado oculto

ELABORA <u>Jordan Goveador</u> NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA <u>Miguel Rosas</u> NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <u>Jordan Goveador</u> NOMBRE Y FIRMA
---	--	--

**INVENTARIO VEHÍCULO**

RESGUARDO(CCAO): HUB FULLY  TRASLADO(PROV): \_\_\_\_\_

0053

MARCA: <u>Cooper Man</u>	TIPO: <u>Mini cooper</u>
VIN: <u>WJWYU3102L3L20051</u>	PLACA: <u>NO</u>
SINIESTRO: <u>BG3 48 67 64</u>	ASEGURADORA: <u>B BVA</u>
FECHA: <u>29/09/16</u> COLOR: <u>AZUL</u>	AÑO: <u>2020</u>

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION			X
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

Dañado el frente

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			X
ALTERNADOR			X
BAYONETA ACEITE MOTOR			
CLAXON			
BOMBA AGUA			
BANDAS MOTOR			
SISTEMA FRENO			
CABLES BUJIAS			
BOBINA			
AIRE ACONDICIONADO			
DEPOSITO LIMPIADORES			
DIRECCION HIDRAULICA			
DISTRIBUIDOR			
ENCENDIDO ELECTRONICO			
GENERADOR			
MARCHA			
MONOBLOCK			
VENTILADOR			
RADIADOR			
RADIADOR DE A/C			
TANQUE DE GASOLINA			
TAPON DE GASOLINA			
TAPON DE ACEITE			
TAPON RADIADOR			
TURBO CARGADOR			

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			X
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES			X
PORTAPLACA			X

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUCLA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

CAJUCLA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			
CABLES PASACORRIENTES			
TAPA CAJUCLA			
HERRAMIENTA			
GATO			
LLAVE DE RUEDA			
SEÑALES DE CARRETERA			



INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE			
CABECERAS	X		
CENICEROS			X
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON			X
CODERAS			X
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR			X
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS			X
VOLANTE			X
VISERAS	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES	X		
PLACAS			X
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR			X
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA			X
ADAPTACION			X



OBSERVACIONES: No trae llantas  
Ni gato Herramienta

ELABORA <u>José Guillermo</u> NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA <u>JOSUE HERRERA</u> NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <u>José Guillermo</u> NOMBRE Y FIRMA
--	---	---

INVENTARIO VALIDO SÓLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Folio Grua  
X750200420261743-9

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600. Recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro	1565486764	Póliza	8266210F1\$	Inicio / certificado	001	Número de expediente	0010014403102L3L20091
Marca	Mini Cooper	Submarca	Country Man 5 Aut	Modelo	7070	Color	Azul
Lugar	CDMX	Día	20	Mes	4	Año	2026
Atención a:	Assegurado <input type="checkbox"/> Afectado no <input type="checkbox"/>	Nombre del interesado	Jovana Paola Perez Ballesteros		Cédula	PV 8776-H	
					Correo electrónico	554915567	

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero			
1.	Parabrisas	/	
2.	Brazos de limpiadores	/	
3.	Plumas limpiadoras	/	
4.	Cofre	/	
5.	Cuartos de luz	/	
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/	
7.	Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led	/	
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/	
9.	Parrilla	/	
10.	Emblemas	/	
11.	Facia	/	
12.	Molduras	/	
13.	Rejillas de facia	/	
14.	Porta placa	/	
15.	Spoiler	/	

Interior			
65.	Cielo de toldo	/	
66.	Luz interior	/	
67.	Espejo retrovisor	/	
68.	Viseras	/	
69.	Tablero	/	
70.	Switch de encendido (start / stop engine)	/	
71.	Botones de estéreo	/	
72.	Control aire acondicionado	/	
73.	Control calefacción	/	
74.	Control eléctrico	/	
75.	Guantera	/	
76.	Consola	/	
77.	Porta vasos	/	
78.	Encendedor	/	
79.	Cenicero	/	
80.	Palanca de velocidades	/	
81.	Perilla palanca	/	
82.	Botones puerta	/	
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/	
84.	Coderas	/	
85.	Manijas de puertas (2) (4)	/	
86.	Bocinas radio	/	
87.	Cinturones de seguridad	/	
88.	Banca de asiento trasero	/	
89.	Respaldo de asiento trasero	/	
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	/	
91.	Alfombra	/	
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/	

Otros	
<b>Computadora</b> ¿Es visible? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No Observaciones: <b>Por colision</b>	<b>Batería</b> ¿Es visible? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No Marca:
<b> Llaves</b> Llave de encendido: <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No ¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Cantidad:	<b> Tipo de llaves</b> Normal <input type="checkbox"/> Código de encendido <input checked="" type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>
<b>Auto estéreo</b> Estéreo <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No ¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Marca:	<b> Tarjeta de circulación</b> <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No

Trasero			
16.	Medallón	/	
17.	Limpiadores	/	
18.	Lámpara stop	/	
19.	Tapa cajuela / quita puerta	/	
20.	Emblema cajuela	/	
21.	Calaveras (2) (4)	/	
22.	Reflejantes	/	
23.	Defensa	/	
24.	Molduras	/	
25.	Porta placa	/	
26.	Cámara de reversa	/	
27.	Spoiler	/	
28.	Escape	/	

Motor			
93.	Alternador	/	
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/	
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/	
96.	Bandas de motor	/	
97.	Bayoneta aceite dirección	/	
98.	Bayoneta aceite motor	/	
99.	Bayoneta aceite transmisión	/	
100.	Bobina	/	
101.	Bocina de claxon	/	
102.	Bomba de agua	/	
103.	Bomba dirección hidráulica	/	
104.	Booster de frenos	/	
105.	Cables bujías	/	
106.	Compresor aire acondicionado	/	
107.	Depósito de chisqueteros	/	
108.	Distribuidor	/	
109.	Filtro gasolina	/	
110.	Marcha	/	
111.	Motor limpiadores	/	
112.	Motor ventilador	/	
113.	Porta filtro de aire	/	
114.	Radiador	/	
115.	Sistema de inyección	/	
116.	Transmisión (STD) (AUT)	/	
117.	Tapón aceite motor	/	
118.	Tapón radiador	/	
119.	Tapón depósito líquido de frenos	/	

Adicionales			
Pantalla GPS	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	Pantalla TV	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
Tarjeta GPS SD	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	Marca:	
TAG	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No		

Llantas		Vida
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14		(3/4, 1/2, 1/4)
DD: Michelin		
TD: (x4) 225/55R17		3/4
DI:		
TI:		
R:		
¿Funda o cubierta?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	
DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda	R: Refección
TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda	

Lado derecho			
29.	Salpicadera	/	
30.	Cuarto luz lateral	/	
31.	Espejo lateral	/	
32.	Cristal aleta	/	
33.	Puerta delantera	/	
34.	Cristal puerta delantera	/	
35.	Manija de puerta delantera	/	
36.	Puerta trasera	/	
37.	Cristal puerta trasera	/	
38.	Manija de puerta trasera	/	
39.	Cristal costado	/	
40.	Estribo	/	
41.	Molduras	/	

Rines			
Marca:	Mini		
Original	Especial	No. (1) (2) (3) (4)	<input checked="" type="checkbox"/>
Aleación	Acero	No. (1) (2) (3) (4)	

Lado izquierdo			
42.	Salpicadera	/	
43.	Cuarto luz lateral	/	
44.	Espejo lateral	/	
45.	Cristal aleta	/	
46.	Puerta delantera	/	
47.	Cristal puerta delantera	/	
48.	Manija de puerta delantera	/	
49.	Puerta trasera	/	
50.	Cristal puerta trasera	/	
51.	Manija de puerta trasera	/	
52.	Cristal costado	/	
53.	Estribo	/	
54.	Molduras	/	

Vlante			
Marca:	Min.		
Original	Especial		

General			
120.	Canastilla	/	
121.	Alarma	/	
122.	Tapón de gasolina	/	
123.	Herramientas	/	
124.	Sensor de reversa	/	
125.	Quemacocos	/	
126.	Toldo	/	
127.	Gancho de arrastre	/	
128.	Tapón gancho de arrastre	/	
129.	Calcomanía de verificación	/	
130.	Tapón birlo	/	
131.	Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)	/	

Observaciones  
**No dejo ningun objeto de valor dentro de la Unidad**

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

*[Firma]*  
Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

# Inventario de vehículo dañado auto

## Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad en cualquiera de nuestras sucursales y en [bbva.mx](http://bbva.mx)

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro 2025786764	Póliza 2766710F13	Inciso / certificado C01	Número de serie WUM140216ZL3L7001
Marca Mini Cooper	Submarca Countryman	Tipo / cilindraje 1.6	Modelo 2020
Lugar CDMX	Fecha Día: 04 Mes: 07 Año: 2020	Placas PV 8776-T	Cantidad de placas (0) (1) (2)
Atención a: <input type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no.	Nombre del interesado Yovana Paola Perez Ballesteros	Celular 55 419 1567	Correo electrónico

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

### Delantero

1.	Parabrisas		
2.	Brazos de limpiadores		
3.	Plumas limpiadoras		
4.	Cofre		
5.	Cuartos de luz		
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)		
7.	Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led		
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		
9.	Parrilla		
10.	Emblemas		
11.	Facia		
12.	Molduras		
13.	Rejillas de facia		
14.	Porta placa		
15.	Spoiler		

### Trasero

16.	Medallón		
17.	Limpiadores		
18.	Lámpara stop		
19.	Tapa cajuela / quita puerta		
20.	Emblema cajuela		
21.	Calaveras (2) (4)		
22.	Reflejantes		
23.	Defensa		
24.	Molduras		
25.	Porta placa		
26.	Cámara de reversa		
27.	Spoiler		
28.	Escape		

### Lado derecho

29.	Salpicadera		
30.	Cuarto luz lateral		
31.	Espejo lateral		
32.	Cristal aleta		
33.	Puerta delantera		
34.	Cristal puerta delantera		
35.	Manija de puerta delantera		
36.	Puerta trasera		
37.	Cristal puerta trasera		
38.	Manija de puerta trasera		
39.	Cristal costado		
40.	Estribo		
41.	Molduras		

### Lado izquierdo

42.	Salpicadera		
43.	Cuarto luz lateral		
44.	Espejo lateral		
45.	Cristal aleta		
46.	Puerta delantera		
47.	Cristal puerta delantera		
48.	Manija de puerta delantera		
49.	Puerta trasera		
50.	Cristal puerta trasera		
51.	Manija de puerta trasera		
52.	Cristal costado		
53.	Estribo		
54.	Molduras		

### Cajuela

55.	Alfombra cartón cajuela		
56.	Birlo de seguridad		
57.	Cables pasa corriente		
58.	Extintidor		
59.	Gato		
60.	Gato hidráulico		
61.	Llave de rueda		
62.	Señales de carretera		
63.	Tapete cubre llanta		
64.	Tapa sombrerera		

### Interior

65.	Cielo de toldo		
66.	Luz interior		
67.	Espejo retrovisor		
68.	Viseras		
69.	Tablero		
70.	Switch de encendido (start / stop engine)		
71.	Botones de estéreo		
72.	Control aire acondicionado		
73.	Control calefacción		
74.	Control eléctrico		
75.	Guantera		
76.	Consola		
77.	Porta vasos		
78.	Encendedor		
79.	Cenicero		
80.	Palanca de velocidades		
81.	Perilla palanca		
82.	Botones puerta		
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		
84.	Coderas		
85.	Manijas de puertas (2) (4)		
86.	Bocinas radio		
87.	Cinturones de seguridad		
88.	Banca de asiento trasero		
89.	Respaldo de asiento trasero		
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)		
91.	Alfombra		
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)		

### Motor

93.	Alternador		
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
96.	Bandas de motor		
97.	Bayoneta aceite dirección		
98.	Bayoneta aceite motor		
99.	Bayoneta aceite transmisión		
100.	Bobina		
101.	Bocina de cláxon		
102.	Bomba de agua		
103.	Bomba dirección hidráulica		
104.	Boster de frenos		
105.	Cables bujías		
106.	Compresor aire acondicionado		
107.	Depósito de chisgueteros		
108.	Distribuidor		
109.	Filtro gasolina		
110.	Marcha		
111.	Motor limpiadores		
112.	Motor ventilador		
113.	Porta filtro de aire		
114.	Radiador		
115.	Sistema de inyección		
116.	Transmisión (STD) (AUT)		
117.	Tapón aceite motor		
118.	Tapón radiador		
119.	Tapón depósito líquido de frenos		

### General

120.	Canastilla		
121.	Alarma		
122.	Tapón de gasolina		
123.	Herramientas		
124.	Sensor de reversa		
125.	Quemacocos		
126.	Toldo		
127.	Gancho de arrastre		
128.	Tapón gancho de arrastre		
129.	Calcomanía de verificación		
130.	Tapón birlo		
131.	Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)		

### Otros

<b>Computadora</b> ¿Es visible? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Observaciones: Poco visible	<b>Batería</b> ¿Es visible? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca:
<b>Llaves</b> Llave de encendido ¿Funciona? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Cantidad: _____	<b>Tipo de llaves</b> Normal <input type="checkbox"/> Código de encendido <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>
<b>Auto estéreo</b> Estéreo Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> ¿Funciona? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca:	<b>Tarjeta de circulación</b> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

### Adicionales

Pantalla GPS Sí  No  Pantalla TV Sí  No   
 Tarjeta GPS SD Sí  No  Marca: \_\_\_\_\_  
 TAG Sí  No

### Llantas

**Ejemplo:** Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)  
 DD: \_\_\_\_\_  
 TD: Michelin 3/4  
 DI: (X4) 225/55R17 3/4  
 TI: \_\_\_\_\_  
 R: \_\_\_\_\_  
 ¿Funda o cubierta? Sí  No   
 DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción  
 TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

### Rines

Marca: Mini  

Original	Especial	No. (1) (2) (3) (4)
Aleación	Acero	No. (1) (2) (3) (4)

### Volante

Marca: Mini  

Original	Especial
----------	----------

### Observaciones

No hay ningún objeto de valor dentro del Chid.

### Objetos personales

\_\_\_\_\_

### Adaptaciones equipo especial

\_\_\_\_\_

**Nota:** El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo **entre los accesorios originales** (taño, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrarla, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratás con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquier de nuestras sucursales y en bbvamx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones Generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

**Datos del siniestro**

Este pase vence 30 días después de su fechada expedición.

Número de siniestro: 15633426764	Número de póliza: 8266270F1A	Inciso / Certificado: 001	Póliza: PV2776F
Marca: Humi Cooper	Submarca: Country Man	Tipo: \$	Modelo: 2020
Nombre del ajustador: Rodrigo Castillo	Claves: X765	Fotos: 2570	Color: Azul
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N°: _____	Nombre del interesado: Jovana Paola Pérez Ballarín	Celular: _____	Credito electrónico: <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sí


**IMPORTANTE**

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acépto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(les) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

**Daños del siniestro**

Dirección del con A y B  Faltas  Faltas de rueda  Faltador  
 Puntilla  Hendiduras de foscia  Baches de curv  Faltador  
 Pasa sus  dirección de la  Baches mecánicos a  Bache  
 Con bache  dirección  Salpicadura  dirección  Bache  Bache  Bache  
 Lado derecho  Salpicadura  dirección  Bache  Bache  Bache  
 Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: \_\_\_\_\_  
 Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización, situación de dolo o mala fe, así como la falsas o inexacta declaración del beneficiario (tercer) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

**Daños preexistentes**



Daños pre-cánicos, interiores de vehículo y bastidores: \_\_\_\_\_

**Datos depósito deducible**

Banco: BBVA  
 Cuenta / Convenio: 617482  
 Referencia 1: **Escriba el número de siniestro sin la letra B**  
 Referencia 2: **Deducible**

**Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)**

Nombre del taller: Tuto Online  
 Número de pase: \_\_\_\_\_  
 Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfono): Tlaxitlan Colono la Benavisto  
 Cursos: Hidraulicos 5913

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valoración y/o taller en convenio solo para efectos de valoración. La valoración de los daños se realizará de acuerdo al costo de relaciones y mano de obra y la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, ni el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y Domicilio del interesado: \_\_\_\_\_  
 Firma del interesado: \_\_\_\_\_  
 Nombre y Domicilio del taller: \_\_\_\_\_  
 Firma del ajustador: \_\_\_\_\_

**Indemnización de daños**

Nombre y firma del interesado: \_\_\_\_\_

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, acépto el pago de la indemnización con base en la valoración realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y otorgo a los datos marcados en el presente documento, autorizo desistirme en caso de ser necesario, sin el envío de valoración integral al taller designado por el concesionario para un presupuesto mecánico.

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizo expresamente la reparación del mismo con los datos señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?  
**atencionaclientes.mx@bbva.com**  
 Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.  
 En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes  
 Asgurados: 800 90 21 300 800 83 62 003  
 Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.