

INVENTARIO VEHICULO

AO. 0249

☐ RESGUARDO(CCAO): Teddyucan

☐ TRASLADO(PROV): Ad b-0494

MARCA: <u>VW</u>	TIPO: <u>CADDY</u>
VIN: <u>WUICDZ5EIFX000108</u>	PLACA: <u></u>
SINIESTRO: <u>B74685662</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>21-7-26</u>	COLOR: <u>Blanco</u> AÑO: <u>2015</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENSOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHEA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOTINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRE	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	X		
SPOILERS	X		
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA	X		
ADAPTACION	X		

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES: Campeo cobra
NO visible

ELABORA 	ENTREGA 	RECIBE
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

arturo bobadilla 1972@gmail.com Autorización de servicio auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro


Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B74685662	Número de póliza: 8558210FOM	Inciso / Certificado: 001	Placas: LHLO6SA
Marca: V.W.	Submarca: Caddy	Tipo: Van	Modelo: 2015
Nombre del ajustador: E. WISRO AGUILAR-V.	Claves: Y33	Fotos: Y33	Aplica deducible: SI ☒ No ☐ \$ 6,970.00
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: PAREN ALFONSO	Celular: 3616627200	Correo electrónico: 3616627200

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.


Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible

Banco: BBVA
Cuenta / Convenio: 617482
Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B
Referencia 2: Deducible

El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.

Fecha de expedición: 18/02/26
Lugar de expedición: CDMX

Firma del ajustador

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: AUTO ONLINE	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): OLIVERA 19 TECUACALCO HIDRANTES
Número de pase: BOENAVISTA EDO NEX	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y taller en convenio solo para efectos de valuación.

La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo.

Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Arturo Bobadilla Ulland Nombre y firma del interesado	Asignación de taller Nombre y firma del interesado

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños señalados en el presente documento, autorizo desahogar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizo expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados)

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionaclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.

En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados:

Afectados:

800 90 21 300 / 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras páginas web en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México

Número de siniestro	1574635667	Póliza	8556210101	Instituto Asegurador	BBVA	Número de serie	WU 1C078E1FX00103
Marca	VW	Submarca	CADDY	Tipo / cilindraje	Van	Modelo	2015
Lugar	CDMX	Fecha	18/7	Placas	26 LH066A	Kilometraje	13344
Atención a:	Asegurado	Nombre del interesado	KAREN ALEJANDRA DOMINGUEZ RAMON	Celular		Correo electrónico	

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario			
Delantero				Interior				Otros			
1	Parabrisas			65	Cielo de toldo			Computadora	Batería		
2	Bracos de limpiadores			66	Luz interior			¿Es visible? Sí ☒ No ☐	¿Es visible? Sí ☒ No ☐		
3	Plumas limpiadoras			67	Espejo retrovisor			Observaciones:	Marca	60NCHER	
4	Cofre			68	Viseras						
5	Cuartos de luz			69	Tablero						
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70	Switch de encendido (start / stop engine)						
7	Focos ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led			71	Botones de estéreo						
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72	Control aire acondicionado						
9	Parrilla			73	Control calefacción						
10	Emblemas			74	Control eléctrico						
11	Facia			75	Guantera						
12	Molduras			76	Console						
13	Rejillas de facia			77	Porta vasos						
14	Porta placa			78	Encendedor						
15	Spoiler			79	Cenicero						
Trasero								Auto estéreo			
16	Medallón			80	Palanca de velocidades			Estéreo Sí ☒ No ☐	Tarjeta de circulación	Sí ☐ No ☒	
17	Limpiadores			81	Perilla palanca			¿Funciona? Sí ☒ No ☐	Marca:	Apevun	
18	Lampara stop			82	Botones puerta						
19	Tapa cajuela / quinta puerta			83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)						
20	Emblema cajuela			84	Coderas						
21	Calavera (2/3/4)			85	Manijas de puertas (2/3/4)						
22	Reflejos			86	Bocinas radio						
23	Defensa			87	Cinturones de seguridad						
24	Molduras			88	Banca de asiento trasero						
25	Porta placa			89	Respaldo de asiento trasero						
26	Cámara de reversa			90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)						
27	Spoiler			91	Alfombra						
28	Escape			92	Tapetes (1) (2) (3) (4)						
Lado derecho				Motor				Adicionales			
29	Salpicadera			93	Alternador			Pantalla GPS Sí ☒ No ☐	Pantalla TV Sí ☐ No ☒		
30	Cuarto luz lateral			94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			Tarjeta GPS SD Sí ☐ No ☐	Marca:		
31	Espejo lateral			95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)			TAG Sí ☐ No ☒			
32	Cristal aleta			96	Bandas de motor						
33	Puerta delantera			97	Bayoneta aceite dirección						
34	Cristal puerta delantera			98	Bayoneta aceite motor						
35	Manija de puerta delantera			99	Bayoneta aceite transmisión						
36	Puerta trasera			100	Bobina						
37	Cristal puerta trasera			101	Bocina de claxon						
38	Manija de puerta trasera			102	Bomba de agua						
39	Cristal costado			103	Bomba dirección hidráulica						
40	Estribo			104	Boster de frenos						
41	Molduras			105	Cables bujías						
Lado izquierdo								Rines			
42	Salpicadera			106	Compresor aire acondicionado			Marca:	021674VES		
43	Cuarto luz lateral			107	Depósito de chisqueros			Original ☐ Especial ☐	No. (1) (2) (3) (4)		
44	Espejo lateral			108	Distribuidor			Alcación ☐ Acero ☐	No. (1) (2) (3) (4)		
45	Cristal aleta			109	Filtro gasolina						
46	Puerta delantera			110	Marcha						
47	Cristal puerta delantera			111	Motor limpiadores						
48	Manija de puerta delantera			112	Motor ventilador						
49	Puerta trasera			113	Porta filtro de aire						
50	Cristal puerta trasera			114	Radiador						
51	Manija de puerta trasera			115	Sistema de inyección						
52	Cristal costado			116	Transmisión STD (AUT)						
53	Estribo			117	Tapón aceite motor						
54	Molduras			118	Tapón radiador						
Cajuela								Volante			
55	Alfombra cartón cajuela			119	Tapón depósito líquido de frenos			Marca:	ORIGINAL TIRON		
56	Birto de seguridad							Original ☐ Especial ☐			
57	Cables pasa corriente										
58	Extintador										
59	Gato										
60	Gato hidráulico										
61	Llave de rueda										
62	Señales de carretera										
63	Tapete cubre llanta										
64	Tapa sombrerera										
				General				Observaciones			
				120 Canastilla				Wadepoblasta de			
				121 Alarma				Wadepoblasta de			
				122 Tapón de gasolina				Wadepoblasta de			
				123 Herramientas				Wadepoblasta de			
				124 Sensor de reversa				Wadepoblasta de			
				125 Quemacocos				Wadepoblasta de			
				126 Toldo				Wadepoblasta de			
				127 Gancho de arrastre				Wadepoblasta de			
				128 Tapón gancho de arrastre				Wadepoblasta de			
				129 Calcomanía de verificación				Wadepoblasta de			
				130 Tapón birlo				Wadepoblasta de			
				131 Tapón Centro (1) (2) (3) (4)				Wadepoblasta de			
								Objetos personales			
								Adaptaciones equipo especial			

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaves, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retirar los accesorios originales (gato, señales de carretera, llaves de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe