

MARCA: VW TIPO: Caddy
 VIN: WV1DDASK9PXP083718 PLACA: N/A

SINIESTRO: B62738664
 OPERADOR: Asturc Ruv
 FECHA: 19-05-2026
 COLOR: Blanco AÑO: 2023

SI NO DAÑO

SI NO DAÑO

| | | | |
|---------------------|---|--|--|
| BATERÍA | X | | |
| COMPUTADORA MOTOR | X | | |
| ESTEREO | X | | |
| LLANTA DE REFACCIÓN | X | | |

| | | | |
|----------------|---|---|--|
| BOMBA GASOLINA | | X | |
| LLAVES | X | | |
| CATALIZADOR | X | | |

MOTOR SI NO DAÑO

| | | | |
|-----------------------|---|---|--|
| CAJA DE VELOCIDADES | X | | |
| ALTERNADOR | X | | |
| BAYONETA ACEITE MOTOR | X | | |
| CLAXON | X | | |
| BOMBA AGUA | X | | |
| BANDAS MOTOR | X | | |
| SISTEMA FRENOS | X | | |
| CABLES BUJIAS | X | | |
| BOBINA | X | | |
| AIRE ACONDICIONADO | X | | |
| DEPOSITO LIMPIADORES | X | | |
| DIRECCION HIDRAULICA | X | | |
| DISTRIBUIDOR | X | | |
| ENCENDIDO ELECTRONICO | X | | |
| GENERADOR | X | | |
| MARCHA | X | | |
| MONOBLOCK | X | | |
| VENTILADOR | X | | |
| RADIADOR | X | | |
| RADIADOR DE A/C | X | | |
| TANQUE DE GASOLINA | X | | |
| TAPON DE GASOLINA | X | | |
| TAPON DE ACEITE | X | | |
| TAPON RADIADOR | X | | |
| TURBO CARGADOR | | X | |

CAJUELA SI NO DAÑO

| | | | |
|-------------------------|---|---|--|
| ALFOMBRA | | X | |
| CABLES PASACORRIENTERAS | | X | |
| TAPA CAJUELA | | X | |
| HERRAMIENTA | | X | |
| GATO | | X | |
| LLAVE DE RUEDA | | X | |
| SEÑALES DE CARRETERA | X | | |

PARTE FRONTAL SI NO DAÑO

| | | | |
|--------------------|---|---|---|
| BRAZOS LIMPIADORES | X | | |
| COFRE | X | | |
| CUARTOS DE LUZ | | X | |
| DEFENSA DELANTERA | | X | X |
| FAROS | | X | |
| BALASTRAS | X | | |
| BULBOS | | X | |
| FAROS DE NIEBLA | | X | |
| PARABRISAS | | X | |
| PARRILLA | | X | X |
| PLUMAS LIMPIADORES | X | | |
| PORTAPLACA | | X | |

PARTE TRASERA SI NO DAÑO

| | | | |
|-------------------|---|---|--|
| CALAVERAS | X | | |
| BULBOS | X | | |
| CAJUELA | X | | |
| DEFENSA TRASERA | X | | |
| LIMPIADOR | | X | |
| MEDALLON | | X | |
| PORTAPLACA | X | | |
| SISTEMA DE ESCAPE | X | | |

GENERAL SI NO DAÑO

| | | | |
|--------------------|---|---|---|
| OBJETOS PERSONALES | | X | |
| SPOILERS | | X | |
| FUSIBLES | X | | |
| PLACAS | | X | |
| RINES | | X | X |
| ALARMA | | X | |
| EXTINGUIDOR | X | | |
| ANTENA | X | | |
| PLACA VIN | X | | |
| KILOMETRAJE | | X | |
| CANASTILLA | | X | |
| ADAPTACIÓN | | X | |


DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO SI NO DAÑO

| | | | |
|------------------------------------|---|---|---|
| ALETAS | | | X |
| COSTADOS | | | X |
| ESPEJO EXTERIOR | | | X |
| ESTRIBO | | X | |
| MANIJAS EXTERIORES | X | | |
| MOLDURAS | | X | |
| PUERTA DELANTERA | X | | |
| PUERTA TRASERA | | X | |
| SALPICADERA | | X | |
| LLANTAS | | | X |
| TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN | | | X |
| VIDRIOS LATERALES | X | | |

COSTADO DERECHO SI NO DAÑO

| | | | |
|------------------------------------|---|---|---|
| ALETAS | | | X |
| COSTADOS | X | | |
| ESPEJO EXTERIOR | X | | |
| ESTRIBO | | X | |
| MANIJAS EXTERIORES | X | | |
| MOLDURAS | | X | |
| PUERTA DELANTERA | X | | |
| PUERTA TRASERA | X | | |
| SALPICADERA | X | | |
| LLANTAS | X | | |
| TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN | X | | |
| VIDRIOS LATERALES | X | | |



Suportes

OBSERVACIONES: - Bomba de gas NV
 - Parabrisas sin vidrios
 - Ceto NV - llave de NV
 - Danc Feuk

ELABORA

ENTREGA

RECIBE

Citic Alexa
 NOMBRE Y FIRMA

[Signature]
 NOMBRE Y FIRMA

[Signature]
 NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VEHÍCULO

RESGUARDO(CCAO): Hub tull. 0/11an TRASLADO(PROV): _____

NOTBO0199

| | |
|---|--------------------------|
| MARCA: <u>Volkswagen</u> | TIPO: <u>cabdy</u> |
| VIN: <u>WV1DD15K71X083118</u> | PLACA: <u>NO</u> |
| SINIESTRO: <u>B62238664</u> | ASEGURADORA: <u>BBVA</u> |
| FECHA: <u>15.05.26</u> COLOR: <u>BIANCO</u> | AÑO: <u>2023</u> |

| | SI | NO | DAÑO |
|---------------------|----|----|------|
| BATERIA | X | | |
| COMPUTADORA MOTOR | X | | |
| ESTEREO | X | | |
| LLANTA DE REFACCION | | | X |
| BOMBA GASOLINA | X | | |
| LLAVES | X | | |
| CATALIZADOR | X | | |

| MOTOR | SI | NO | DAÑO |
|-----------------------|----|----|------|
| CAJA DE VELOCIDADES | X | | |
| ALTERNADOR | X | | |
| BAYONETA ACEITE MOTOR | X | | |
| CLAXON | X | | |
| BOMBA AGUA | X | | |
| BANDAS MOTOR | X | | |
| SISTEMA FRENOS | X | | |
| CABLES BUJIAS | X | | |
| BOBINA | X | | |
| AIRE ACONDICIONADO | X | | |
| DEPOSITO LIMPIADORES | X | | |
| DIRECCION HIDRAULICA | X | | |
| DISTRIBUIDOR | X | | |
| ENCENDIDO ELECTRONICO | X | | |
| GENERADOR | X | | |
| MARCHA | X | | |
| MONOBLOCK | | | X |
| VENTILADOR | | | X |
| RADIADOR | | | X |
| RADIADOR DE A/C | | | X |
| TANQUE DE GASOLINA | X | | |
| TAPON DE GASOLINA | X | | |
| TAPON DE ACEITE | X | | |
| TAPON RADIADOR | X | | |
| TURBO CARGADOR | | | X |

| PARTE FRONTAL | SI | NO | DAÑO |
|--------------------|----|----|------|
| BRAZOS LIMPIADORES | X | | |
| COFRE | | | X |
| CUARTOS DE LUZ | | X | |
| DEFENSA DELANTERA | | | X |
| FAROS | | | X |
| BALASTRAS | | X | |
| BULBOS | | X | |
| FAROS DE NIEBLA | | X | |
| PARABRISAS | X | | |
| PARRILLA | | | X |
| PLUMAS LIMPIADORES | | X | |
| PORTAPLACA | | X | |

| COSTADO IZQUIERDO | SI | NO | DAÑO |
|-----------------------------------|----|----|------|
| ALETAS | | | X |
| COSTADOS | | | X |
| ESPEJO EXTERIOR | X | | |
| ESTRIBO | | | X |
| MANIJAS EXTERIORES | X | | |
| MOLDURAS | | | X |
| PUERTA DELANTERA | X | | |
| PUERTA TRASERA | X | | |
| SALPICADERA | | | X |
| LLANTAS | | | X |
| TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN | X | | |
| VIDRIOS LATERALES | X | | |

| PARTE TRASERA | SI | NO | DAÑO |
|-------------------|----|----|------|
| CALAVERAS | X | | |
| BULBOS | X | | |
| CAJUELA | X | | |
| DEFENSA TRASERA | X | | |
| LIMPIADOR | | X | |
| MEDALLON | X | | |
| PORTAPLACA | X | | |
| SISTEMA DE ESCAPE | X | | |

| COSTADO DERECHO | SI | NO | DAÑO |
|-----------------------------------|----|----|------|
| ALETAS | | | X |
| COSTADOS | | | X |
| ESPEJO EXTERIOR | X | | |
| ESTRIBO | | | X |
| MANIJAS EXTERIORES | X | | |
| MOLDURAS | | | X |
| PUERTA DELANTERA | X | | |
| PUERTA TRASERA | X | | |
| SALPICADERA | X | | |
| LLANTAS | X | | |
| TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN | X | | |
| VIDRIOS LATERALES | X | | |

| INTERIOR | SI | NO | DAÑO |
|------------------------|----|----|------|
| ALFOMBRA | X | | |
| ASIENTOS DELANTEROS | X | | |
| ASIENTOS TRASEROS | | X | |
| BOCINAS | X | | |
| BOLSA DE AIRE | | X | |
| CABECERAS | X | | |
| CENICEROS | X | | |
| GUANTERA | X | | |
| CINT. SEGURIDAD | X | | |
| CLAXON | X | | |
| CODERAS | X | | |
| CONSOLA | X | | |
| CONTROL A/C | X | | |
| DEFROSTER | X | | |
| ENCENDEDOR | X | | |
| ESPEJO RETROVISOR | X | | |
| INSTRUMENTOS TABLERO | X | | |
| LUZ INTERIOR | X | | |
| LUZ STOP | X | | |
| MANIJAS | X | | |
| PALANCA DE VELOCIDADES | X | | |
| RELOJ | X | | |
| SEGUROS ELECTRICOS | X | | |
| TABLERO | X | | |
| TAPETES | X | | |
| ELEVADORES ELECTRICOS | X | | |
| VESTIDURAS | X | | |
| VOLANTE | X | | |
| VISERAS | X | | |

| CAJUELA | SI | NO | DAÑO |
|-----------------------|----|----|------|
| ALFOMBRA | X | | |
| CABLES PASACORRIENTES | X | | |
| TAPA CAJUELA | X | | |
| HERRAMIENTA | | X | |
| GATO | | X | |
| LLAVE DE RUEDA | | X | |
| SEÑALES DE CARRETERA | | X | |

| GENERAL | SI | NO | DAÑO |
|--------------------|----|----|------|
| OBJETOS PERSONALES | | | X |
| SPOILERS | | | X |
| FUSIBLES | X | | |
| PLACAS | | X | |
| RINES | X | | |
| ALARMA | | X | |
| EXTINGUIDOR | | X | |
| ANTENA | | X | |
| PLACA VIN | X | | |
| KILOMETRAJE | | X | |
| CANASTILLA | | X | |
| ADAPTACION | | X | |



OBSERVACIONES:

| | | |
|--|---|---|
| ELABORA <i>Aguzman</i> Admin Guzman NOMBRE Y FIRMA | ENTREGA <i>[Signature]</i> NOMBRE Y FIRMA | RECIBE <i>Aguzman</i> Admin Guzman NOMBRE Y FIRMA |
|--|---|---|

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

| | | | |
|--|---------------------------------|----------------------------|---|
| Número de siniestro 16223086A | Póliza 7ASAS30A69 | Inciso / certificado 01 | Número de serie WVLDLASK7 PX08 37 18 |
| Marca Volkswagen | Submarca Caddy | Tipo / cilindraje VAN | Modelo 2013 |
| Lugar Chimbalucan, Edo. Mex. | Fecha Día 10 Mes 04 Año 2016 | Placas NLV23A | Cantidad de placas (0) (1) (2) 2 |
| Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no. | Nombre del interesado | Celular | Correo electrónico 16223086A |

| No. | Inventario | Sí | No | No. | Inventario | Sí | No | Inventario |
|-----|------------|----|----|-----|------------|----|----|------------|
|-----|------------|----|----|-----|------------|----|----|------------|

| Delantero | | | |
|-----------|--|---|---|
| 1. | Parabrisas | X | X |
| 2. | Brazos de limpiadores | X | X |
| 3. | Plumas limpiadoras | X | X |
| 4. | Cofre | X | X |
| 5. | Cuartos de luz | X | X |
| 6. | Faro principal (izquierdo) (derecho) | X | X |
| 7. | Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led | X | X |
| 8. | Faro de niebla (izquierdo) (derecho) | X | X |
| 9. | Parrilla | X | X |
| 10. | Emblemas | X | X |
| 11. | Facia | X | X |
| 12. | Molduras | X | X |
| 13. | Rejillas de placa | X | X |
| 14. | Porta placa | X | X |
| 15. | Spoiler | X | X |

| Interior | | | |
|----------|---|---|---|
| 65. | Cielo de toldo | X | X |
| 66. | Luz interior | X | X |
| 67. | Espejo retrovisor | X | X |
| 68. | Viseras | X | X |
| 69. | Tablero | X | X |
| 70. | Switch de encendido (start / stop engine) | X | X |
| 71. | Botones de estéreo | X | X |
| 72. | Control aire acondicionado | X | X |
| 73. | Control calefacción | X | X |
| 74. | Control eléctrico | X | X |
| 75. | Guantera | X | X |
| 76. | Consola | X | X |
| 77. | Porta vasos | X | X |
| 78. | Encendedor | X | X |
| 79. | Cenicero | X | X |
| 80. | Palanca de velocidades | X | X |
| 81. | Perilla palanca | X | X |
| 82. | Botones puerta | X | X |
| 83. | Asiento delantero (izquierdo) (derecho) | X | X |
| 84. | Coderas | X | X |
| 85. | Manijas de puertas (2) (4) | X | X |
| 86. | Bocinas radio | X | X |
| 87. | Cinturones de seguridad | X | X |
| 88. | Banca de asiento trasero | X | X |
| 89. | Respaldo de asiento trasero | X | X |
| 90. | Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5) | X | X |
| 91. | Alfombra | X | X |
| 92. | Tapetes (1) (2) (3) (4) | X | X |

| Trasero | | | |
|---------|-----------------------------|---|---|
| 16. | Medallón | X | X |
| 17. | Limpiadores | X | X |
| 18. | Lámpara stop | X | X |
| 19. | Tapa cajuela / quita puerta | X | X |
| 20. | Emblema cajuela | X | X |
| 21. | Calaveras (2) (4) | X | X |
| 22. | Reflejantes | X | X |
| 23. | Defensa | X | X |
| 24. | Molduras | X | X |
| 25. | Porta placa | X | X |
| 26. | Cámara de reversa | X | X |
| 27. | Spoiler | X | X |
| 28. | Escape | X | X |

| Lado derecho | | | |
|--------------|----------------------------|---|---|
| 29. | Salpicadera | X | X |
| 30. | Cuarto luz lateral | X | X |
| 31. | Espejo lateral | X | X |
| 32. | Cristal aleta | X | X |
| 33. | Puerta delantera | X | X |
| 34. | Cristal puerta delantera | X | X |
| 35. | Manija de puerta delantera | X | X |
| 36. | Puerta trasera | X | X |
| 37. | Cristal puerta trasera | X | X |
| 38. | Manija de puerta trasera | X | X |
| 39. | Cristal costado | X | X |
| 40. | Estribo | X | X |
| 41. | Molduras | X | X |

| Lado izquierdo | | | |
|----------------|----------------------------|---|---|
| 42. | Salpicadera | X | X |
| 43. | Cuarto luz lateral | X | X |
| 44. | Espejo lateral | X | X |
| 45. | Cristal aleta | X | X |
| 46. | Puerta delantera | X | X |
| 47. | Cristal puerta delantera | X | X |
| 48. | Manija de puerta delantera | X | X |
| 49. | Puerta trasera | X | X |
| 50. | Cristal puerta trasera | X | X |
| 51. | Manija de puerta trasera | X | X |
| 52. | Cristal costado | X | X |
| 53. | Estribo | X | X |
| 54. | Molduras | X | X |

| Cajuela | | | |
|---------|-------------------------|---|---|
| 55. | Alfombra cartón cajuela | X | X |
| 56. | Birlo de seguridad | X | X |
| 57. | Cables pasa corriente | X | X |
| 58. | Extintidor | X | X |
| 59. | Gato | X | X |
| 60. | Gato hidráulico | X | X |
| 61. | Llave de rueda | X | X |
| 62. | Señales de carretera | X | X |
| 63. | Tapete cubre llanta | X | X |
| 64. | Tapa sombrera | X | X |

| Motor | | | |
|-------|--|---|---|
| 93. | Alternador | X | X |
| 94. | Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho) | X | X |
| 95. | Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho) | X | X |
| 96. | Bandas de motor | X | X |
| 97. | Bayoneta aceite dirección | X | X |
| 98. | Bayoneta aceite motor | X | X |
| 99. | Bayoneta aceite transmisión | X | X |
| 100. | Bobina | X | X |
| 101. | Bocina de claxon | X | X |
| 102. | Bomba de agua | X | X |
| 103. | Bomba dirección hidráulica | X | X |
| 104. | Boster de frenos | X | X |
| 105. | Cables bujías | X | X |
| 106. | Compresor aire acondicionado | X | X |
| 107. | Depósito de chisgueteros | X | X |
| 108. | Distribuidor | X | X |
| 109. | Filtro gasolina | X | X |
| 110. | Marcha | X | X |
| 111. | Motor limpiadores | X | X |
| 112. | Motor ventilador | X | X |
| 113. | Porta filtro de aire | X | X |
| 114. | Radiador | X | X |
| 115. | Sistema de inyección | X | X |
| 116. | Transmisión (STD) (AUT) | X | X |
| 117. | Tapón aceite motor | X | X |
| 118. | Tapón radiador | X | X |
| 119. | Tapón depósito líquido de frenos | X | X |

| General | | | |
|---------|--|---|---|
| 120. | Canastilla | X | X |
| 121. | Alarma | X | X |
| 122. | Tapón de gasolina | X | X |
| 123. | Herramientas | X | X |
| 124. | Sensor de reversa | X | X |
| 125. | Quemacocos | X | X |
| 126. | Toldo | X | X |
| 127. | Gancho de arrastre | X | X |
| 128. | Tapón gancho de arrastre | X | X |
| 129. | Calcomanía de verificación | X | X |
| 130. | Tapón birlo | X | X |
| 131. | Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input checked="" type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4) | X | X |

| Otros | |
|--|---|
| Computadora ¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Observaciones: | Batería ¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca: VARTA |
| Llaves Llave de encendido ¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Cantidad: 1 | Tipo de llaves Normal <input type="checkbox"/> Código de encendido <input checked="" type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/> |
| Auto estéreo Estéreo <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> ¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca: ORIGINAL | Tarjeta de circulación <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> |

| Adicionales | |
|--|---|
| Pantalla GPS <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | Pantalla TV <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |
| Tarjeta GPS SD <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | Marca: |
| TAG <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |

| Llantas | | Vida | |
|---|-----------------|-----------------------------|-------------------------|
| Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS 195/55/16 | (3/4, 1/2, 1/4) | DD: COOPER 205/60R16 | 10 |
| TD: FRONT 205/60R16 | 3/4 | DI: FRONT 205/60R16 | 1/4 |
| TI: HANKOO 205/60R16 | 1/2 | R: 1/2 | 1/2 |
| ¿Funda o cubierta? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | | DD: Delantera derecha | DI: Delantera izquierda |
| | | TD: Trasera derecha | TI: Trasera izquierda |

| Rines | |
|--|------------------------------|
| Marca: ORIGINAL | |
| Original <input checked="" type="checkbox"/> Especial <input type="checkbox"/> | No. (1) (2) (3) (4) 4 |
| Aleación <input type="checkbox"/> Acero <input type="checkbox"/> | No. (1) (2) (3) (4) |

| Volante | |
|---------|---|
| Marca: | Original <input checked="" type="checkbox"/> Especial <input type="checkbox"/> |

Observaciones
F= Inter UGato
+ de herramientas
0-Agencia

| Objetos personales | |
|--------------------|--|
| _____ | |

| Adaptaciones equipo especial | |
|------------------------------|--|
| _____ | |

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

tengo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Cobriel Polanco Torres
Nombre y firma del interesado

debo recoger los objetos personales del vehículo, incluyendo llaves...

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro


Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

| | | | |
|--|---|-----------------------------|---|
| Número de siniestro: 3022 3864 | Número de póliza: HASAS30469 | Inciso / Certificado: 01 | Placas: VLP23A |
| Marca: Ford | Submarca: CADDY | Tipo: Sedán | Modelo: 2013 |
| Nombre del ajustador: Edgar López | Claves: X100 | Fotos: X100 | Aplica deducible: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No \$ 35/84 |
| Atención a: <input type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N° | Nombre del interesado: INFER PROYECTOS Y SERVICIOS | Celular: | Correo electrónico: |

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arribada citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

| | |
|---|---|
| Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: <u>Escriba el número de siniestro sin la letra B</u> Referencia 2: <u>Deducible</u> <small>El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.</small> | Fecha de expedición: <u>10/09/16</u> Lugar de expedición: <u>Juárez/Huamantla CDMX</u> |
|---|---|

Firma del ajustador

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

| | |
|--|---|
| Nombre del taller: <u>VW Certificad</u> | Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): <u>Carretera a Toluca 1512, Colonia San Mateo Atlixco</u> |
| Número de pase: <u>3022386432186</u> | |

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.