

INVENTARIO VEHICULO

AO. **0352**

☒ RESGUARDO(CCAOT): Teoloyucan ☐ TRASLADO(PROV): _____

MARCA: <u>Volkswagen</u>	TIPO: <u>Transporter</u>
VIN: <u>WV1DLZ7H524H035434</u>	PLACA: <u>NDE-128-C</u>
SINIESTRO: <u>B75076861</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>23/07/26</u> COLOR: <u>Blanco</u>	AÑO: <u>2016</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BOYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON		X	
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENSOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHE	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			X
ASIENTOS DELANTEROS			X
ASIENTOS TRASEROS		X	
BORNAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
QUINTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS		X	
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR		X	
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP			
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES		X	
ELEVADORES ELECTRICOS		X	
VESTIDURAS		X	
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRE			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA		X	
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON		X	
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA		X	
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJUELA		X	
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA		X	
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION		X	
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRSERA		X	
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRSERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

Solo trae la placa trasera

ELABORA MIGUEL LOPEZ NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA VAEL JANTES NOMBRE Y FIRMA	RECIBE MIGUEL LOPEZ NOMBRE Y FIRMA
---	--	--

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B75076861	Número de póliza: 866210NVJ	Inciso / Certificado: 1	Placas: MDL12BC
Marca: VW	Submarca: TRANSPORTER	Tipo: CARGA	Modelo: 2016
Nombre del ajustador: ROBERTO SILVA ROJAS	Claves: X205	Fotos: X205	Aplica deducible: ASÍ ☐ No ☐ \$ 9605.00
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: JOSÉ GUILLERMO SORIN	Celular: 5522 730096	Correo electrónico: todosdelinea@bbva.com

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **RADIADOR MECANICO POR COLISION**

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 22-7-26 Lugar de expedición: HEAVEN RENTALS Firma del ajustador: <i>[Firma]</i>
---	--

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: AUTOONLINE	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): OLIV #19, REYNOSA, TAMAULIPAS
Número de pase:	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Jesús Espinosa Sorin Nombre y firma del interesado	Asignación de taller Nombre y firma del interesado

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados)

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.
En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados:

Afectados:

800 90 21 300 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.



Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de contrato	075076861	Póliza	8666210UVJ	Inciso / certificado	1	Número de serie	VW1DLZ7HSGH035439
Marca	VW	Submarca	TRANSILVERA	Tipo / cilindrada	4	Modelo	2016
Lugar	TLALNEH 74	Fecha	22	Mes	7	Año	2016
Atención a:	Asegurado	Nombre del interesado	DESW ESPINOSA SORIA	Celular	5522730096	Correo electrónico	todospaulina@hotmail.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1.	Parabrisas	✓		65.	Cielo de toldo	✓		Computadora	Batería
2.	Brazos de limpiadores	✓		66.	Luz interior	✓		¿Es visible? ☒ Sí ☐ No	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No
3.	Plumas limpiadoras	✓		67.	Espejo retrovisor	✓		Observaciones:	Marca:
4.	Cofre	✓		68.	Viseras	✓			
5.	Cuartos de luz	✓		69.	Tablero	✓		 Llaves	 Tipo de llaves
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	✓		70.	Switch de encendido (start / stop engine)	✓		Llave de encendido	Normal ☒
7.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ LED	✓		71.	Botones de estéreos	✓		¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	Código de encendido ☐
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	✓		72.	Control aire acondicionado	✓		Cantidad:	Tarjeta ☐
9.	Parrilla	✓		73.	Control calefacción	✓		Auto estéreo	 Tarjeta de circulación
10.	Emblemas	✓		74.	Control eléctrico	✓		Estéreo ☒ Sí ☐ No	Sí ☐ No ☒
11.	Facia	✓		75.	Guantera	✓		¿Funciona? ☐ Sí ☐ No	
12.	Molduras	✓		76.	Consola	✓		Marca:	
13.	Rejillas de facia	✓		77.	Porta vasos	✓		Adicionales	
14.	Porta placa	✓		78.	Encendedor	✓		Pantalla GPS ☐ Sí ☐ No ☒	Pantalla TV ☐ Sí ☐ No ☒
15.	Spoiler	✓		79.	Cenicero	✓		Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☐ No ☒	Marca:
Trasero				80.	Palanca de velocidades	✓		TAG ☒ Sí ☐ No	
16.	Medallón	✓		81.	Perilla palanca	✓		 Llantas	 Vida
17.	Limpiadores	✓		82.	Botones puerta	✓		Ejemplo: Llantas DO Goodyear CPS II 195/65/14	(3/4, 1/2, 1/4)
18.	Lámpara stop	✓		83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	✓		DD:	
19.	Tapa cajuela / quita puerta	✓		84.	Coderas	✓		TD:	
20.	Emblema cajuela	✓		85.	Manijas de puertas (2) (4)	✓		DI:	
21.	Calaveras (2) (4)	✓		86.	Bocinas radio	✓		TI:	
22.	Reflejos	✓		87.	Cinturones de seguridad	✓		R:	
23.	Defensa	✓		88.	Banca de asiento trasero	✓		¿Fundas o cubiertas? ☐ Sí ☐ No	
24.	Molduras	✓		89.	Respaldo de asiento trasero	✓		DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
25.	Porta placa	✓		90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	✓		TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda
26.	Cámara de reversa	✓		91.	Alfombra	✓			
27.	Spoiler	✓		92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	✓			
28.	Escape	✓		Motor				 Rines	
 Lado derecho				93.	Alternador	✓		Marca:	
29.	Salpicadera	✓		94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	✓		☒ Original ☐ Especial	No. (1) (2) (3) (4)
30.	Cuarto luz lateral	✓		95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	✓		☐ Aleación ☐ Acero	No. (1) (2) (3) (4)
31.	Espejo lateral	✓		96.	Bandas de motor	✓		 Volante	
32.	Cristal aleta	✓		97.	Bayoneta aceite dirección	✓		Marca:	
33.	Puerta delantera	✓		98.	Bayoneta aceite motor	✓		☒ Original ☐ Especial	
34.	Cristal puerta delantera	✓		99.	Bayoneta aceite transmisión	✓		 Observaciones	
35.	Manija de puerta delantera	✓		100.	Bobina	✓		Ningún objeto personal	
36.	Puerta trasera	✓		101.	Bocina de claxon	✓		ni de valor. J. Espinosa	
37.	Cristal puerta trasera	✓		102.	Bomba de agua	✓		 Objetos personales	
38.	Manija de puerta trasera	✓		103.	Bomba dirección hidráulica	✓			
39.	Cristal costado	✓		104.	Boster de frenos	✓		 Adaptaciones equipo especial	
40.	Estribo	✓		105.	Cables bujías	✓			
41.	Molduras	✓		106.	Compresor aire acondicionado	✓			
 Lado izquierdo				107.	Depósito de chisgueros	✓			
42.	Salpicadera	✓		108.	Distribuidor	✓			
43.	Cuarto luz lateral	✓		109.	Filtro gasolina	✓			
44.	Espejo lateral	✓		110.	Marcha	✓			
45.	Cristal aleta	✓		111.	Motor limpiadores	✓			
46.	Puerta delantera	✓		112.	Motor ventilador	✓			
47.	Cristal puerta delantera	✓		113.	Porta filtro de aire	✓			
48.	Manija de puerta delantera	✓		114.	Radiador	✓			
49.	Puerta trasera	✓		115.	Sistema de inyección	✓			
50.	Cristal puerta trasera	✓		116.	Transmisión (X) (AUT)	✓			
51.	Manija de puerta trasera	✓		117.	Tapón aceite motor	✓			
52.	Cristal costado	✓		118.	Tapón radiador	✓			
53.	Estribo	✓		119.	Tapón depósito líquido de frenos	✓			
54.	Molduras	✓		 General					
 Cajuela				120.	Canastilla	✓			
55.	Alfombra cartón cajuela	✓		121.	Alarma	✓			
56.	Birio de seguridad	✓		122.	Tapón de gasolina	✓			
57.	Cables para corriente	✓		123.	Herramientas	✓			
58.	Extintidor	✓		124.	Sensor de reversa	✓			
59.	Gato	✓		125.	Quemacocos	✓			
60.	Gato hidráulico	✓		126.	Toldo	✓			
61.	Llave de rueda	✓		127.	Gancho de arrastre	✓			
62.	Señales de carretera	✓		128.	Tapón gancho de arrastre	✓			
63.	Tapete cubre llanta	✓		129.	Calcomanía de verificación	✓			
64.	Tapa sombrerera	✓		130.	Tapón birlo	✓			
				131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	✓			

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de Privacidad

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaves, para evitar pérdidas; ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retirar los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.) Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Jaco Espinosa Soria
J. Espinosa

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe