

MARCA: VW TIPO: Virtus
VIN: WVW3U4D23ST02921 PLACA: S/P.

SINIESTRO: B6322363
OPERADOR: ARTURO
FECHA: 2/04/26
COLOR: blanco AÑO: 2028

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	/		
COMPUTADORA MOTOR	/		
ESTEREO	/		
LLANTA DE REFACCION	/		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA DE GASOLINA			/
LLAVES	/		
CATALIZADOR	/		

↳ Forza
S. BBUA
AOTB-0027

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	/		
ALTERNADOR	/		
BAYONETA ACEITE MOTOR	/		
CLAXON	/		
BOMBA AGUA	/		
BANDAS MOTOR	/		
SISTEMA FRENOS	/		
CABLES BUJIAS	/		
BOBINA	/		
AIRE ACONDICIONADO	/		
DEPOSITO LIMPIADORES	/		
DIRECCION HIDRAULICA	/		
DISTRIBUIDOR		/	
ENCENDIDO ELECTRONICO	/		
GENERADOR		/	
MARCHA	/		
MONOBLOCK	/		
VENTILADOR	/		
RADIADOR	/		
RADIADOR DE A/C	/		
TANQUE DE GASOLINA	/		
TAPON DE GASOLINA	/		
TAPON DE ACEITE	/		
TAPON RADIADOR	/		
TURBO CARGADOR		/	

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
CABLES PASACORRIENTES		/	
TAPA CAJUELA	/		
HERRAMIENTA		/	
GATO	/		
LLAVE DE RUEDA	/		
SEÑALES DE CARRETERA		/	

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			/
COSTADOS	/		
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO		/	
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS	/		
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRASERA	/		
SALPICADERA	/		
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	/		
COFRE			/
CUARTOS DE LUZ	/		
DEFENSA DELANTERA	/		
FAROS	/		
BALASTRAS	/		
BULBOS	/		
FAROS DE NIEBLA		/	
PARABRISAS	/		
PARRILLA	/		
PLUMAS LIMPIADORES	/		
PORTAPLACA		/	




COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		/	
COSTADOS		/	
ESPEJO EXTERIOR		/	
ESTRIBO		/	
MANIJAS EXTERIORES		/	
MOLDURAS		/	
PUERTA DELANTERA		/	
PUERTA TRASERA		/	
SALPICADERA		/	
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES		/	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
ASIENTOS DELANTEROS	/		
ASIENTOS TRASEROS	/		
BOCINAS	/		
BOLSA DE AIRE			/
CABECERAS	/		
CENICEROS	/		
GUANTERA	/		
CINT. SEGURIDAD	/		
CLAXON	/		
CODERAS	/		
CONSOLA	/		
CONTROL A/C	/		
DEFROSTER	/		
ENCENDEDOR		/	
ESPEJO RETROVISOR	/		
INSTRUMENTOS TABLERO	/		
LUZ INTERIOR	/		
LUZ STOP	/		
MANIJAS	/		
PALANCA DE VELOCIDADES	/		
RELOJ		/	
SEGUROS ELECTRICOS	/		
TABLERO	/		
TAPETES	/		
ELEVADORES ELECTRICOS	/		
VESTIDURAS	/		
VOLANTE	/		
VISERAS	/		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	/		
BULBOS	/		
CAJUELA	/		
DEFENSA TRASERA	/		
LIMPIADOR		/	
MEDALLON	/		
PORTAPLACA		/	
SISTEMA DE ESCAPE	/		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		/	
SPOILERS	/		
FUSIBLES	/		
PLACAS		/	
RINES	/		
ALARMA		/	
EXTINGUIDOR		/	
ANTENA	/		
PLACA VIN	/		
KILOMETRAJE		/	
CANASTILLA		/	
ADAPTACION		/	

DOCUMENTOS:



OBSERVACIONES:

ELABORA  NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA  NOMBRE Y FIRMA	RECIBE  NOMBRE Y FIRMA
--	---	---

INVENTARIO VEHICULO

RESGUARDO(CCAO): Hob 10/19/10 TRASLADO(PROV): _____

NO7B0021

MARCA: <u>WOLFSBURG</u>	TIPO: <u>V8105</u>
VIN: <u>WVW3Z4D23ST029219</u>	PLACA: <u>W0</u>
SINIESTRO: <u>B63220363</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>18-04-26</u>	COLOR: <u>Blanco</u>
	AÑO: <u>2025</u>

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			
CAMBIO MOTOR			
ESTEREO			
LLANTA DE DIRECCION			
BOMBA GASOLINA			
LUBRES			
CATALIZADOR			

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			
ALTERNADOR			
BAVONETA ACEITE MOTOR			
CLAXON			
BOMBA AGUA			
BANDAS MOTOR			
SISTEMA FRENOS			
CABLES BULBAS			
BOBINA			
ANE ACONDICIONADO			
DEPOSITO LIMPAADORES			
DIRECCION HIDRAULICA			
DISTRIBUIDOR			
ENCENDIDO ELECTRONICO			
GENERADOR			
MARCHA			
MONDLOCK			
VENTILADOR			
RADIADOR			
RADIADOR DE A/C			
TANQUE DE GASOLINA			
TAPON DE GASOLINA			
TAPON RADIADOR			
TUBO CARGADOR			

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPAADORES			
COFRE			
CUARTOS DE LUZ			
DEFENSA DELANTERA			
FAROS			
BALASTRAS			
BULBOS			
FAROS DE NIEBLA			
PARABRISAS			
PARRILLA			
PLUMAS LIMPAADORES			
PORTALACA			

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAMERAS			
BULBOS			
CAJUELA			
DEFENSA TRASERA			
LIMPAADOR			
MEDALLON			
PORTALACA			
SISTEMA DE ESCAPE			

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			
CABLES PASACORRIENTES			
TAPA CAJUELA			
herramienta			
GATO			
LLAVE DE RUEDA			
SEÑALES DE CARRETERA			

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			
SPOILERS			
FUSIBLES			
PLACAS			
RINES			
ALARMA			
EXTINGUIDOR			
ANTENA			
PLACA VIN			
KILOMETRAJE			
CANASTILLA			
ADAPTACION			

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			
COSTADOS			
ESP/0 EXTERIOR			
ESTRIBO			
MANIJAS EXTERIORES			
MOLDURAS			
PUERTA DELANTERA			
PUERTA TRASERA			
SALPICADERA			
LLANTAS			
TAPUCHES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			
VIDRIOS LATERALES			

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			
COSTADOS			
ESP/0 EXTERIOR			
ESTRIBO			
MANIJAS EXTERIORES			
MOLDURAS			
PUERTA DELANTERA			
PUERTA TRASERA			
SALPICADERA			
LLANTAS			
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			
VIDRIOS LATERALES			



OBSERVACIONES: Recta delantera derecha

con dato

ELABORA <u>Antonio Rojas</u>	RECIBE <u>A. Zambelli</u>
NOMBRE Y FIRMA <u>Antonio Rojas</u>	NOMBRE Y FIRMA <u>Antonio Rojas</u>

INVENTARIO VALIDO SÓLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratamos con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro:	663220363	Número de póliza:	8466210CYK	Inciso / Certificado:	001	Placas:	MUS 672C
Marca:	Volkswagen	Submarca:	Virus	Tipo:	Sedan	Modelo:	2005
Nombre del ajustador:	Aaron	Claves:	X154	Fotos:	X154	Aplica deducible:	X SI <input type="checkbox"/> NO \$ 16,455.00
Atención a:	Asesorado	Nombre del interesado:	Erick Gabriel Jimenez	Celular:	Serrano	Correo electrónico:	

IMPORTANTE


Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quienes legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: Suspensión de la rueda abierta, bolsas de aire

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible

Barco: BBVA
Cuenta / Convenio: 617482
Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B
Referencia 2: Deducible

El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de requerir el comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a pólizas vigentes)

Nombre del taller: _____ Domicilio (Calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): _____
Número de pase: _____

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación.

La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de relaciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo.

Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

<p>Nombre y firma del interesado</p> <p><i>[Firma]</i></p>	<p>Nombre y firma del interesado</p> <p><i>[Firma]</i></p>
<p>Indemnización de daños</p> <p>* Carlos Hernández Polo <i>[Firma]</i></p>	<p>Asignación de taller</p> <p>Nombre y firma del interesado</p>

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio acepto el pago de indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los datos marcados en el presente documento autorizo desistirme en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un diagnóstico inspección.

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizo expresamente la reparación del mismo con los datos señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados)

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionclientes.mx@bva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.

En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados: 800 90 21 300 Afectedos: 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

