

MARCA: **VOLVO** TIPO: **XC-60**
 VIN: **YV1CZ985771408422** PLACA: **9/P**

SINIESTRO: **B69396463**
 OPERADOR: **Miguel Rosas**
 FECHA: **27/06/06**
 COLOR: **GRIS** AÑO: **2007**

00297

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCIÓN	X		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA		X	
LLAVES	X		
CATALIZADOR		X	

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR		X	
BAYONETA ACEITE MOTOR			X
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO		X	
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIERAS		X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS		X	
BULBOS		X	
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS		X	
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	X		
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACIÓN		X	

DOCUMENTOS: **9/ sí**

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES: **Dados por incendio**
Piezas, partes y componentes
Dados por colisión
Piezas, partes y componentes
Van visibles
Cableado con daño
Herramientas

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

5/6/26
17:25

Número de estudio	Póliza	Inciso / certificado	Número de serie
1229396463	3446621067F	01	4117985771408472
Marca	Submarca	Tipo / cilindraje	Modelo
Nolvo	XCR90	125	200A
Lugar	Fecha	Placas	Cantidad de placas
Whilantec. No. 10	05/06	WRP 254E	(2)
Atención a:	Nombre del interesado	Celular	Correo electrónico
<input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no.	LETICIA LEON	Andro 55610173	FO

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero

1.	Parabrisas		
2.	Brazos de limpiadores		
3.	Plumas limpiadoras		
4.	Cofre		
5.	Cuartos de luz		
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)		
7.	Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led		
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		
9.	Parrilla		
10.	Emblemas		
11.	Facia		
12.	Molduras		
13.	Rejillas de facia		
14.	Porta placa		
15.	Spoiler		

Interior

65.	Cielo de toldo		
66.	Luz interior		
67.	Espejo retrovisor		
68.	Viseras		
69.	Tablero		
70.	Switch de encendido (start / stop engine)		
71.	Botones de estéreo		
72.	Control aire acondicionado		
73.	Control calefacción		
74.	Control eléctrico		
75.	Guantera		
76.	Consola		
77.	Porta vasos		
78.	Encendedor		
79.	Cenicero		
80.	Palanca de velocidades		
81.	Perilla palanca		
82.	Botones puerta		
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		
84.	Coderas		
85.	Manijas de puertas (2)		
86.	Bocinas radio		
87.	Cinturones de seguridad		
88.	Banca de asiento trasero		
89.	Respaldo de asiento trasero		
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)		
91.	Alfombra		
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)		

Otros

Computadora ¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Observaciones:	Batería ¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Marca:
Llaves Llave de encendido ¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Cantidad: 11	Tipo de llaves Normal <input checked="" type="checkbox"/> Código de encendido <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>
Auto estéreo Estéreo <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No ¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Marca: 09010	Tarjeta de circulación Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>

Trasero

16.	Medallón		
17.	Limpiadores		
18.	Lámpara stop		
19.	Tapa cajuela / quita puerta		
20.	Emblema cajuela		
21.	Calaveras (2)		
22.	Reflejantes		
23.	Defensa		
24.	Molduras		
25.	Porta placa		
26.	Cámara de reversa		
27.	Spoiler		
28.	Escape		

Motor

93.	Alternador		
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
96.	Bandas de motor		
97.	Bayoneta aceite dirección		

Lado derecho

29.	Salpicadera		
30.	Cuarto luz lateral		
31.	Espejo lateral		
32.	Cristal aleta		

Adicionales

Pantalla GPS Sí No
 Pantalla TV Sí No
 Tarjeta GPS SD Sí No
 TAG Sí No

Llantas

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3.11.14)
 DD:
 TD:
 DI:
 TI:
 R:
 ¿Funda o cubierta? Sí No
 DD: Delantera derecha

OBVA

CONO:

58 Blanco

FECHA:

5/6/26

Seguros

HORA DE INGRESO:

7:25



CONSTANCIA DE RESGUARDO DE ARTICULOS PERSONALES NA, EN CVI.

Siendo las 20:01 horas del día 5 de Junio del 2026 en el Centro de Valuación Integral, ubicado en la calle poniente 128 No. 667, Col. Industrial Vallejo, Delegación Azcapotzalco, que el vehículo que a continuación se describe:
Marca Volvo Tipo Xc90 Modelo 2007 Color Gris
con número de placas Y número de siniestro B69396963
a efecto de garantizar que la unidad mencionada, se recibe con los siguientes artículos en la revisión: en presencia del Sr. David Berni operador de la grúa No. 107
con número de placas B69AHE de la empresa Lopez lo siguiente

EN LA REVISIÓN SE DETECTARON LOS SIGUIENTES ARTICULOS EN EL INTERIOR DE LA UNIDAD

Artículo	Marca	Descripción
1	Bretol	Placas
1	SIM	Descarmer.
1	Uyter.	Llave Extilson.
1	SIM	Chopón de alfiler
1	SIM	Planchas.
1	Davcon	Plástico Pasto.
1	SH	Sego de circuitos.
1	3/M	Ilque Perico
1	SH	Hidrauca.
1	SH	Coscos Relojeros.
1	SH	Placas.
1	S/M	Motor. CAFE
1	S/M	Preul Co. Su de Herramientas
1	Cusa.	Sego.

Observaciones:

Empty lines for observations.

Multiasistencia, recibe la unidad con los artículos descritos, reservándose el derecho de reclamar a la empresa responsable del traslado, la reparación del daño económico sufrido.

Nombre y firma del operador de Grúa [Signature]

Nombre y firma TSP Fernanda Flores [Signature]

Valuación de Pérdida Total **58 Bro**

SINIESTRO	FECHA INGRESO CVI	FECHA DETERMINADO PT	EXP. TURNADO A FRONTING	TOTAL DIAS
05/06/2026	05/06/2026	09/06/2026		
No. DE SINIESTRO	NO. DE SALVAMIENTO	PLACAS	INTERESADO	
B69396463	2652654657	PWK254E	<input checked="" type="checkbox"/> ASEG <input type="checkbox"/> TERC	
MODELO	COLOR	VERSION	CANTIDAD PLACAS	MARCA VEHICULO
01/01/20	GRIS	2.5 TURBO	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2	XC90 VAG 5PTS GEARTRONI
No. DE MOTOR	REG. FED. DE AUTOMOVILES	KILOMETRAJE	N PUERTAS	NUM SERIE
	N/A		4	YVICZ985771408422
NO VISIBLE		ADAP Y CONV.		POLIZA
<input type="checkbox"/> AUSTERO <input type="checkbox"/> TIPICO <input checked="" type="checkbox"/> A/AC	<input type="checkbox"/> STANDARD <input type="checkbox"/> RECUP ROBO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		8466710C 7E
<input checked="" type="checkbox"/> EQUIPADO <input checked="" type="checkbox"/> TURBO <input type="checkbox"/> ABANDONO <input checked="" type="checkbox"/> AUTOMATICO <input checked="" type="checkbox"/> PERDIDA TOTAL	<input type="checkbox"/> FLOTILLA CIA <input type="checkbox"/> FRONTERIZO <input type="checkbox"/> EXPORTADO <input type="checkbox"/> TALLER			00001
1.- VALOR INDEMNIZADO		GARANZIA		<input type="checkbox"/> LEGALIZADO <input type="checkbox"/> IMPORTADO <input type="checkbox"/> AGENCIA
<input checked="" type="checkbox"/> EBC <input type="checkbox"/> CONVENIO <input type="checkbox"/> AUTOMETRICA	90.600.00	TABLA DE VALORES COMERCIALES		
2.- DAÑOS		GUIA	EBC	AUTOMETRICA
* MANO DE OBRA DE HP INICIAL		MES	JUNIO	
* REFACCIONES DE HP INICIALES		PAG.	347	
* MANO DE OBRA INICIAL		VALOR	90.600.00	
* REFACCIONES MECANICAS INICIALES		% DAÑOS	75.88 %	
TOTAL DAÑOS		UNIDAD DE NA INGRESA CON DOS PLACAS DE CIRCULACION		
21.100		OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES A EJECUTIVOS/DETALLES DE LA VERSION DEL VEHICULO CUENTA CON JUEGOS DE LLAVES, CONTROLES DE ALARMA, ADAPTACIONES E INSTALACIONES ETC		
68.748.00				
* TOTAL DE ACESORIOS FALTANTES				
0.00				
4.- DEDUCCIONES				
* MOTOR NO ACREDITADO				
* TENDENCIAS <input type="checkbox"/> ORIGINALES <input type="checkbox"/> COPIAS <input type="checkbox"/>				
0.00				
5.- DEMERITOS				
* VEHICULO PROVENIENTE DE COLISION 5%				
4.530.00				
* VEHICULO RECUPERADO DE ROBO 10%				
0.00				
6.- TOTAL DAÑOS, FALTANTES, DEDUCCIONES Y DEMERITOS				
73.278.00				
7.- VALOR DE SALVAMIENTO (DIFERENCIA DE 1 MENOS 6)				
* VALOR DE SALVAMIENTO				
17.322.00				
* VEHICULO DE CIA, ASEGURADORA 5%				
866.10				
* VALOR DE SALVAMIENTO FINAL				
16.455.90				
* VALOR ESTIMADO DE SALVAMIENTO				

NUMERO DE MOTOR
NO VISIBLE

No hay acceso a numero de motor, es necesario desmontar perifericos

PLACA V.I.N.

YVICZ985771408422

PARED DE FUEGO

OBSERVACIONES EN CASO DE QUE EL NUMERO DE LA CALCA NO COINCIDA CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL, FAVOR DE ANOTARLO

ATENTAMENTE

CARLOS VILLA GONZALEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL VALUADOR Y/O AUDITOR
QUE DETERMINA EL CANDIDATO A P.T.

ATENTAMENTE

NOE DELGADILLO MIER

NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR
CENTRO DE VALUACION INTEGRAL/DEPTO. P.T.