



gruasforza@outlook.com

INVENTARIO DE VEHICULO

Fecha 6-07-26 Hora 1:06pm

No. De Reporte A06B0091

No. De siniestro B73039665

Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros)

BBVA

Llaves SI No

Transmisión Aut. Std.

Marca VOLVO Tipo XC90 Modelo 2025 Color Gris

No. De Serie YN1LFH2A4S1338217 Placas S/P No. De Motor

DESCRIPCIÓN

MOTOR	SI	NO
ALTERNADOR	1	
BATERIA	1	
BAYONETA ACEITE MOTOR	2	2
CLAXON	2	2
BOMBA AGUA	2	2
BOMBA GASOLINA	2	2
BANDAS MOTOR	2	2
SISTEMA FRENOS	1	
CABLES BUJIA	1	
AIRE ACONDICINADO	1	
COMPUTADORA MOTOR	2	2
DEPOSITO LIMPIADORES	2	2
DIRECCIÓN HIDRÁULICA	1	
DISTRIBUIDOR	1	
ENCENDIDO ELECTRÓNICO	1	
GENERADOR	1	
MARCHA	1	
MONOBLOCK	1	
VENTILADOR	1	
RADIADOR	1	
TANQUE DE GASOLINA	1	
TAPON DE GASOLINA	1	
TAPON DE ACEITE	1	
TAPON RADIADOR	1	
TURBO CARGADOR	1	

INTERIOR

	SI	NO
ALFOMBRA	1	
ASIENTOS DELANTEROS	1	
ASIENTOS TRASEROS	2	2
BOCINAS	2	2
STEREO CD	2	2
BOLSAS DE AIRE	1	
CABECERAS	1	
CENICEROS	1	
GUANTERA	1	
CINT. DE SEGURIDAD	1	
CODERAS	1	
CONSOLA	1	
CONTROL DE AIRE ACOND	1	
DEFROSTER	1	
ENCENDEDOR	1	
ESPEJO RETROVISOR	1	
INSTRUMENTOS TABLERO	1	
LUZ INTERIOR	2	2
LUZ STOP	2	2

	SI	NO
CATALIZADOR	2	2

DESCRIPCIÓN

	SI	NO
MANIJAS	1	
PALANCA DE VELOCIDADES	1	
RADIO STEREO AMFM	1	
RELOJ	1	
SEGUROS ELÉCTRICOS	1	
TABLERO	1	
TAPETES	1	
ELEVADORES ELÉCTRICOS	1	
VESTIDURAS	1	
VOLANTE	1	
VICERAS	1	

CAJUELA

ALFOMBRA CAJUELA	1	
CABLES PASACORRIENTE	1	
TAPA CAJUELA	1	
HERRAMIENTA	2	2
GATO	2	2
LLAVE DE RUEDA	2	2
LLANTA DE REFACCIÓN	2	2
SEÑALES DE CARRETERA	2	2

LADO DER-IZQ

ALETAS	1	
COSTADOS	1	
ESPEJO EXTERIOR	1	
ESTRIBO	1	
MANIJAS EXTERIORES	1	
MOLDURAS	1	
PUERTAS DELANTERAS	1	
PUERTAS TRASERAS	1	
SALPICADERA	1	
TAPONES DE RUEDAS	1	
VIDRIOS LATERALES	1	

FRONTAL

BRAZOS LIMPIADORES	1	
COFRE	1	
CUARTOS DE LUZ	1	
DEFENSA DELANTERA	1	
FAROS DE HALOGENO	1	
FAROS DE NIEBLA	1	
PARABRISAS	1	
PARRILLA	1	
PLUMAS LIMPIADORES	1	
PORTAPLACA	1	
CALAVERAS	1	
CAJUELA	1	
DEFENSA TRASERA	1	

DESCRIPCIÓN

PARTE TRASERA	SI	NO
LIMPIADORES	1	
MEDALLON	1	
PORTA PLACA	1	
SISTEMA DE ESCAPE	1	

GENERAL

ANTENA	1	
CANASTILLA	1	
SPOILERS D Y T	1	
FUSIBLES	1	
PLACAS	1	
RINES	1	
ALARMA	2	2
EXTINGUIDOR	2	2
OBJETOS PERSONALES	2	2
PLACA VIN	1	
LLANTAS	1	
KILOMETRAJE	2	2
OTROS	2	2
REDILLAS	NO	

NOTAS Y OBSERVACIONES

Unidad con golpe en parte frontal.

ORIGEN Y DESTINO DEL TRASLADO

Traslado: Av. Universidad Zapopan.

ELABORO
Edgar Rios

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGO
Fco. Franco

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO
Edgar Rios

NOMBRE Y FIRMA

Operador - Fco. Franco
C/O - Fenix

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseos de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro


Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B73039605	Número de póliza: 8360580101	Inciso / Certificado: 00001	Placas: 31W929
Marca: Volvo	Submarca: XC90	Tipo: SUV	Modelo: 2025
Nombre del ajustador: Juan Chacón		Claves: M89	Fotos: SI
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Segurado <input type="checkbox"/> Afectado N: _____	Nombre del interesado: Sergio Alejandro Cruz	Celular: 55 529 6027 201644	Correo electrónico: _____

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

<p>Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible</p>	<p>Fecha de expedición: 01-07-2020 Lugar de expedición: Panamá Jal</p>
--	--

<p>Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)</p>	
Nombre del taller: AUTO ONLINE	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): El portento 31
Número de pase: _____	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

<p>Sergio A. Cruz Nombre y firma del interesado</p>	
<p>Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.</p>	
<p>Indemnización de daños Sergio A. Cruz Nombre y firma del interesado</p>	<p>Asignación de taller Sergio A. Cruz Nombre y firma del interesado</p>

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionaclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados: Afectados:

800 90 21 300 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en **bbva.mx**

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro	BT3039609	Póliza	836C5801b1	Inciso / certificado	00001	Número de serie	YVTKFHZA4S133827
Marca	Volvo	Submarca	XC90	Tipo / cilindro	8W-	Modelo	2025
Lugar	Zapopan Jal	Fecha	04/07/2026	Placas	37W929	Cantidad de placas	(0) (1)
Atención a:	<input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no. _____	Nombre del interesado	Sergio Alejandro Cruz	Celular	6627201644	Correo electrónico	
						Kilometraje	111498
						Gasolina	<input type="checkbox"/> 1/4 <input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 3/4 <input type="checkbox"/> F

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero

1.	Parabrisas		
2.	Brazos de limpiadores		
3.	Plumas limpiadoras		
4.	Cofre		
5.	Cuartos de luz		
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)		
7.	Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led		
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		
9.	Parrilla		
10.	Emblemas		
11.	Facia		
12.	Molduras		
13.	Rejillas de facia		
14.	Porta placa		
15.	Spoiler		

Interior

65.	Cielo de toldo		
66.	Luz interior		
67.	Espejo retrovisor		
68.	Viseras		
69.	Tablero		
70.	Switch de encendido (start / stop engine)		
71.	Botones de estéreo		
72.	Control aire acondicionado		
73.	Control calefacción		
74.	Control eléctrico		
75.	Guantera		
76.	Consola		
77.	Porta vasos		
78.	Encendedor		
79.	Canicero		
80.	Palanca de velocidades		
81.	Perilla palanca		
82.	Botones puerta		

Otros

Computadora ¿Es visible? Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Observaciones: _____	Batería ¿Es visible? Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca: _____
 Llaves Llave de encendido ¿Funciona? Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Cantidad: _____	Tipo de llaves Normal <input checked="" type="checkbox"/> Código de encendido <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>
Auto estéreo Estéreo <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> ¿Funciona? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca: _____	Tarjeta de circulación Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

Trasero